BERLAP
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

GRUPO BERLAP
INSPECCIÓN DE RODILLO

NO. REPORTE
EJEMPLO

CLIENTE	CLIENTE CONFIDENCIAL	FECHA	22/10/2026
EQUIPO	RODILLO	ORDEN DE SERVICIO	-
ID DEL RODILLO			

01 IDENTIFICACIÓN Y RESULTADO GENERAL

ENSAYOS	UT / PT	RESULTADO GLOBAL	RECHAZADO
CRITERIO / NORMA	ASTM A388/E165		

RESULTADOS

ID	ELEMENTO	MÉTODO	RESULTADO	HALLAZGO / INDICACIÓN	MEDIDA (mm)	Observaciones
	RODILLO	PT	Rechazado	-	-	-

03 CONCLUSIÓN DEL RODILLO / OBSERVACIONES

Equipo / serie	USM36	Palpador / frecuencia	Haz Recto 2.25 MHz
Calibración / bloque	Referencia	Acoplante	Eco-Gel

03 CONCLUSIÓN DEL RODILLO / OBSERVACIONES

SE REALIZA INSPECCION DE RODILLO SIN IDENTIFICACION , SE INSPECCIONA SOLO 1 LADO DE RODILLO A PETICION DE / SE IDENTIFICAN GRIETAS Y POROSIDAD

04 RESPONSABLES

INSPECTOR / NIVEL	REVISÓ / CLIENTE

Nombres y firmas reservados en esta versión pública

VERSIÓN PÚBLICA ANONIMIZADA · USO COMERCIAL

BERLAP
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ·RODILLO
Inspección individual UT / PT ·
Registro fotográfico

REPORTE
EJEMPLO

CLIENTE	CLIENTE CONFIDENCIAL	**EQUIPO**	RODILLO

Las fotografías y sus indicaciones deben corresponder al rodillo identificado en el reporte.

FOTO 01 · VISTA GENERAL / IDENTIFICACIÓN



Observaciones:

FOTO 02 · ZONA / DETALLE DE ENSAYO




Observaciones:

FOTO 03 · ZONA / INDICACIÓN



Observaciones:

FOTO 04 · RESULTADO / DETALLE



Observaciones:

04 RESPONSABLES

Nombres y firmas reservados en esta versión pública