AQUAPRIMER 963

Rodzaj produktu	Grunt na bazie specjalnych żywic rozpuszczalnych w wodzie
	Pintura basada en resinas acrílicas al agua
	Contiene pigmento anticorrosivo
Właściwości	Dobre działanie antykorozyjne
	Doskonała przyczepność
	Szybkość schnięcia

Specyfikacje dotyczące dostawy

	Normy	Wyszczególnienie
Połysk (geometria 60º)	ISO 2813	Mat
Ciężar właściwy (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.22 ± 0.05
Ciała stałe objętościowo (%)	UNE EN ISO 3251	48% ± 3
Wydajność teoretyczna (m²/l)	UNE 48 282-94	9-10 m2/l (warstwa 50 mikronów)
Przechowywanie i stabilność w opakowaniu	UNE 48 083-92	6 miesiące/miesięcy w oryginalnym opakowaniu bez otwierania. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chroniąc przed zamrożeniem. Zakres temperatury: 5-40ºC
Ph		8.0-8.5
Lepkość dostarczonego produktu		70±5 K.U. przy 20ºC
COVS RD 117/2003 (Suministro) (Instalaciones)	UNE EN ISO 11890	1.005%

Instrukcje aplikacji

Sprzęt do aplikacji	Airmix, pistolet aerograficzny i pistolet airless
Dysza	Średnicę dyszy i kąt natrysku dobiera się w zależności od rodzaju elementu
Lepkość aplikacji (Ford 4)	W zależności od sprzętu
Stosowany rozcieńczalnik	Woda Dejonizowana
Zalecana grubość warstwy	50-60 mikrony/mikronów
Aplikacja na	Stal Fosforanowana, stal, czysta i/lub odtłuszczona, acero galvanizado i aluminio

Suszenie / Polimeryzacja

Schnięcie na powietrzu (20ºC-60% H.R.)	20 do 50 min. (według gęstości i temperatury)
Suszenie wymuszone lub piecowe	15-30 min. -40ºC -60ºC
Suszenie do testów fizycznych	15 dzień/dni
Suszenie do testów chemicznych	15 dzień/dni

Uwagi

Patrz warunki ogólne
W przypadku produktów schnących na powietrzu, należących do linii produktów rozpuszczalnych w wodzie, duże znaczenie mają warunki atmosferyczne w zakresie temperatury i wilgotności względnej. Idealne warunki to 20ºC i 65% wilgotności względnej. Dlatego zaleca się pracę z użyciem piecy o niskiej temperaturze, sprawiając w ten sposób, że proces suszenia będzie taki sam, dzięki przebieganiu w tych samych warunkach przez cały rok
Innym ważnym aspektem przy tego rodzaju farbach wodnych jest "Czynnik Czystości" podłoża, które musi być idealnie czyste, aby uniknąć problemów z kraterami, słabym moczeniem, słabą przyczepnością itd. Dlatego zalecamy pracę przy podłożach wcześniej oczyszczonych i odtłuszczonych, albo uprzednio kuleczkowanych w połączeniu z idelanym odtłuszczeniem, aby uniknąć występowania jakiejkolwiek pozostałości tłuszczu lub nieczystości, które wpływają bezpośrednio na tego typu produkty
Nie przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC
Nie przechowywać w pojemnikach otwartych lub rozpoczętych.

Oficinas centrales / *Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com

Zalecamy także, aby do dostosowania lepkości stosować wodę zdemineralizowaną, aby nie wprowadzić do systemu soli rozpuszczalnych
Odnośnie norm toksykologicznych, sprawdzić KARTĘ BEZPIECZEŃSTWA.
Zaaplikować produkt, gdy nakładanie oraz suszenie i utwardzanie będą odbywać się przy temperaturach przekraczających 10ºC. Jednocześnie temperatura farby także powinna przekraczać tę graniczną wartość.
Zaaplikować przy dobrej wymianie powietrza.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowań.

Uwaga

Niniejsze zestawienie danych technicznych zostało sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i nie zastępuje doradztwa specjalistycznego. Podane informacje odpowiadają aktualnej wiedzy producenta i zostały uzyskane na mocy własnego doświadczenia, dlatego też w żadnym wypadku informacje te nie stanowią gwarancji ze strony producenta. W związku z tym producent nie ponosi żadnych konsekwencji, które mogą wynikać z użytkowania produktu. 10-05-2024 To zestawienie danych anuluje wszystkie poprzednie.

Oficinas centrales */ Headquarters / Siège social*
San Fernando, 116. D.P. 26300 Nájera. La Rioja. Spain
Tel. (34) 941 410 000 / Fax (34) 941 410 111 / www.barpimo.com