SHERWIN-WILLIAMS

Arkusz Danych Technicznych

96820 IDRAYON PRIMER
Black

Opis produktu

96820 Idrayon Primer to jednoskładnikowy, wysokojakościowy, szybkoschnący, podkład wodorozcieńczalny zawierający pigmenty antykorozyjne. Może być przemalowywany farbami wodorozcieńczalnymi jedno- i dwuskładnikowymi oraz niektórymi produktami rozcieńczalnikowymi. Polecany jako alternatywne rozwiązanie dla podkładów rozcieńczalnikowych do zabezpieczenia antykorozyjnego różnego rodzaju maszyn, urządzeń eksploatowanych w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych.

Dane techniczne 96820

Stopień połysku:	półmat	
Kolor:	~RAL9005 czarny	
Zawartość ciał stałych:	55±2	% wag
Zawartość ciał stałych:	40±2	% obj
Zawartość VOC:	100-150	g/l
Gęstość:	~1,25	g/cm³
Lepkość:	80-100	sek, DIN4 25°C
Magazynowanie:	8 miesięcy	W temperaturze 5-35°C

Wyższa i niższa temperatura obniża trwałość produktu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Aplikacja

Metoda nanoszenia	**Rozcieńczalnik**	**Dysza**	**Rekomendowana grubość DFT** (1warstwa/µm)
Natrysk hydrodynamiczny	Woda/max. do 5% obj.	0,011-0,015”	40-60
Natrysk pneumatyczny	Woda/max. do 10% obj.	1,2-2,0mm	40-60
Pędzel, wałek*	Woda/max. do 5% obj.		40-60

Mycie: Wodą dejonizowaną bezpośrednio po zakończeniu pracy. Aby zapobiec korozji sprzęt przepłukać odpowiednim cleaner-em.

Warunki aplikacji: temperatura otoczenia, farby, powierzchni: min. 10°C – max. 35°C, wilgotność względna: max 80%, temperatura powierzchni powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.

Wymieszać dokładnie przed użyciem!
*Aplikacja może wymagać wielokrotnego nakładania w celu osiągniecia maksymalnej grubości warstwy i jednolitego wyglądu

Czasy schnięcia

DFT 50-60um, 25°C , RH50%

Suchość pyłowa:	15min
Suchość dotykowa:	30-45min
Suchość na wskroś:	24-48h
Suszenie wymuszone:	20-30min 60-80°C, flash off 10min

Czasy schnięcia zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Przygotowanie podłoża

Stal/żeliwo: Powierzchnie muszą być suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp. Zalecane jest czyszczenie ręczne do stopnia St3, strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa2½ wg ISO 8501 lub metodami chemicznymi.

Powierzchnie uprzednio malowane: Gładkie, błyszczące, dobrze przyczepne powłoki umyć, odtłuścić i zmatowić np.: papierem P180-P280. Jeżeli adhezja jest słaba należy powierzchnie oczyścić ręcznie do stopnia min. PSt3 lub strumieniowo-ściernie do PSa2½ wg ISO 8501. Dokładniejsze przygotowanie powierzchni pod malowanie może mieć wpływ na długość użytkowania systemu. Należy wykonać próbne malowanie celem sprawdzenia przyczepności.

Informacje ogólne

Karty Techniczne Wyrobów są okresowo uzupełniane o najnowsze informacje dotyczące produktu. Informacje, oceny i opinie przedstawione tutaj dotyczą obecnie oferowanych produktów i przedstawiają wyniki badań uznane za wiarygodne. Jednakże w związku z różnicami w stosowaniu produktów i różnymi metodami nakładania, które nie są nam znane i nie są przez nas kontrolowane, firma Sherwin-Williams nie ponosi odpowiedzialności za ostatecznie uzyskany efekt wykonania. Karta charakterystyki substancji chemicznej zostanie dostarczona na życzenie. Wszelkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki wykończenia powierzchni. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2021/04 I