
Phase diagram
(a)
μ (meV)
B_x (T)
$E_{\rm gap}$ (meV)
$\mu = 3$ meV
(b)
$\mu = 4$ meV
(c)
$\mu = 5$ meV
(d)
E (meV)
ak_x