ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Nº			Хэмжээ	Хавсралт	Материал хангамж
Сайтын нэр:			Баянговь Зала	аат баг	
Байршил	Lat		44.950603	Зура	г 1.
<u> </u>	Lon		100.019467	"	
Хаяг1:					
	Фидерийн		хийх		
Төхөөрөмжийн	Өрөөний 4		хийх	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
өрөө	Дотоод мо	эг, унтраалга	хийх		
	дотоод мс	Хэвтээ [м]	3 / 2.0м тутам бэхэлгээ хийх/		
		Босоо [м]	3 / 2.0M TyTam 09x911199 XMXX/		
Кабель трей	Дотуур	Восоо [м]	Кабель трейг 4-н угольникоор,		
суурилуулалт	<mark>кабель</mark> трей	Хийц	/20см алхам хоорондын зай,		Гүйцэтгэгч
	, por	ZVIVILL	хэвтээ трей 30см өргөн, босоо		
			трей 50см өргөн/		
	Байршил	1	Уг сайтын тавцанд		
	Хэмжээ[ш]		76-ын труба, 2м урт		
Цамхагт пол	Too	LONG FOR IT	2 ш	Гүйцэтгэгч	
гагнах 1	холбох/	цамхаг, полыг	75ын адил талт булан төмөр 50см урттай 4*2ш	Түйцөнөгт	
	Будах		Полыг будахдаа зөвхөн орос		
	Будах		төмрийн будагаар 3 үе будах		
			Баянхонгор аймаг Баянговь сум		
	Байршил		МХС-ын сайт	_	Гүйцэтгэгч
	Хэмжээ[ш]		Цамхаг 15 м 50-ын труба, 1м урт		
Цамхагт пол	Тоо		1 ш	Гүйцэтгэгч	Түйдөтгөгт
гагнах 2		цамхаг, полыг	50-ын адил талт булан төмөр		
	холбох/		50см урттай 1*2ш	_	
			Полыг будахдаа зөвхөн орос		
	Будах		төмрийн будагаар 3 үе будах		
	Аянга зайл	пуулагч [ш]	1		
	Аянга зайлуулагчийг		Аянга зайлуулагчийг цамхагийн	Гүйцэтгэгч	
Аянга			суурийн газардуулга хүртэл		Гүйцэтгэгч
зайлуулагч	газардуул	гад холбох	цамхагийн их биеэс тусгаарласан кабелиар татаж холбох	түлдөн он	
	Кабель хэ		20		
	Хийц	ining [iii]	Төмөр торон		
			- Одоо байгаа хашааны хэмжээ		
			10м*10м харьцаатай байнаа		
.,	Хэмжээ [м	1	Р=40м	зураг	
Хашаа		•	-20м*15м харьцаатай Р=70м (shelter&tower&solar) болгож	''	Гүйцэтгэгч
			(shelter&tower&solar) болгож өөрчлөх шаардлагатай.		
			Хашааг хар өнгийн будгаар		
	Будах		будах		
	Омни антенн [ш]		2		
Антенн фидер угсралт	GPS антенн [ш]		1	Захиалагч	Захиалагч
	GPS кабель [м]		25	1	
	Фидер каб	ель [м]	25*2	Захиалагч	Захиалагч
Дамжуулах	МW цэг	уг сайтын			
байгууламжийн	1 Антенн	10м	18м коаксиал кабель		
угсралт	угсрах	цамхагын			I

	[M]	тавцанд			Захиалагч	Захиалагч
	МW цэг		25м коаксі	иал кабель		кабель
	2 Антенн угсрах [м]	Баянговь МХС	44.734418°	100.390479°	_	
		Суурийн тоо [ш]	8 2 Нэмэлтээр	игаа суурийн тоо ш 2ш суурь хийх нагатай /	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
		Нарны тольны рак Батарей	- Нэмэлтээр 6ц суурь хийх ш	л нарны тольны аардлагатай.	Гүйцэтгэгч	
0	Нарны	хучлага	1	Ш		
Зай тэжээл угсралт	зайн систем	Нарны тольны тоо[ш]	6ш - (:	250Вт)		
		Шугам татах	Толь холбох каб - 25м	ель - КГ[2*4мм2]	Захиалагч	Захиалагч
		урт [м] Б	Батарей холбох 1*25м -10м	кабель ПВЗ -		
	Бааз стан	ц	MBT	S 01	Захиалагч	Захиалагч
	Дамжуулах байгууламж Зай тэжээл	<mark>MW d1.2</mark> – 1 hop; DDF-1	Захиалагч	Захиалагч		
Тоног төхөөрөмж угсралт		л	Батарей 2В 5 (Батарейг 3 з зүйлээс хамгий	00A-XX70U -1ш 00AH-1 групп, галдаа ямар ч ы багадаа 30см ірлуулах)	Захиалагч	Захиалагч
	Батарей р	<mark>ak</mark>		<mark>1ЙХ</mark>	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
	Нүүрс хүчлийн гал унтраагуур 5 литр[ш]			1		
TV 5		к материал	ΧV	ІЙХ	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
ГХ багаж	Галын хор суурилуул огноог бич	ах, тавигдсан	χν	йx		
	Тоног төхө газардуул [Ohm]	өөрөмжид га шинээр хийх		4		F. ×
Газардуулга	Цамхагт газардуулга шинээр хийж холбох [Ohm]			4		Гүйцэтгэгч
	Газардуул	ГЫН ШИН	1	Ш	Захиалагч	Захиалагч
	Материал			т төмөр]	
	Санамж 1. Камер			:40см		
Анхааруулга	ажиллаж			ндөр/ - 1ш		F.×
санамж байршуулах	Санамж 2. Аюултай			:40см	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
	ендер хүч		/өргөн: өн	ндөр/ - 1ш	-	
	самбар ха	анхааруулах дах.	xν	IЙX		

Анхаарах зүйлс:

Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Техник төлөвлөлтийн хэлтсийн инженер Л.Түмэнбаяр 9810-1260 дугаараар холбогдох.

Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар Техник ашиглалтын газрын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 98101201 дугаараар холбогдох

2. ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

1. Газардуулгад холбох

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Тоног төхөөрөмжийг шинээр хийсэн газардуулгад холбох	хийх
2	Цамхагийг шинээр хийсэн газардуулгад холбох	хийх
3	Газардуулгын эсэргүүцлийн үзүүлэлт	< 4 Ом

2. Цамхагт аянга зайлуулагч угсрах

	,	
Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Аянга зайлуулагч	7м
2	Аянга зайлуулагчийг цамхагийн суурийн газардуулга хүртэл цамхагийн их биеэс	хийх
~	тусгаарлагдсан кабелиар татаж холбох	YNNX

3. Цамхаг барих

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Цамхагийн суурь	1 ш
2	4 хөлт цамхаг	10 м
3	Гадуур татагдах фидер кабелийн тавиур	хийх
4	Цамхагийн газардуулга, суурийн боолтыг витумтай төмрийн будгаар будах	хийх
5	Цамхагийг будахдаа зөвхөн орос төмрийн будгаар 3 үе будах. /өнгө цагаан, улаанаар сөөлжлүүлэн будах/	хийх
6	Цамхагийн шатны өргөнийг 45см-с их, гишгүүр хоорондын зайг 35-с бага байхаар хийх	хийх
7	Цамхагийн тавцангийн хашилт хаалтын өндөр нь 1.5 м байх	хийх

4. Цамхагт пол угсрах

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Антенны байрлах D76, L=2m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх /2 сайт/	4 ш + 1ш
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 75ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	4*2 ш+ 1*2 ш

5. Төхөөрөмжийн байр барих

6. Хамгаалалтын хашаа барих

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Хамгаалалтын төмөр торон хашаа барих,	хийх
2	Хашааны нийт периметр [м]	70
3	Хашааны харьцаа [м]	20x15
4	Хашааны өндөр [м] /газрын гадаргаас дээш өргөст торны хамт/	2 м
5	Хашааны өргөст торыг 40 см өндөр 45 градусын гадагшаа налуу 3-н үе татаж хийх	хийх
6	Хашааны шонгийн суурийг цутгах /L*W*H/ [см]	40*40*60
7	Хашааг хар өнгийн будгаар будах.	хийх

7. Анхааруулга санамж байрлуулах

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Санамж 1. Камер ажиллаж байна	1ш
2	Санамж 2. Аюултай өндөр хүчдэл	1ш
3	2-н лист төмөр дээр цагаан дэвсгэр дээр улаан өнгөөр өгөгдсөн загварын дагуу бичнэ, 2см-	хийх
J	ын өргөнтэй улаан зураасаар хүрээлнэ.	VIIIV
4	Хашаанд анхааруулах самбар хадах	хийх

8. Бааз станцын угсралт, антенны угсралт

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	MBTS О1-ийг хананд суурилуулах	1 ш
2	Зай тэжээлийн хяналтын кабелийг холбох	1 ш

3	DDF хайрцгийг хананд бэхэлж суурилуулах	1 ш
4	Омни антенныг угсарч цамхагт бэхлэх	2 ш
5	Фидерийн үзүүрүүдийг цэнэглэнэ.	4 ш
6	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	4 ш
7	Фидер кабель татах. Шелтер рүү орох оруулгын гадна 10см орчим хэмжээгээр доош унжуулж боон борооны ус фидер дагаж дотогш орохоос сэргийлэх. Бусад кабелийг ч үүнтэй адилаар дотогш оруулна уу.	Зургийн дагуу
8	Фидерийн дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж фидерийг цэвэрхэн татаж бааз станцын өрөөнд оруулах, эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	2 м тутам
9	Фидерийн газардуулгыг 20м тутамд хийж ерөнхий газардуулга эсвэл цамхгийн газардуулгатай холбох. Ингэхдээ хамгаалалтын материалаар нямбай ороох	хийх
10	Аянганы хамгаалалт (Lightning arrester)-ийг фидерт бэхэлж өрөөн доторх кабелийн тавиур дээр тогтоох, ерөнхий газардуулгатай холбох	4 ш
11	Бааз станцаас РСМ кабелиар дамжуулах төхөөрөмжөөс урсгалыг өгөх	хийх

9. Зай тэжээлийн төжөөрөмж суурилуулах

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Толины бетон суурь бэлдэх /Ракны хамгийн доор суурилагдах нарны тольны доод ирмэг газрын гадаргаас 40см зайд байрлаж байх шаардлагатайг анхаарч ажиллах/	12 ш
2	Бетон сууринд ракийг угсрана /Суурийг 60 градус босгоно/	хийх
3	Тольнуудыг сууринд угсрана / Толийг 0 градусын чиглэлд буюу чанх урагшаа харуулж угсарна. Тухайн байрлалд уртрагийн утгыг ашиглан чанх урд зүгийг тодруулна. УБ-ын уртрагаас зөрсөн градус бүрт УБ-аас 4 минутаар хожуу, эсвэл эрт жин үд болно. УБ-т 13.00-д нар чанх урд зүгт байна. Жишээ нь УБ 107-д бол, Ховд 92 тул, тэнд 4мин х (107-92=15)=60 минут буюу УБ-аас 1 цагийн хойно, яг 14.00-д тэнд нар чанх урд зүгт байна. Зүүн тийш, тухайлбал Дорнодын Сэргэлэн сумын төв 114 дээр тул УБ-аас 4мин х 7 градус=28 мин буюу УБ-ын 13.00-с 28 минутаар эрт буюу 12 цаг 32 минутад тэнд нар чанх урд зүгт байна. Эргэлзвэл 93111000 руу утасдана уу/	24 ш
4	Суурилуулсан толинуудыг бүлэг бүрээр нь хуваарилалтын хайрцагт холбох	2 ш
5	Төхөөрөмжийн байранд контроллерийг бэхлэн байрлуулж, батарейг суурилуулна	1 ш
6	Газар ухаж, тусгай хоолойнд сүвлэж төхөөмжийн байр руу тэжээлийн утсыг татна	2 ш
7	Контроллерыг хананд бэхлэн суурьлуулах	хийх
8	Холболтын хайрцгийг төхөөрөмжийн өрөөнд суурилуулсан контроллертой холбоно	1 ш
9	Контроллерыг батарей болон тоног төхөөрөмжтэй холбоно	1 ш
10	Ажиллагаанд бэлэн болгох	1 ш

10. Радио релейний төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт

Nº	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	D1.2м антенныг полд / 2 сайт / тус тус угсрах	1 hop
2	Антенны фидхорн угсрах	1 hop
3	Антенны фидхорны бэхэлгээ татуурга угсрах	1 hop
4	ODU-ийн рак угсрах	1 hop
5	Антенны хэвтээ чиглэлд хөдөлгөгч чиглүүлэгчийг угсрах	1 hop
6	Антенны арын бэхэлгээ хэсгийг угсрах	1 hop
7	Антенныг полонд бэхлэн угсрах	1 hop
8	ODU-г антеннд суурилуулах	1 hop
9	ODU-д газардуулга хийх	1 hop
10	50 ом кабелийн 2 төгсгөлд коннектор цэнэглэн холбох	1 hop
11	Кабель татан цамхагт бэхлэн, газардуулгыг хийнэ	18+60 м
12	IDU-ийн рак угсрах	1 hop
13	IDU-ийн ракийг газардуулах	1 hop
14	IDU-г раканд суурилуулах	1 hop

1	15	IDU-д тэжээл татан холбох	1 hop
1	16	IDU-г газардуулгатай холбох	1 hop
1	7	IDU-гаас 16 Е1-ний кабелийг DDF рүү холбон цэнэглэх	1 hop

11. Гал унтраагуур тогтоох

Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Нүүрс хүчлийн гал унтраагуурыг шалнаас 1,5[м] өндөрт хананд бэхлэж тогтоох [ш]	1
2	Галын хор хананд суурилуулах, тавигдсан огноог бичих	хийх


Техникийн даалгавар

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ ТТХ инженер Л.Түмэнбаяр

Хянасан:


БХГ ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлтогоо



Зураг 1. Ерөнхий план зураг



Зураг 1. Сайтын цамхагын зураг болон тольны суурины зураг






Зураг 2.Тольны марк болон тольны холболтын кабель



Зураг З.Гэмтэлтэй тольны зураг болон сайтын зураг



Зураг 4. Сайтын шал болон тольны кабель оруулсан байдал.



Зураг 5. Фидерийн оруулга болон кабель трей хэсэг.



Зураг 6. Нарны толины суурь хийж байгаа байдал