Сайтын угсралт

	Хэмжээ			Хавсралт	Материал
	Жем оффис				
	ХУД, Жем оффис				
	47.897278°			106.876185°	
Поли нэмэх	Поли - 3ш			Одоо байгаа	
	D50-ын труба, 3,5м урт			антеннуудыг	
	50-ын адил талт булан төмөр 50см			барьж хийх.Одоо	
	урттай 3*2ш				Гүйцэтгэгч
Бэхэлгээ, татлага хийх	Рүүфтопд гогцоо хийж 4 талруу			* *	
	татлага хийх, хүндрүүлэгч				
	50*50см бетон ашиглах			чиглэлийн зай гаргах	
LTE	антенн 3ш		_		
Антенн	чиглэл:	Антенн	Жампер	Агуулахаас	Захиалагч
	[°]	төрөл	кабель [м]		
сектор А/1	40	65Degree	50		
сектор В/2	140		50		
сектор G/3	260		50		
Бааз станц	RRU8862 - 3III				
					Захиалагч
Зай тэжээл					
	8м -[1*10mm2] (GND)				
	4			Сайтын газардуулгад	уулгад Гүйцэтгэгч
				холбох	
	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.				
хаягжилт хийх					
	Бэхэлгээ, татлага хийх LTE Антенн сектор А/1 сектор В/2 сектор G/3 Бааз станц Зай тэжээл Тоног төхөөрөмж [Оhm] Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Бэхэлгээ, татлага хийх LTE Антенн сектор А/1 сектор В/2 сектор Б/3 Бааз станц Тоног төхөөрөмж [Оhm] Ялгах Тэмдэглэгэээ, Толог төхөөр	Поли нэмэх Бэхэлгээ, татлага хийх Бэхэлгээ, татлага хийх Китенн Сектор А/1 Сектор В/2 Сектор Б/2 Сектор Б/3 Бааз станц Вай тэжээл Тоног Тоног Тоног Токовремж [Ohm] Ялгах Тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх Поли - 3 D50-ын труба, 50-ын адил талт бул урттай 3* Рүүфтопд гогцоо х татлага хийх, хү 50*50см бетон Негенн Зантенн Зантен	Толи нэмэх	Толи нэмэх

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугааараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз стани, антенны угсралт

1. Ом 15 Вааз Станц, антенны утсралт					
№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ			
1	Бааз станцын ракыг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	-			
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	-			
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш			
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш			
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш			
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш			
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш			
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш			
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	Хийх			
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх			
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш			
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх			
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх			

2. Поле хийх

№	Гүйцэтгэх ажил	еєжмеХ
1	Антенны байрлах D50, L=3,5m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	3

Техникийн даалгавар боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер

Н.Хүрэлтогоо

Хянасан: БХГ ТТХ дарга



Зураг 1. Рүүфтоп зураг