1. ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

№ 1		Хэмжээ	3	Кавсралт	Материал хангамж		
Сайтын нэр:			Булган Шинэ Хороо Юнител- Булган РРС162				
Гайшин	Lat		48.786056°			3.854081°	
Байршил	Lon		103.531750°	103.5		.578653°	
Хаяг:			Булган аймаг				
Буулгах	Антенн фидер		STP 30м, 40м				
	Тоног төхөөрөмж	Дамжуулах	PowerBeam-1hop PB adapter-1hop 48/24 DC convertor-1hop			ЖМ агуулахруу	
Поли угсрах	Угсардаг поли - 1hop		Стандартын дагуу угсрах	ан	доо байгаа теннуудыг аахгүйгээр хийх	Гүйцэтгэгч	
Антенн	МW цэг 1 Антенн угсрах d0.6	PPC162	Фидер -30м		Бэхэлгээ хийх		
угсралт- чиглэл	МW цэг 2 Антенн угсрах d0.6	Шинэ хороо	Фидер - 45м	хиих		Захиалагч	
Тоног төхөөрөмж угсралт	Дамжуулах байгууламж		MW d0,6 – 1 hop iPasolink IDU-1hop ODU-1hop ODU суурь-1hop ODU waveguide-1hop Connector-2hop		Хавсралт харах	Захиалагч	
	Шинэ хороо сайт дээр		Релейний рак хийж хананд суурилуулах		слын зураг всаргав	Гүйцэтгэгч	
Газардуулга	Тоног төхөөр газардуулгад	оөмжийг (холбох [Ohm]	4			Рієпедиу п	
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх		Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.				

Анхаарах зүйлс:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Зохицуулалт хамтын ажиллагааны менежер Мандахтуяатай 93101161 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар Ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.

2. ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Хавсралт

1. Газардуулгад холбох

No	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Тоног төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	хийх

2. Радио релейний төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт

N₂	Гүйцэтгэхажил	сежмеХ
1	D0,6м антенныг полд угсрах	1hop
2	Антенны фидхорн угсрах	1hop
3	Антенны фидхорны бэхэлгээ татуурга угсрах	1hop
4	ODU-ийн рак угсрах	1 hop
5	Антенны хэвтээ чиглэлд хөдөлгөгч чиглүүлэгчийг угсрах	1 hop
6	Антенны арын бэхэлгээ хэсгийг угсрах	1 hop
7	Антенныг полонд бэхлэн угсрах	1 hop
8	ODU-г антеннд суурилуулах	1 hop
9	ODU-д газардуулга хийх	1 hop
10	50 ом кабелийн 2 төгсгөлд коннектор цэнэглэн холбох	1 hop
11	Кабель татан цамхагт бэхлэн, газардуулгыг хийнэ	45+30 м
12	IDU-ийн рак угсрах	1 hop
13	IDU-ийн ракийг газардуулах	1 hop
14	IDU-г раканд суурилуулах	1 hop
15	IDU-д тэжээл татан холбох	1 hop
16	IDU-г газардуулгатай холбох	1 hop
17	IDU-гаас 16 E1-ний кабелийг DDF рүү холбон цэнэглэх	-

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ, ТТХ инженер /Н.ХҮРЭЛТОГОО 98101603/

Хянасан:

БХГ, ТТХ-ийн дарга /О.ОДМАА/