ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

САЙТ УГСРАХ

N₂		еєжмеХ			Хавсралт	Материал	
Сайтын нэр:		Говь-Алтай Алтай					
Хаяг:		Говь-Алтай Алтай гэр хороолол /Юнител/					
Байршил		46.359683°				96.245330°	
	Антенн	чиглэл: [⁰]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]			
	сектор А/1			35		Захиалагч	
	сектор В/2		65Degree	35	Агуулахаас	Захиалагч	
Радио байгууламж	сектор G/3			35			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T.	RRU8862(A) S1800 DC - RRU-3ш			Гиймадрары /Андами РС		
	Баз станц	ВРN боард – 1ш Combainer – 3 ш 32 болон 3/4 жампер кабель- 6ш *3			Гүйцэтгэгч /Антенн, DC, Орtіс кабелийн агуулахаас, кабелийг гэмтээхгүй байх, Оптик		
Зай тэжээлийн байгууламж	Зай тэжээл	15м-ПВЗ-1*	кабель КГ 3* 10мм2 (шар) ын кабель RR\		кабелийг татахдаа зориулалтын триплексээр цэгцтэй татах, Өрөөнд кабелиудыг цэгцтэй бирктэйгээр трей дагуулан татаж бэхлээд фидер оруулгыг хөөсөөр битүүмжлэнэ/	Захиалагч	
Дагалдах хэрэгсэл		4 Ж сүлжээний угсралтанд ашиглагдах дагалдах материалуудын – 1ком Кабел далдлагч - 12ш				Захиалагч	
Газар-дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4		Сайтын газардуулгад холбох			
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаих тлижгах	Төхөөрөмж, Кабелийн 2 талд, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.			Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч	

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591, Мандахтуяа 93101161 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ ерөнхий инженер Гунгааням 98101201 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга инженер Гомбосүрэн 98101412 дугаараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ-ийн дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх
- 5. Дамжуулах байгууламжийн релейний төхөөрөмж солихдоо ахлах инженер Батбаяр-тай холбогдох.

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

	cruma, unitembri frepunt	
Nº	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ш
2	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	3ш
3	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
4	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
5	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
6	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
7	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх
8	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
9	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
10	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

2. Газардуулганд холбох

	Газардуулганд холбох				
Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ			
1	Тоног төхөөрөмжийг газардуулга шинээр хийж холбох	3 ш			
2	Цамхагийн газардуулга шинээр хийж холбох	3 ш			
3	Газардуулгын хэмжүүрийн чанарын үзүүлэлт	< 4 Ом			

3. Цамхагт пол угсрах

	Цамхагт пол угсрах		
Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ	
1	Антенны байрлах d76/d50/d32, L=2m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	3	
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь d75ын адил талт 50/70см урттай булан төмрөөр холбох	3*2 ш	

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ, ТТХ инженер С.Пүрэвсүрэн /98101271/

Хянасан:

БХГ, ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлтогоо