Сайтын угсралт

			Хэмжээ		Хавсралт	Материал	
Сайтын нэр:		Шархад эцэс /РТСГ/					
Хаяг:		БЗД-ын 17-р хороо РТСГ-ын байр цамхаг					
Байршил				47.929017		107.012904°	
Цамхагт пол нэмэх	Байршил	25м цамхагт			Гүйцэтгэгч /Цамхагын давцан боломжгүй бол доошлуулж пол гагнах шаарлагатай. Инженер ажиллахад боломжтой байдлаар суурилуулах./	Гүйцэтгэгч	
	[ш]еежмеХ	D50-ын труба, 3м урт					
	Too	3ш					
	Холбоос /цамхаг, полыг холбох/	50ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш					
	Будах	Полыг будахдаа орос төмрийн цэнхэр будагаар Зүе будах					
	WCDMA antenna	антенн - 3ш					
Антенн фидер угсралт	Антенн	чиглэл: [⁰]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]	Захиалагч	Захиалагч	
	сектор А/1	0		50			
	сектор В/2	105	65Degree	50			
	сектор G/3	255		50			
Тоног төхөөрөмж угсралт	Бааз станц	RRU8862 BPN боар CC16 боа	д — 1ш		Захиалагч	Захиалагч	
	Зай тэжээл төхөөрөмж	3*40м- Do		Г[3х1,5мм2]			
Газар-дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4			Сайтын газардуулгад холбох	Гүйцэтгэгч	
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.			Гүйцэтгэгч		

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

Nº	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ	
1	Бааз станцын ракыг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш	
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах		
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш	
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш	
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш	
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш	
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш	
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш	
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	Хийх	
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх	
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш	
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх	
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх	

2. Поле хийх

№	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	Антенны байрлах D50, L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр	3+1 hop
	холбох	

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ ТТХ инженер Л.Түмэнбаяр

Хянасан: БХГ ТТХ дарга Н.Хүрэлтогоо