ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх

1 оног төхөөрөмж	**	Хэмжээ	Хавсралт	Материал
Хаяг:			Хөвсгөл МХС	
Байршил		43.608264°	109.6409	03°
Тоног төхөөрөмж шилжүүлэх	Хуучин байр цамхагаас шилжүүлэх	Бааз станц 2Жи-1ш Шулуутгагч DU58-1ш Батерей-1групп Моdem,RAD-1ш Сопvertor-1ш АС box, Тоолуур-1ш Холбогч, дагалдах кабелиуд Газрын ший-1ш Галын хор-1ш 2Жи омни-2ш GPS антенн-1ш GPS кабель-20м Кабель дарагчууд	Шинэ байр цамхагр уу	Шилжүүлэхэд шаардлагатай нэмэлт материалыг гүйцэтгэгч
		Ерөнхий тэжээлийн кабель-10м 2Жи Фидер кабель 25м-2ш VSAT фидер кабель-25м*2 7/8 connector-2ш 32/32 жампер кабель-2ш	ЖМ агуулахруу	
	Шинэ байр цамхагт суурилуулах	Бааз станц 2Жи-1ш Шулуутгагч DU58-1ш Батерей-1групп Моdem,RAD-1ш Сопvertor-1ш АС box, Тоолуур-1ш Холбогч, дагалдах кабелиуд Газрын ший-1ш Галын хор-1ш 2Жи омни-2ш GPS антенн-1ш GPS кабель-20м Кабель дарагчууд Ерөнхий тэжээлийн кабель-20м 2Жи Фидер кабель 45м-2ш VSAT фидер кабель-50м*2 7/8 connector-2ш 32/32 жампер кабель-2ш Суурилуулалтын материал-1ш	2Жи омни антенныгцамхагийн 2 захад бусад антеннд хаагдахгүйгээр диоганоль байрлуулах.	
Газардуулга	Тоног төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	хийх		Гүйцэтгэгч
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.		1 1.11(011011

ЗЖИ тоног төхөөрөмж угсрах

№	эжи тоног төхөөрөмж угсрах №		Хэмжээ			Материал
Сайтын нэр:		Хэмжээ Хавсралт Дорноговь Хөвсгөл МХС				
Хаяг:			Дорногов	ь Хөвсгөл сум		
Байршил			43.608264°			109.640903°
	Байршил	МХС 20 м цамхагт				
Цамхагт	[ш]еежмеХ	D50-ын труба, 3м урт		одоо байгаа	Гүйцэтгэгч	
	Тоо	3ш		антеннуудыг		
пол гагнах	Холбоос /цамхаг,	50ын адил талт булан төмөр 50см				хаахгүйгээр
non rainax	полыг холбох/		урттай 3*2ш		чиглэл барьж хийх	
	Будах		Полыг будахдаа орос төмрийн цагаан будагаар Зүе будах			
	WCDMA antenna		3ш			
Антенн	Антенн	чиглэл: [⁰]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]	Агуулахаас	2
фидер	сектор А/1	70	65Degree	70		Захиалагч
угсралт	сектор В/2	150	OSDegree	70		
	сектор G/3	250		70		
	Бааз станц	NodeB – 1 п RRU-3 ш	I			
	Дамжуулах	MXC Урсгал түрээс UTP cable-15м				Захиалагч
Тоног төхөөрөмж угсралт	Зай тэжээл	DCPD box-1ш RRU 40м*3 DC кабель RVVP 3*1.5 Газардуулга (RRU) GND -ПВЗ-1*25мм2 (шар) - 8м DCPD box тэжээл ПВЗ-1*10мм2 (улаан) - 2м ПВЗ-1*10мм2 (цэнхэр) - 2м Дотор тэжээлийн газардуулга GND -ПВЗ-1*10мм2 (шар) - 5м		Агуулахаас		
Газар- дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4		Сайтын газардуулгад холбох	Гүйцэтгэгч	
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх		ж, Кабель, ант глэгээ, хаягжи			- ·

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар гэрээний менежер Мандахтуяатай 93101161 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугааараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

1. Поле хийх

	√ o	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
Γ	1	Антенны байрлах D50, L=2,5m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	
	2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	3ш+1хоп

2. Зай тэжээлийн төхөөрөмж цахилгааны шугамын угсралт, ажиллагаанд бэлэн болгох

N₂	Ажлын нэр	Хэмжээ
1	Гадна тэжээлийн тулгуураас төхөөрөмж хүртэл шугам татаж, холбох, хана,	хийх
	таазанд бэхлэх	
2	Тэжээлийн төхөөрөмжийн зогсуурыг бэхэлж, суурилуулах	1ш
3	АС хуваарилах хайрцгийг хананд байрлуулах	1ш
4	Хэт хүчдэлийн хамгаалалт суурилуулах	1ш
5	Баттерейг холбож байрлуулах	хийх
6	Баттерейг шулуутгагчийн зогсууртай холбох	1ш
7	АС хуваарилах хайрцаг, хэт хүчдэлийн хамгаалалтыг зогсууртай холбох	1ш
8	АС хуваарилах хайрцаг дотор ерөнхий болон салбар автоматуудыг суурилуулах,	Заасан
	монтажлах	тоогоор
9	АС хувиарлах хайрцаг дотор тоолуурыг суурилуулж, холболт хийх	1ш
10	Ерөнхий оруулгыг 1 буюу 3 фазын тоолууртай холбох	1ш
11	Тэжээлийн төхөөрөмжийг холбож, ажиллагаанд оруулах	1ш
12	Шулуутгагчийн газардуулга хийх	1ш
13	Цахилгааны тоолуурыг технологийн дагуу байрлуулж, холбох	1ш
14	Нийт төхөөрөмжүүдийн ерөнхий газардуулга хийх, холбох	1ш
15	Зогсуураас тоног төхөөрөмжийг холбох	1ш

3. 2Жи Бааз станцын угсралт, антенны угсралт

№	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ
1	МВТЅ О1-ийг хананд суурилуулах	1 ш
2	Зай тэжээлийн хяналтын кабелийг холбох	1 ш
3	DDF хайрцгийг хананд бэхэлж суурилуулах	1 ш
4	Омни антенныг угсарч цамхагт бэхлэх	2 ш
5	Фидерийн үзүүрүүдийг цэнэглэнэ.	4 ш
6	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	4 ш
7	Фидер кабель татах. Шелтер рүү орох оруулгын гадна 10см орчим хэмжээгээр доош унжуулж боон борооны ус фидер дагаж дотогш орохоос сэргийлэх. Бусад кабелийг ч үүнтэй адилаар дотогш оруулна уу.	хийх
8	Фидерийн дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж фидерийг цэвэрхэн татаж бааз станцын өрөөнд оруулах, эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	2 м тутам
9	Фидерийн газардуулгыг 20м тутамд хийж ерөнхий газардуулга эсвэл цамхгийн газардуулгатай холбох. Ингэхдээ хамгаалалтын материалаар нямбай ороох	хийх
10	Аянганы хамгаалалт (Lightning arrester)-ийг фидерт бэхэлж өрөөн доторх кабелийн тавиур дээр тогтоох, ерөнхий газардуулгатай холбох	4 ш
11	Бааз станцаас РСМ кабелиар дамжуулах төхөөрөмжөөс урсгалыг өгөх	хийх

4. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракыгшалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
9	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж	Хийх

	ОГ кабелийг маш нямбай татах	
10	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж	хийх
	DC кабелийг маш нямбай татах	
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн	3 ш
	дагуу ороож бэхлэх	Э Ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж,	Хийх
	кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Лиих
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер Н.Хүрэлтогоо

Хянасан: БХГ ТТХ дарга О.Одмаа