#### ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

#### САЙТ УГСРАХ

CAUT YI CPAX  №		сежмех			Хавсралт	Материал	
Сайтын нэр:		Хэнтий Өндөрхаан /Чингис хот/					
Хаяг:		Хэнтий Өндөрхаан Юнител / Баянмөнх 5-р гудамж 8 тоот айлын хашаанд Юнителийн байр цамхагт тоног төхөөрөмж байрладаг цамхаг 12м /					
Байршил		47.328742°				110.652217°	
	Антенн	чиглэл: [ <sup>0</sup> ]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]			
	сектор А/1			30			
Радио байгууламж	сектор В/2		65Degree	30	Агуулахаас	Захиалагч	
	сектор G/3			30			
		RRU8862(A) S1800 DC - RRU-3ш			Гуйнатгаги / Антани DC		
	Баз станц	Combainer – 3 ш РМ боард – 1ш 32 болон 3/4 жампер кабель- 4ш*3 21 болон 3/4 жампер кабель -2ш*3			Гүйцэтгэгч /Антенн, DC,	Захиалагч	
Зай тэжээлийн байгууламж	Зай тэжээл	3*30м - DC кабель КГ 3*15 мм2 15м-ПВ3-1*10мм2 (шар) Газардуулгын кабель RRU.					
Дагалдах хэрэгсэл		4 Ж сүлжээний угсралтанд ашиглагдах дагалдах материалуудын – 1ком Кабел далдлагч - 12ш				Захиалагч	
Газар-дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4		Сайтын газардуулгад холбох			
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабелийн 2 талд, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.			Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч	

## АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591, Мандахтуяа 93101161 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ ерөнхий инженер Гунгааням 98101201 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга инженер Гомбосүрэн 98101412 дугаараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ-ийн дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх
- 5. Дамжуулах байгууламжийн релейний төхөөрөмж солихдоо ахлах инженер Батбаяр-тай холбогдох.

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

	zuus erunigi unrennibi ji epuuri				
Nº	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ			
1	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ш			
2	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	3ш			
3	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш			
4	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш			
5	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш			
6	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	Хийх			
7	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх			
8	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш			
9	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх			
10	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх			

# 2. Газардуулганд холбох

	Газардуулганд холбох		
Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ	
1	Тоног төхөөрөмжийг газардуулга шинээр хийж холбох	3 ш	
2	Цамхагийн газардуулга шинээр хийж холбох	3 ш	
3	Газардуулгын хэмжүүрийн чанарын үзүүлэлт	< 4 Ом	

## 3. Цамхагт пол угсрах

	Цамхагт пол угсрах		
Nº	Гүйцэтгэх ажил	Хэмжээ	
1	Антенны байрлах d76/d50/d32, L=2m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	3	
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь d75ын адил талт 50/70см урттай булан төмрөөр холбох	3*2 ш	

Техникийн даалгавар боловсруулсан:

БХГ, ТТХ инженер С.Пүрэвсүрэн /98101271/

Хянасан:

БХГ, ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлтогоо