Сайтын угсралт

			Хэмжэ	Э	Хавсралт	Материал
Сайтын нэр:		Нисэх 66-р байр				
Хаяг:						
Байршил				47.85864	7°	106.761697°
Рүүфтоп- тполи гагнах	Поли нэмэх	Поли - 3ш D50-ын труба, 3м урт 50-ын адил талт булан төмөр 50см урттай 3*2ш			Одоо байгаа антеннуудыг хаахгүйгээр чиглэл	Гүйцэтгэгч
Будаг хийх	Цагаан өнгөөр		бм рүүфтоп Гадна кабель трей Поли		барьж хийх.	
	LTE	антенн 3ш				
Антенн	Антенн	чиглэл: [⁰]	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]	Агуулахаас	Захиалагч
фидер	сектор А/1	100	50 65Degree 50 50	50		
угсралт	сектор В/2	185		50		
	сектор G/3	350				
Тоног төхөөрөмж угсралт	Бааз станц	СС2 боард-1ш RRU8862 - 3ш BPN боард — 1ш СС16 боард-1ш РМ боард-1ш NodeB тэжээлийн коннектер-1ш			ЖМ агуулахруу	Захиалагч
	Зай тэжээл		ОС кабель[3 ³ 10mm2] (GN	*1,5мм2] RRU VD)		
Газардуул га	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4			Сайтын газардуулгад холбох	- Гүйцэтгэгч
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх	Төхөөрөмж, Кабель, антенн-д ялгах тэмдэглэгээ, хаягжилт хийх.				

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

- 1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Антенн чиглүүлэхдээ РБХ дарга Гомбосүрэн 98101412 дугааараар холбогдох
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт хийх

1. UMTS Бааз станц, антенны угсралт

№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракыг шалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	-
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	-
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	3 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	3 ш
9	Бааз станц болон RRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабельтатах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш

12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

2. Поле хийх

No	Гүйцэтгэх ажил	С ежмеХ
1	Антенны байрлах D50, L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	3

Техникийн даалгавар боловсруулсан: БХГ ТТХ ахлах инженер

Н.Хүрэлтогоо