ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

САЙТ УГСРАХ

№		Хэмжээ			Хавсралт	Материал
Сайтын нэр:			Төгөлх			
Хаяг:			УБ БЗД-ийн 2		р байр	
Байршил		47.920010°		106.970138°		
Рүфтопд пол гагнах	Пол нэлмэх	D50	рүфтоп тус бу О-ын труба, 2м 1ш ил талт булан т урттай 2*2ш	и урт гөмөр 50см	Одоо байгаа антеннуудыг хаахгүйгээр чиглэл барьж хийх.	
Рүфтоп угсралт	Хийц угсардаг рууфтопын	Угсард Анхаарах хар цаасыг байрл Дээврийг байрлу зайлуул	(байрны дээвз цаг рууфтоп 2, зүйл:Руфтопь хамгаалж р уулах шаардл н хар цаасыг г улах мөн дээв агчаас хол бай	,5м - 1ш от дээврийн езин дэвсэж агатай. езмтээхгүй врийн ус брлуулах.	Гүйцэтгэгч	Гүйцэтгэгч
	цемент марк	тус бүрт, нийт 16ш-ыг 1 рууфтопд М300				
	WCDMA antenna		3ш			
Антенн	Антенн	чиглэл: $[^0]$	Антенн төрөл	Жампер, кабель [м]	Агуулахаас	Захиалагч
фидер угсралт	сектор А/1 сектор В/2 сектор G/3	40 138 265	65Degree	50 120 50		
	Бааз станц	RRU8862 - BPN боард NodeB – 1п	— 1ш			
Тоног төхөөрөмж угсралт	Зай тэжээл	DC box-1ш 50м*1- DC кабель КГ [2х4] RRU 3м*2- DC кабель КГ [2х4] RRU /Одоо ашиглаж байгаа DC box-д холбох боломжтой/ 10м - (ПВЗ-1*25мм2) RRU-ны газардуулгын кабель			Агуулахаас	Захиалагч
Газар- дуулга	Тоног төхөөрөмж [Ohm]	4			Сайтын газардуулгад холбох	
Бусад	Ялгах тэмдэглэгэээ, хаягжилт хийх		ж, Кабель, ант лэгээ, хаягжи.			

- 1. Сайтын гэрээ, цахилгааны зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлаар Чанар удирдлагын газрын менежер Батсайхан 98101591 дугаараар холбогдох
- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар Сайт Ашиглалтын Хэлтсийн дарга 3.Мэндбаяр 98101098 дугаараар холбогдох.
- 3. Поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБА дарга Гомбосүрэн 98101412, ЧУГ ахлах инженер Баярбилэг 98100110 нартай холбогдох

1. ТЕХНИК УГСРАЛТЫН АЖИЛ

1. Поле хийх

No	Гүйцэтгэх ажил	еєжмеХ
1	Антенны байрлах D50, L=2,5m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	
2	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь 50ын адил талт 50см урттай булан төмрөөр холбох	3+1 hop

2. Зай тэжээлийн төхөөрөмж, цахилгааны шугамын угсралт, ажиллагаанд бэлэн болгох

№	Ажлын нэр	сежмеХ
1	Гадна тэжээлийн тулгуураас төхөөрөмж хүртэл шугам татаж, холбох, хана,	20м
	таазанд бэхлэх	
2	Тэжээлийн төхөөрөмжийн зогсуурыг бэхэлж, суурилуулах	
3	АС хуваарилах хайрцгийг хананд байрлуулах	1ш
4	Хэт хүчдэлийн хамгаалалт суурилуулах	1ш
5	Баттерейг холбож байрлуулах	
		хийх
6	Баттерейг шулуутгагчийн зогсууртай холбох	1ш
7	АС хуваарилах хайрцаг, хэт хүчдэлийн хамгаалалтыг зогсууртай холбох	1ш
8	АС хуваарилах хайрцаг дотор ерөнхий болон салбар автоматуудыг суурилуулах,	Заасан
	монтажлах	тоогоор
9	АС хувиарлах хайрцаг дотор тоолуурыг суурилуулж, холболт хийх	1ш
10	Ерөнхий оруулгыг 1 буюу 3 фазын тоолууртай холбох	1ш
11	Тэжээлийн төхөөрөмжийг холбож, ажиллагаанд оруулах	1ш
12	Шулуутгагчийн газардуулга хийх	1ш
13	Цахилгааны тоолуурыг технологийн дагуу байрлуулж, холбох	1ш
14	Нийт төхөөрөмжүүдийн ерөнхий газардуулга хийх, холбох	1ш
15	Зогсуураас тоног төхөөрөмжийг холбох	1ш

3. ИМТЅ Бааз станц, антенны угсралт

№	Гүйцэтгэхажил	Хэмжээ
1	Бааз станцын ракыгшалнаас дээш 1.6м-т хананд бэхэлж суурилуулах	1ш
2	Бааз станцыг раканд суурилуулах	1ш
3	Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	1ш
4	Төхөөрөмжийг тэжээлд холбох	1ш
5	Төхөөрөмжийг дамжуулахын төхөөрөмжтэй /RJ45/кабелиар холбох	1ш
6	Сектор антенныг угсарч, полд бэхлэх	3 ш
7	RRU угсарч, полд бэхлэх	2 ш
8	Lighting protection DC box-ыг полд бэхлэх	2 ш
9	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж OF кабелийг маш нямбай татах	Хийх
10	Баз станц болон RRU хооронд зориулалтын кабель дарагчийг 3м тутамд хийж OF кабелийг маш нямбай татах	хийх
11	Антенны feeder jumper-ийг холбож хамгаалалтын материалаар технологийн дагуу ороож бэхлэх	3ш
12	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	Хийх
13	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	Хийх

Техникийн даалгавар боловсруулсан:


БХГ,ТТХ инженер

Хянасан:

БХГ, ТТХ дарга

/Л.Түмэнбаяр 98101260/

/О.ОДМАА 98101118/



Зураг 1. Рүфтоп байрлуулах план