

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.06.2022	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG Tour	Aufbauart	SUV
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBLN7NS0N8046051	HSN / TSN	8004 / AVW
Schlüssel-Nr.	40467650	Km-Stand abgelesen	37860
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihomotor	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent (F9R)

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV FR	S / O	6 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 12V-Steckdose in der Mittelkonsole und im Kofferraum, Ablagefach auf dem linken Radhauskasten, Ablagefächer hinter den Radhauskasten im Kofferraum, Abwahl serienmäßige Anschlussgarantie, Aeroscheibenwischer vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Allergenfilter, Allrad Permanent, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz / Schwarz, Türverkleidung in Schwarz, Assistenzsystem Traveller Plus (DSG), Außenspiegel elektrisch anklappbar inkl. Innen- & Fahrerspiegel mit automatischer Abblendung, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Berganfahrassistent, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Care Connect: Proaktive Dienste (Laufzeit 10 Jahre), Dachhimmel Grau, Dachreling, schwarz, Dekoreinlage Anodized Cross, Diebstahlwarnanlage, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Easy Start (Start-Stopp-Taste), Elektrische Heckklappenbedienung inkl Komfortöffnung, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent und Regensensor, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent (Light Assist), Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten vorne und hinten, Geschlossenes Ablagefach auf der Fahrerseite, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Getönte Scheiben, Handschuhfach beleuchtet, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kessy - schlüsselloses Zugangs- und Start-Stopp-System, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, einroll- sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamischer Fernlichtassistent (Light Assist), LED-Rückleuchten in Kristallglasoptik & LED-Kennzeichenbeleuchtung, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten inkl. Schaltwippen, Leseleuchten vorn am Dachhimmel, Mittelarmlehne hinten mit Becherhaltern und Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Farbig, Multikollisionsbremse, Nebelscheinwerfer mit integriertem LED Tagfahrlicht, Paket: Family, Parklenkassistent, Parksensoren vorn & hinten, Polster: Stoff, Radhausabdeckung, Radio: Infotainmentsystem Amundsen (Tour), Radiozubehör: 8 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Procyon Aero Grau-Glanzgedreht, Räder: RunFlat-Bereifung mit Seal Technologie, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, längs verschiebbar, einstellbare Lehnenneigung, Scheibenwaschdüsen beheizt, vorn, Scheinwerferreinigungsanlage, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kodiah, Sitze: Beheizbare Vorder- und äußere Rücksitze, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo für die Seitenscheiben hinten, Sunset, Telefon: Komfort Telefonfreisprecheinrichtung inklusive Phonebox, Türeinstiegsleisten vorn, Variables Befestigungskonzept im Kofferraum, Verzurrösen im Kofferraum, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, eCall

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PK0	Anhängerkupplungsvorrichtung, Schwenkbar
PG1	Dachreling, eloxiert
PHB	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen) Lackierung: Metallic / Perleffekt
EM1	Müdigkeitserkennung
P2D	Paket: Business Columbus (Tour)
PWF	Rückfahrkamera
UK3	Sitze: Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehnen (2. Sitzreihe) im Kofferraum

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 20.200 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube zerkratzt, eingedellt und Umweltschaden, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15, 16, 17)
2. Stoßfänger hinten, Spoiler Stoßfänger hinten und Abdeckung Radlauf hinten rechts verschrammt (Haftpflichtschaden), instandsetzen (Bild 31, 32, 33)
3. 1 Funkschlüssel Batterie leer, erneuern
4. Reifenfüllflasche Haltbarkeit abgelaufen, erneuern (Bild 34)
5. Sonnenschutzrollo hinten rechts beschädigt, erneuern (Bild 36)
6. Verkleidung D-Säule rechts zerkratzt, erneuern (Bild 37)
7. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 35)
8. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 28, 29)
9. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)
10. Dach, eingedellt, drücken (Bild 23)
11. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
12. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorn rechts zerkratzt (Bild 18)
Tür hinten links zerkratzt (Bild 19)
Seitenwand hinten links eingedellt (Bild 26)
Seitenwand hinten rechts eingedellt (Bild 27)
Heckklappe zerkratzt (Bild 30)