



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

18.05.2022	8004	AVW00393	2	2	147/3500	216
M1G	AC		4747		1882	
TMBLN7NS8N8045892	2		1671		-1755	
SKODA				100		
NS			172	2410	2410	
ACDTUAX1			1210	1250		
NAD7AD7GC0104B10G55C1B2A			1210	1250		
			81	3075	67	
KODIAQ			2500	750	5	
SKODA (CZ)			235/50 R19 99V			
Geländerz. Pers. bef			235/50 R19 99V			
Komfortlimousine						
715/2007*2018/1832AP			Grau		7	
EURO6:WLTP:AP:PI:CI: M, N1			e8*2007/46*0249*23			
Diesel			14.10.2021	K	G/909261	
0002	36AP	1968				
7.2/8.2:+99 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges.Masse d.Zugkombi						
nation:4910kg*ww.AHK lt. EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 18.						
05.2022*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten Blende unten, zerkratzt




Bild 14 : Stoßfänger hinten Blende unten, zerkratzt




Bild 15 : Stoßfänger hinten Blende unten, zerkratzt




Bild 16 : Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen