



خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

أسئلة سنوات منوعة مشاغل هندسية



من أنواع الأسلاك الكهربائية في ورشة الحمام سلك لحام الألمنيوم



المسافر

اختر أحد الخيارات

☐ صحيح

☐ خطأ

تكون عدد الخطوط الدخلة لعدد ثلاثي الاطوار



المستأجر
لجنة

اختراع واحد الخيارات

خط واحد

5 خطوط

3 خطوط

4 خطوط

يتبخر غاز الأوكسجين ويعبأ في إسطوانات خاصة عند
درجة حرارة 200° تحت الصفر



المستأجر
لجنة

اختر أحد الخيارات

☐ صح

☐ خطأ

من أسهل تسويس المعجن أثناء اللحام الحركة الخاطئة لليد

Select one:

- ☐ True
- ☐ False



المستأجر
البحر

وظيفة المؤلف الخائق في مصابيح القلور سدت



اختر أحد الخيارات

☐ اعطاء سعة

☐ خلق التيار واعطاء سعة

☐ خلق التيار والقولبة

☐ خلق القولبة واعطاء سعة

وظيفة الملف الخائق في مصابيح الفلورسنت



اختر أحد الخيارات

☐ اعطاء شحنة

☐ خلق التيار واعطاء شحنة

☐ خلق التيار والفولتية

☐ خلق الفولتية واعطاء شحنة

من عيوب مصابيح الفلورسنت المدمج لا يمكن استخدامها للإضاءة المركزية

Select one:

- ☐ True
- ☐ False



اللحام الدردي (اللحام الخطي) يستخدم في عرق الزيت والبلزير

Select one

- ☐ True
- ☐ False



البجنا الحسنا

أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي



اختر أحد الخيارات

☐ 500°

☐ 100°

☐ 1000°

☐ 1500°

الجواب الصحيح

تكون الفولتية بين الاطوار في عداد ثلاثي الطور

Select one:

☐ 360v

☒ 220v

☐ 380v

☐ 240v



تكون الفولتية بين الأطوار في عداد ثلاثي الطور

Select one:

☐ 380v

☐ 220v

☐ 360v

☐ 240v



أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي



اختر أحد الخيارات


☐ 1500°

☐ 1000°

☐ 500°

☐ 100°

أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي



اختر أحد الخيارات

1500°

1000°

500°

100°

يكون عدد ملفات التيار في عداد احادي الطور

Select one:

- ☐ ملف تيار
- ☐ ملفان للتيار
- ☐ ملفان للتيار وملفان للجهد
- ☐ ملف تيار وملف جهد



m-60m يكون ارتفاع الابارين عن الارضية بعد التشطيب النهائي من 50

Select one:

☐ True

☐ False



من انواع المصابيح المتوهجة مصابيح التلجستون العادية

Select one:

- ☐ True
- ☐ False



المصباح المتوهج

لا تستخدم مصابيح الفلوريسنت في ابارك المدارس



المستأفرون
لجنة

اختر أحد الخيارات

☐ صح

☐ خطأ

لنقاس كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنازل بالعداد ذو الطور الواحد بالقاتون.....



الاجابة

اختر أحد الخيارات

$E=PT$ ☐

$E=PT/1000$ ☐

$E=PT/100$ ☐

$E=PT*1000$ ☐

أقل درجة حرارة في عملية اللحام بالنظام الغازي

Select one:

☐ 1500°

☐ 500°

☐ 1000°

☒ 100°



النفالة هي الجزء المسؤول عن دمج الغازات في المشعل

Select one:

- ☐ True
- ☐ False

