Önerilen doğrulama planı

Bu destek belgesinin dosya adındaki 06, LAB6 anlamına gelmez. LAB6 için ayrı olay müdahale belgesi vardır.

SWOT ayrı tutulur: Güncel SWOT analizi.

Önerilen doğrulamalar

Testler gerçek makinede yapılmamıştır. Yetkili bir düzenekte, insanı tehlikeye sokmadan uygulanmaları önerilir. KT kodları testleri, D kodları ise üretici bilgilerini belirtir.

Test	Gereksinim	Kontrol ve beklenen sonuç
KT01	H01 / SF-01	Kapak açık/hatalıyken hareket talebi: tehlikeli hareket engellenir; duruş-erişim süresi doğrulanır
KT02	H02 / SF-02	Geçersiz sıcaklık ve ürün durumu: satış kapalı, uyarı ve güvenli soğutma davranışı tanımlı
KT03	H03 / SF-03	Reset, enerji ve haberleşme dönüşü: ayrı yerel başlatma olmadan hareket yok
KT04	H04 / SF-04	Yıkama sürerken veya tamamlanma belirsizken satış talebi: satış engellenir
KT05	H05	Bozuk/yanlış paket veya yetkisiz ayar: reddedilir, kayıt ve kurtarma yolu bulunur
KT06	H06	Yanlış rol, eksik MFA veya süre sonu: giriş/yazma reddedilir, geçici erişim kapanır
KT07	H07	Ağ/panel kaybı: koruma sürer; satış kendiliğinden açılmaz; soğutma güvenli davranır

Analizin değişeceği durumlar

Uzak erişim yoksa R-01'in bu yolu çıkarılır. USB yalnız satış verisi aktarıyorsa R-03'ün program yükleme yolu geçersizleşir. Karıştırıcıya erişim mümkün değilse mekanik senaryolar; gerçek temizlik ve ürün verileri farklıysa biyolojik senaryolar yeniden değerlendirilir.

PLr/SIL, gerçek SBOM, kurulu koruma devresi veya yapılmış yama testi bilgisi bu çalışmada üretilmemiştir. Bunlar için gerekli veri bulunmamaktadır.