

Die neue TRGS 521 – die 11 wichtigsten Punkte

1. Die TRGS 521 gilt für **alle Tätigkeiten mit alter Mineralwolle**. Dazu gehören auch kleinere Eingriffe, Wartungsarbeiten und Arbeiten im laufenden Betrieb.
2. Alte Mineralwolle ist **Krebserzeugend Kat. 1B**
3. Einstufung der Mineralwolle über Baujahr
 - Vor 1996: alte Mineralwolle
 - Zwischen 1996 – 2000: Einzelnachweis als Neue Mineralwolle oder Beprobung oder Einstufung als alte Mineralwolle
 - Ab 2001: neue Mineralwolle
4. Vor Beginn der Arbeiten muss eine schriftliche **Gefährdungsbeurteilung** vorliegen.
5. Die Schutzmaßnahmen müssen regelmäßig **kontrolliert und dokumentiert** werden.
6. Tätigkeiten, die nicht eindeutig einer niedrigeren Expositions-kategorie zugeordnet werden können, sind mit den Schutzmaßnahmen der **Expositionskategorie 3** durchzuführen.
7. Für Absaugung, Reinigung und Luftreinigung dürfen nur **Industriestaubsauger und Luftreiniger der Staubklasse H** eingesetzt werden. Die Geräte müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden.
8. Beschäftigte müssen jährlich unterwiesen werden. Die **Unterweisung** hat nicht nur allgemein, sondern **arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen** zu erfolgen.
9. Bei Expositionsspitzen ist **Atemschutz** verpflichtend zu tragen (**mind. FFP3**).
10. Die Beschäftigten müssen **arbeitsmedizinisch betreut** werden. Grundlage ist die ArbMedVV.
11. Die Beschäftigten müssen in ein **Expositionsverzeichnis** aufgenommen werden. (siehe §10a GefStoffV; <https://www.dguv.de/ifa/gestis/zentrale-expositionsdatenbank-zed/index.jsp>)