

#### ชุดข้อมูลกระบวนการชุบซิงค์หรือสังกะสี

# BRIGHTNER ZINC 111B • BRIGHTNER ZINC 1565 B • ACIDZINC 99 • MILLENIUM NCZ 1221

BRIGHTNER ZINC 111B — ยาเงาซิงค์ 111B ยาเงาซิงค์ 111B ยาเงาซิงค์ 111B เป็นสารเติมประสิทธิภาพสูงสำหรับถังน้ำยาชุบซิงค์หรือสังกะสีไซยาไนด์ ให้ฟิล์มเงาสูงทั่วช่วงกระแส ทนการโอเวอร์โดสในบริเวณกระแสต่ำ และมีปริมาณสารอินทรีย์ต่ำ ดูแลง่ายและยืดหยุ่นต่อการบำรุงรักษาหลังการชุบ

#### จุดเด่น:

- ผิวเงาสูงทั่วช่วงกระแส (ต่ำ→สูง)
- อัตราการใช้คุ้มค่าเมื่อพิจารณาอายุถังน้ำยาน้ำยาเงา
- ทนต่ออุณหภูมิถังน้ำยาชุบได้ถึง ~50°C
- เหมาะกับถังแขวนที่มีซอกลึก และถังกลิ้งปริมาณมาก
- ใช้ได้ทั้งกระแสสูงและต่ำ
- รองรับสีโครเมตทุกชนิดบนผิวชุบซิงค์หรือสังกะสี

#### ช่วงองค์ประกอบถังน้ำยาที่เหมาะสม:

รายการ	ค่า/คำอธิบาย	หน่วย/หมายเหตุ
ซิงค์หรือสังกะสี (Zn)	25–35	กรัม/ลิตร
โซเดียมไซยาไนด์	60-90	กรัม/ลิตร
(NaCN)		
โซดาไฟ (NaOH)	75	กรัม/ลิตร
อัตราการใช้ยาเงา 111B	0.5-2.0	ซีซี/ลิตร



# การเตรียมถังน้ำยา:

หัวข้อ	รายละเอียด
ทำความสะอาดถัง	ล้างด้วยสารละลายโซดาไฟ 2%
	อย่างน้อย 12 ชม. แล้วล้างน้ำสะอาด
ผสมน้ำยา	เติมน้ำสะอาดครึ่งถัง →
	เติมเคมีตามอัตรา คนให้ละลายหมด
	ปล่อยให้เย็น
ปรับสภาพ	เติม Zinc Purifier (PURISOL) 4
	ซีซี/ลิตร คนให้เข้ากัน
	ทิ้งให้ตกตะกอนข้ามคืน
กรองและปรับระดับ	กรองสารละลาย เติมน้ำให้อยู่ระดับ
	จากนั้นค่อย ๆ เติมยาเงา 111B
	ตามต้องการ

## การบำรุงรักษา/ปรับเติม:

กิจกรรม	อัตรา	หมายเหตุ
เติมเริ่มต้น (Make-up)	ยาเงา 111B 1 ลิตร ต่อ	-
	ถังน้ำยา 1,000 ลิตร	
ปรับเติมระหว่างงาน	ยาเงา 111B 1 ลิตร ต่อ	-
	6,000-8,000 Ah	

้ข้อควรระวัง/ของเสีย: ถังน้ำยาเป็นด่างและมีไซยาไนด์

ควรใช้งานอย่างระมัดระวังตามมาตรการความปลอดภัยและแนวทางกำจัดของเสียของโรงงาน.



ZINC BRIGHTENER 1565 B — ยาเงาซิงค์ 1565 B ยาเงาสำหรับถังน้ำยาซิงค์ไซยาไนด์กระแสปานกลาง–ต่ำ ใช้ได้ทั้งถังกลิ้งและถังแขวน ให้ความเงาสูง สม่ำเสมอจากบริเวณกระแสสูงถึงต่ำ ทนอุณหภูมิถังน้ำยา ~50°C และรองรับสีโครเมตทุกชนิด

#### ช่วงองค์ประกอบถังน้ำยาที่เหมาะสม:

รายการ	ค่า/คำอธิบาย	หน่วย/หมายเหตุ
ซิงค์หรือสังกะสี (Zn)	15-20	กรัม/ลิตร
โซเดียมไซยาไนด์	38-50	กรัม/ลิตร
(NaCN)		
โซดาไฟ (NaOH)	75	กรัม/ลิตร
อัตราการใช้ 1565 B	0.5-2.0	ซีซี/ลิตร

#### การบำรุงรักษา/ปรับเติม:

กิจกรรม	อัตรา	หมายเหตุ
เติมเริ่มต้น (Make-up)	1565 B 1 ลิตร ต่อถัง	-
	น้ำยา 1,000 ลิตร	
ปรับเติมระหว่างงาน	1565 B 1 ลิตร ต่อ	-
	6,000-8,000 Ah	

#### ACIDZINC 99 — ซิงค์กรดแอมโมเนียม 99

ระบบชุบซิงค์หรือสังกะสีกรดแอมโมเนียมที่ให้ฟิล์มเงาสูง เกาะยึดดีในพื้นที่กระแสต่ำ ใช้ได้ทั้งถังแขวนและถังกลิ้ง. ตัวยาพื้น/ยาเงาละลายน้ำง่าย ไม่ต้องใช้โซลเวนต์ ลดปัญหายาเงาสลายเมื่ออุณหภูมิสูง, ล้างออกง่าย รองรับโครเมตดี, ชุบได้ในช่วงกระแสกว้าง และทนการเดินงานต่อเนื่อง



# อัตราการใช้ (ถังน้ำยาใหม่):

รายการ	อัตรา	หน่วย
ACIDZINC 99 M	40	ซีซี/ลิตร
(ยาพื้น) — ถังแขวน		
ACIDZINC 99 M	35	ซีซี/ลิตร
(ยาพื้น) — ถังกลิ้ง		
ACIDZINC 99 R	0.4-0.6	ซีซี/ลิตร
(ยาเงา) — ทั้งสองแบบ		

## เงื่อนไขการทำงาน:

พารามิเตอร์	ค่า/ช่วง	หน่วย/หมายเหตุ
ความหนาแน่นกระแส	0.1-5.0	A/dm²
(ขັ້ວບວก)		
ความหนาแน่นกระแส	1-3	A/dm²
(ขั้วลบ)		
แรงดัน — ถังแขวน	≈1	โวลต์
แรงดัน — ถังกลิ้ง	4–9	โวลต์
การกรอง	ต่อเนื่อง (≥ 2 ครั้ง/ชม.)	-
การกวน	กวนด้วยลม	-
การเป่าลม	ตลอดเวลา	-
แอโนด	ซิงค์หรือสังกะสี	-
	99.99%	
อุณหภูมิ	20-45	°C
рН	5.0–5.6 (เหมาะสม	-
	~5.2)	



## องค์ประกอบควบคุมในถังน้ำยา:

รายการ	ค่า/คำอธิบาย	หน่วย/หมายเหตุ
Zn (ถังแขวน)	28-32	กรัม/ลิตร
Zn (ถังกลิ้ง)	24–28	กรัม/ลิตร
Cl <sup>-</sup> (ถังแขวน)	130–140	กรัม/ลิตร
Cl <sup>-</sup> (ถังกลิ้ง)	120–135	กรัม/ลิตร

## การผสมน้ำยาถังน้ำยาใหม่:

รายการ	ค่า/คำอธิบาย	หน่วย/หมายเหตุ
ZnCl₂ (ถังแขวน)	59–67	กรัม/ลิตร
ZnCl₂ (ถังกลิ้ง)	50-59	กรัม/ลิตร
NH₄Cl (ถังแขวน)	150–160	กรัม/ลิตร
NH₄Cl (ถังกลิ้ง)	142–158	กรัม/ลิตร
99 M (ยาพื้น)	40 (แขวน) / 35 (กลิ้ง)	ซีซี/ลิตร
99 R (ยาเงา)	0.5 (ทั้งสองแบบ)	ซีซี/ลิตร

#### การปรับเติมตาม Ah:

เกณฑ์	อัตราเติม	หมายเหตุ
ทุก ๆ 1,000 Ah	ยาพื้น 100–200	ปรับตาม Hull-
	ซีซี/ลิตร; ยาเงา 100–	cell/คุณภาพงาน
	150 ซีซี/ลิตร	

- วิเคราะห์ Zn รายสัปดาห์ และ Cl<sup>-</sup> รายวัน; ปรับตามผลวิเคราะห์
- ใช้ Hull-cell ช่วยกำหนดปริมาณยาเงา/ยาพื้น
- ตรวจ pH (~5.2) และอุณหภูมิ (20–45°C) รายวัน
- ถังวัสดุ PP/PE; กรองต่อเนื่องเพื่อลด Fe ปนเปื้อน



## MILLENIUM NCZ 1221 — อัลคาไลน์ซิงค์ไม่มีไซยาไนด์ กระบวนการซิงค์อัลคาไลน์ไร้ไซยาไนด์ ยืดหยุ่นสูง ฟิล์มสม่ำเสมอทั้ง LCD→HCD ใช้ได้ทั้งถังกลิ้ง/ถังแขวน

## องค์ประกอบ/เงื่อนไข (เหมาะสม/ช่วง):

พารามิเตอร์	ค่าที่เหมาะสม (ช่วง)	หน่วย/หมายเหตุ
Zinc Oxide (ZnO)	12 (8–15)	กรัม/ลิตร
Sodium Hydroxide	120 (100–170)	กรัม/ลิตร
(NaOH)		
NaOH : Zn	12:1	แนะนำ แขวน~10:1 /
		กลิ้ง~12:1
1221 A	10.0 (8.0–12.0)	มล./ลิตร
1221 B	1.0 (0.5–1.5)	มล./ลิตร
1221 C	2.0 (1.5–2.5)	มล./ลิตร
อุณหภูมิ	25 (20–35)	°C
ความหนาแน่นกระแส	0.5-1.0 (0.2-4.0)	A/dm²
พื้นที่ Cathode:Anode	1/1.5 : 2.0	อัตราพื้นที่

## อุปกรณ์/การติดตั้ง:

หัวข้อ	รายละเอียด
กัง	PP หรือเหล็กเคลือบ PP
การกวน	จำเป็นต้องมีการเคลื่อนที่
การกรอง	กรองต่อเนื่อง
	(หลีกเลี่ยงสื่อกรองกระดาษ)
ทำความเย็น	จำเป็นเมื่อชุบนาน
ระบายอากาศ	ต้องมี



#### ขั้นตอนการเตรียมถังน้ำยา :

- 1. เติมน้ำ DI ~1/3 ถัง
- 2. เติม NaOH พร้อมกวนจนละลาย (เกิดความร้อน)
- 3. เติม ZnO ลงในสารละลายร้อนของ NaOH กวนแรงจนละลายหมด
- 4. เติมน้ำจนครบปริมาตร
- 5. บำบัดด้วยซิงค์หรือสังกะสี/คาร์บอน หากคุณภาพยังไม่ดี
- 6. เปิดไฟ 0.05 A/dm² เป็นเวลา 8–10 ชม.
- 7. เติม Additive A/B/C และติดตั้งแผ่น Zn

## การเติมน้ำยา (ต่อ KAH):

รายการ	อัตรา	หน่วย
1221 A	125–150	ua./KAH
1221 B	50-75	ua./KAH
1221 C	20-30	ua./KAH
Top-up	30-50	ua./KAH
Top-up (คุณภาพน้ำไม่ดี)		

#### การบำรุงรักษา:

- คุมอุณหภูมิ 25–30°C
- วิเคราะห์ Zn/NaOH สม่ำเสมอ และคุมสัดส่วน NaOH:Zn (แขวน~10:1, กลิ้ง~12:1)
- เติม Zn ผ่านถังน้ำยาพักภายนอก



## Troubleshooting:

	1	
อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
ชิ้นงานพอง	ยาเงาเกิน /	Zinc
	ทำความสะอาดไม่ดี /	dust/บำบัดคาร์บอน;
	เคมีไม่เหมาะสม /	ปรับขั้นตอน B1/E-60;
	อินทรีย์ปนเปื้อน /	วิเคราะห์; ปรับ
	โครเมียมปนเปื้อน /	NaHSO2;
	โลหะปนเปื้อน	กรอง/คาร์บอน
หมองไฟต่ำ	Zn สูง / ยาเงาน้อย /	ถ่ายออก/เติมน้ำ; เพิ่ม
	อุณหภูมิสูง /	1221A; ทำความเย็น;
	โลหะปนเปื้อน /	เพิ่ม 1221C/เติม Zinc
	อุณหภูมิต่ำ / NaOH ต่ำ	dust; เพิ่มอุณหภูมิ
		≥18°C; เพิ่ม NaOH
		≥60 g/L
ไหม้ไฟสูง	ยาเงาน้อย / อุณหภูมิต่ำ	เพิ่ม 1221A;
	/ โลหะต่ำ / กระแสสูง	เพิ่มอุณหภูมิ; เพิ่มโลหะ
		≥6 g/L; ลดกระแส
คราบหมองหลังชุบ	โลหะปนเปื้อน	เพิ่ม 1221C
		และชุบดัมมี่ไฟต่ำ
เกิดฝ้า	ยาเงาน้อย / โลหะสูง /	เติม 1221A–B;
	น้ำกระด้าง /	วิเคราะห์/เจือจาง; เพิ่ม
	เหล็กปนเปื้อน	1221C; ເຕັນ Zinc dust