

# น้ำยาจุ่มดำทองแดง-ทองเหลือง

น้ำยานี้เป็นหัวเชื้อแบบของเหลวเข้มข้นสำหรับสร้างชั้นฟิล์มออกไซด์/ซัลไฟด์สีเข้มบนผิว ทองเหลืองและทองแดง โดยทำงานที่อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหรือความร้อนสูง สีที่ได้สามารถปรับได้ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีบรอนซ์และดำสนิท เหมาะสำหรับงานตกแต่ง เช่น อะไหล่โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์ พระเครื่อง และชิ้นส่วนขนาดเล็กในถังกลิ้ง ฟิล์มที่ได้สามารถทนการอบลมร้อน การขัด และการเคลือบเงาได้ดี

#### หลักการทำงาน (เชิงเคมี)

น้ำยาจะทำปฏิกิริยากับผิวทองแดงในโลหะพื้น (ทองแดง/ทองเหลือง) ให้เกิดชั้น คอปเปอร์ออกไซด์ (Cu<sub>2</sub>O/CuO) หรือคอปเปอร์ซัลไฟด์ (CuS) ซึ่งกระจายตัวเป็นเม็ดละเอียดคล้ายกำมะหยี่ ทำให้มองเห็นเป็นสีน้ำตาลถึงดำ ความเข้มของสีขึ้นกับเวลาในการจุ่มและความเข้มข้นของน้ำยา อัตราการใช้และเงื่อนไขการทำงาน

## อัตราการใช้ (Mixing Ratio)

ส่วนผสม	อัตรา	หมายเหตุ
น້ຳຍາຈຸ່ມດຳ (Concentrate)	200 ซี.ซี./ลิตร	20% v/v
น้ำสะอาด/น้ำกลั่น	800 ซี.ซี./ลิตร	เติมให้ครบปริมาตร
เวลาในการจุ่ม	30–120 วินาที	ขึ้นกับสีที่ต้องการ
อุณหภูมิทำงาน	อุณหภูมิห้อง (20–30 °C)	
การปรับความเข้มข้น	+10-20%	กรณีต้องการเวลาจุ่มนานขึ้น/งานมาก

## ขั้นตอนการทำงาน

- เตรียมผิว: ล้างไขมัน/สิ่งสกปรกให้หมดจด
  จากนั้นกัดเปิดผิวด้วยกรดสูตรสำหรับทองเหลือง/ทองแดง แล้วล้างน้ำให้สะอาด
- 2. จุ่มน้ำยาจุ่มดำในอัตราส่วนที่กำหนดจนได้สีที่ต้องการ (ทั่วไป 30–120 วินาที)



- 3. ล้างน้ำสะอาดทันทีเพื่อหยุดปฏิกิริยา
- 4. ทำให้แห้งด้วยการเป่าลมหรืออบ
- 5. ปัด/ขัดขึ้นเงาเพื่อให้ได้ลุคโบราณตามต้องการ และเคลือบผิวด้วยน้ำมัน/แว็กซ์/แลคเกอร์เพื่อเพิ่มความทนทาน

ถังและอุปกรณ์เสริมที่แนะนำ เลือกใช้ถังและอุปกรณ์ที่ทนกรด เช่น โพลีเอทิลีน (PE) หรือโพลีโพรพิลีน (PP) เพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานของบ่อ

#### ข้อเสนอแนะ/คำเตือนในการใช้งาน

- หากจุ่มนานเกินไปจะเกิดฟิล์มหนาเป็นเขม่าติดมือ—ให้ลดเวลา/ลดความเข้มข้นของน้ำยา
- พื้นผิวที่ไม่สะอาดจะให้สีด่าง ไม่สม่ำเสมอ ควรทำความสะอาดและล้างให้ดีทุกครั้ง
- เพิ่มความเข้มข้นของน้ำยา ~10–20% เมื่อต้องการเวลาจุ่มนานขึ้นหรืองานปริมาณมาก