

Tri Yellow SC — โครเมทสีรุ้งน้ำ โครม 3 บนซิงค์

Tri Yellow SC เป็นโครเมทไตรวาเลนท์ (Cr³+) โทนสีรุ้งน้ำที่เน้นเฉดเหลือง ให้เอฟเฟกต์สีเหลือง-แดง-เขียวตามเวลาแช่ เหมาะสำหรับเคลือบผิวหลังชุบซิงค์ ให้ความทนทานการกัดกร่อนดี โดยทั่วไปทนสนิมขาวได้ประมาณ 72–100 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มความทนทานได้อีกเมื่ออบชิ้นงานที่ ~120°C ตามเงื่อนไขกระบวนการ

คุณสมบัติเด่น

- เฉดสีรุ้งน้ำแบบโครม 6 แต่ปลอดจาก Cr⁶⁺ (เป็น Cr³+) เหมาะกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมเฉดได้ด้วยเวลาแช่/ความเข้มข้น และขั้นทำสีเสริม (Color Yellow dye)
- กระบวนการสั้น ดูแลง่าย ใช้กับงานถังแขวนและถังกลิ้งได้
- เสริมความทนทานได้ด้วยการอบหลังชุบ หรือใช้ซีลแลนท์ใสตามความต้องการของลูกค้า

ค่าควบคุมและช่วงการทำงาน

พารามิเตอร์	ช่วงการทำงาน	ค่าที่เหมาะสม	หน่วย/หมายเหตุ
Tri Yellow SC	70–120	100	mL/L (ซี.ซี./ลิตร)
Color Yellow dye	1–20	10	mL/L (ซี.ซี./ลิตร)
pH อ่าง	1.4-1.9	≈1.6-1.7	ปรับด้วย
			HNO₃/NaOH
			(อย่างระมัดระวัง)
อุณหภูมิอ่าง	อุณหภูมิห้อง	25	°C (ทั่วไป)
เวลาแช่ Tri	30-90	45-60	วินาที
Yellow SC			
เวลาแช่ Color	30-60	40-50	วินาที
Yellow dye			

ตัวอย่างการผสมอ่าง 100 ลิตร

- 1. เติมน้ำ DI/RO ~80 ลิตรลงอ่าง
- 2. เติม Tri Yellow SC 10 ลิตร (ความเข้มข้น 100 mL/L) และกวนให้เข้ากัน
- 3. เติม Color Yellow dye 1 ลิตร (10 mL/L) และกวนให้เข้ากัน
- 4. เติมน้ำ DI/RO จนครบ 100 ลิตร



t 02 8696400 - 2, m 092 5469887, f 02 4577436, e contact@baumechemical.com

5. ตรวจ pH ให้ได้ราว 1.6–1.7 (หากสูง ปรับด้วยกรดไนตริกเข้มข้นทีละน้อย; หากต่ำมาก ปรับด้วยสารละลาย NaOH เข้มข้นทีละน้อย) หมายเหตุ: ใช้น้ำ DI/RO ทุกขั้นตอน หลีกเลี่ยงน้ำบาดาล/ประปาที่มีแร่ธาตุสูง

ขั้นตอนการทำงาน (Process Sequence)

- 1. ชิ้นงานที่ชุบซิงค์เรียบร้อย (แนะนำความหนาซิงค์ ≥ 8 ไมครอน)
- 2. ล้างน้ำสะอาด 2 หน
- 3. จุ่มกรดไนตริก 1–2% v/v (เพื่อเปิดผิว/ล้างคราบ) 2–5 วินาที
- 4. ล้างน้ำสะอาด 1 หน
- 5. จุ่ม Tri Yellow SC ตามค่าควบคุม 30–60 วินาที พร้อมโยกชิ้นงานให้เกิดการไหลเวียน
- 6. ล้างน้ำสะอาด 2 หน
- 7. จุ่ม Color Yellow dye 30–60 วินาที เพื่อเน้นโทนเหลืองตามต้องการ
- 8. ล้างน้ำสะอาด 1 หน (หรือจุ่มน้ำ DI/RO เพื่อลดคราบคลอไรด์)
- 9. เป่าลมร้อนหรืออบให้แห้ง; ทางเลือก: อบ ~120 °C เพื่อเพิ่มความทนทานต่อสนิมขาว

การควบคุมและการปรับเติมน้ำยา

- ติดตามโทนสีจากชิ้นทดสอบ; หากสีอ่อนลง ให้เติม Tri Yellow SC ~20 mL/L และ Color Yellow dye ~5 mL/L (อ้างอิงจากงานจริง)
- ควบคุม pH ในช่วง 1.4–1.9 (เป้าหมาย ~1.6–1.7) ตรวจอย่างน้อยทุกกะงาน
- บริหารการปนเปื้อน/drag-in ด้วยการล้างเพียงพอก่อนเข้าบ่อ และจัดผังน้ำล้างเพื่อลดคลอไรด์ตกค้าง



การแก้ปัญหา (Troubleshooting)

อาการ สาเหตุที่เป็นไปได้ แนวทางแก้ไข

้สีอ่อน/ซีด ความเข้มข้นต่ำ เวลาแช่สั้น pH เพิ่มเวลาแช่ เพิ่มความเข้มข้น

สูงเกินช่วง Tri Yellow SC/Yellow dye

ปรับ pH ลงสู่ช่วง

โทนเหลือง-แดงจัด/เกิดรุ้งไม่ เวลาแช่นานเกิน/การกวนไม่ส ลดเวลาแช่ เพิ่มการกวนและการล้าง

สม่ำเสมอ ม่ำเสมอ/คลอไรด์ตกค้าง DI/RO ก่อนจุ่ม

เกิดสนิมขาวเร็ว การอบ/แห้งไม่เหมาะสม ปรับการอบ/แห้ง เพิ่มล้าง DI

ความหนาซิงค์ต่ำ สุดท้าย ตรวจความหนาซิงค์

คลอไรด์ตกค้างสูง ให้ได้ตามข้อกำหนด

อุปกรณ์และความปลอดภัย

• อ่าง/ถัง: พลาสติก PVC หรือ PP ทนกรด พร้อมการกวนเบา ๆ/โยกชิ้นงาน

• ใช้น้ำ DI/RO สำหรับผสมและล้างทุกขั้นตอน

• PPE: ถุงมือ แว่น หน้ากาก ระบายอากาศดี; ปฏิบัติตาม SDS และกฎหมายท้องถิ่น

การเก็บรักษา

- เก็บในที่เย็น แห้ง ภาชนะปิดสนิท หลีกเลี่ยงความชื้นและแสงแดด
- อายุการเก็บแนะนำภายใน 24 เดือนจากวันผลิต