

CLEANER No.105

ยาล้างไขมัน 105

ยาล้างไขมัน 105 เป็นน้ำยาเคมีสำหรับล้างคราบไขมัน พร้อมทั้งกัดสนิม บนชิ้นงานโลหะทั่วไป เหมาะกับงานที่ต้องจุ่มแช่ล้างนาน ๆ โดยไม่ต้องใช้อุณหภูมิมาช่วย ดังนั้นผิวงานโลหะที่แช่ล้าง น้ำยาล้างไขมันชนิดนี้ ผิวจะไม่เสีย เนื่องจากมีส่วนผสมของสารเคมีที่ช่วยรักษาผิวงาน ขณะที่ ทำงานจะมีกลิ่นน้อย อีกทั้งยังสามารถล้างคราบรอยไหม้คาร์บอนจากการเชื่อม หรือบัดกรีออกได้ โดยง่าย น้ำยาเคมีนี้สามารถใช้ร่วมกับกรดเกลือ และกรดกำมะถัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง คราบไขมัน และกัดสนิมได้เร็วยิ่งขึ้น

วิธีการใช้

	<i>ชิ้นงานมีคราบน้ำมัน</i>	ช <i>ื้</i> นงานมีคราบ	ชิ้นงานมีคราบสนิม
	และสกปรกมาก	น้ำมันและสกปรก	ร่วมกับน้ำมัน
		ปานกลาง	
ยาล้างไขมัน 105	200 ซี.ซี./ลิตร	100 ซี.ซี./ลิตร	200 ซี.ซี./ลิตร
น้ำสะอาด	800 ซี.ซีี./ลิตร	900 ซี.ซี./ลิตร	600 ซี.ซี./ลิตร
กรดเกลือ หรือ			200 ซี.ซี./ลิตร
กรดกำมะถัน	-	-	200 0.0./atis
ระยะเวลาในการจุ่ม	5 – 15 นาที หรือตามลักษณะงาน		
อุณหภูมิ	ปกติ (30 – 35 องศาเซลเซียส)		

<u>ข้อควรระวัง</u> น้ำยาชนิดนี้มีส่วนผสมของกรดในการถ่ายเทน้ำยา ควรทำด้วยความระมัดระวัง ควรสวมแว่นตาและถุงมือยางทุกครั้ง

<u>วิธีการผสมน้ำยา</u>

้ต้องการผสมน้ำยาล้างไขมัน 105 จำนวน 50 ลิตร กรณีชิ้นงานมีคราบสนิมร่วมกับน้ำมัน

- 1. ล้างภาชนะที่จะผสมน้ำยาให้สะอาด
- 2. เติมน้ำสะอาดลงไปในบ่อที่ล้างสะอาดแล้วจำนวน 20 ลิตร
- 3. ตวงกรดเกลือจำนวน 10 ลิตร แล้วค่อย ๆ เทลงไปกวนผสมในบ่อ
- 4. เติมน้ำสะอาดลงไปอีก 10 ลิตร
- 5. ตวงยาล้างไขมัน 105 จำนวน 10 ลิตร แล้วกวนน้ำยาให้เข้ากัน



<u>การควบคุมดูแลรักษาน้ำยา</u>

ขณะใช้งานน้ำยาล้างไขมัน 105 ให้ปรับเติมต่อเมื่อกำลังการกัดชิ้นงานน้อยลง (สังเกต ฟอง และความสะอาดของผิวงาน) หรือมีการตกตะกอนของสิ่งสกปรกนอนก้นที่ก้นบ่อมาก ให้เทเก็บ ส่วนใสด้านบนของน้ำยาไว้ และทิ้งตะกอนที่ก้นบ่อไป แล้วค่อยปรับเติมน้ำยาเพิ่มเข้าไปในบ่อ ใน อัตราส่วนดังตารางข้างบน

ถ้าน้ำยาในบ่อที่ใช้มาแล้วนาน ๆ สารเคมีในบ่อจะเกิดการเสื่อมเอง โดยน้ำยาจะมี ลักษณะเป็นวุ้น ๆ น้ำยามีสีดำ มีตะกอนขุ่นข้นปะปนมาก ให้เทน้ำยาทิ้งไป แล้วผสมบ่อใหม่ขึ้นมาใช้ แทน

การควบคุมความเข้มข้นของน้ำยาให้ใช้วิธีการวิเคราะห์ แล้วปรับเติมน้ำยาส่วนที่ขาด หายไป และตรวจดูกับค่ามาตรฐานของน้ำยาดังต่อไปนี้

ค่าโบเม่ปกติของน้ำยาที่ผสมพร้อมใช้แล้ว = 10 – 12 °Be (density = 1.07 –

1.09)

ค่า pH ของน้ำยาที่ผสมพร้อมใช้แล้ว = 1.90 – 2.20

ค่าความเข้มข้นของน้ำยาที่ผสมแล้ว = 10 – 40 %