

317M กระบวนการไวท์บรอนซ์ไร้ไซยาไนด์ (Cyanide-Free White Bronze)

คุณลักษณะเด่น

317M เป็นกระบวนการชุบไวท์บรอนซ์สีเงินเงาที่ปราศจากไซยาไนด์ สูตรเตรียมง่าย ความเร็วการชุบสูง ให้ผิวเคลือบสม่ำเสมอ ความแข็งประมาณ 600 HV0.05 ทนการสึกหรอดี เดินระบบที่อุณหภูมิต่ำและย่านกระแสไฟฟ้ากว้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ใช้ไซยาไนด์ นิกเกิล หรือสารตะกั่ว ช่วยลดภาระบำบัดน้ำเสีย และเป็นไปตามมาตรฐานโลหะอันตรายของ EU/USA/Japan เหมาะสำหรับงานชุบทั้งแบบถังแขวนและถังกลิ้ง เช่น เครื่องประดับ ตัวเรือนนาฬิกา ของตกแต่ง กระดุม หัวเข็มขัด และชิ้นส่วนโลหะหลากชนิด

องค์ประกอบบ่อ (Bath Compositions)

องค์ประกอบ	ถังแขวน (Rack)	ถังกลิ้ง (Barrel)
Makeup Salt	200 g/L	150 g/L
317A Brightener	2.0 mL/L	4.0 mL/L
317B Makeup	20 mL/L	30 mL/L
Additive		
317C Wetting Agent	2.0 mL/L	1.0 mL/L

สภาวะการเดินระบบ (Operating Conditions)

พารามิเตอร์	ช่วงเดินระบบ	ช่วงเดินระบบ	ค่าที่เหมาะสม	ค่าที่เหมาะสม
	Rack	Barrel	Rack	Barrel
ทองแดง (Cu)	10-15 g/L	7–12 g/L	12 g/L	9 g/L
ดีบุก (Sn)	18-25 g/L	12-15 g/L	20 g/L	13 g/L
สังกะสี (Zn)	1.0-1.5 g/L	0.7-1.3 g/L	1.5 g/L	1.0 g/L
KOH	15-22 g/L	12-18 g/L	16 g/L	12 g/L
อุณหภูมิ	35-45 °C	30-35 °C	40 °C	32 °C
ความหนาแน่น	12–20 °Bé	12–20 °Bé	18 °Bé	14 °Bé
(°Bé)				
рН	11–13	11–13	12	12
กระแสที่คาโทด	1-2 A/dm²	1 A/dm²	_	_



อุปกรณ์แนะนำ (Equipment)

• ถังบ่อ: PP หรือ PVC

ฮีตเตอร์: ควอตซ์หรือไทเทเนียม แอโนด: กราไฟต์หรือสแตนเลส

• การกวน: คาโทดแบบหมุนและสลับทิศทางได้

• การกรอง: กรองต่อเนื่องด้วยไส้กรอง PP แบบคาร์ทริดจ์

แนวทางแก้ปัญหา (Troubleshooting)

สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
1) Makeup Salt ไม่พอ 2)	1) วิเคราะห์แล้วเติม 317M
Brightener ไม่พอ 3)	ตามผล 2) เติม 317A 1
KOH ต่ำ	mL/L และ 317B 10 mL/L
	3) เติม KOH 1–4 g/L
1) Makeup Salt ไม่พอ 2)	1) เติม 317M 10–20 g/L
Cu/Sn สูง 3) Makeup	2) วิเคราะห์แล้วเติม 317D
Additive ต่ำ	3) เติม 317B 5–10 mL/L
1) Sn ຕ່ຳ 2) 317D ຕ່ຳ 3)	1) เติมเกลือดีบุก 2–5 g/L
อุณหภูมิต่ำ	2) เติม 317D 1–10 g/L 3)
	ปรับขึ้น 35–42 °C
1) Cu ต่ำ 2) KOH ต่ำ 3)	1) เติมเกลือทองแดง 1–4
Brightener ไม่พอ	g/L 2) เติม KOH 1–4 g/L
	3) เติม 317A 0.5–1.5
	mL/L
1) Brightener ໄມ່wə 2)	1) เติม 317A 0.5–1.5
KOH ต่ำ 3)	mL/L 2) เติม KOH 1–4
สารคอมเพล็กซิงไม่พอ	g/L 3) เติม 317D 1–10
	g/L
1) KOH ຕ່ຳມາກ 2)	1) ເຕົມ KOH 5–10 g/L 2)
Makeup Additive ต่ำ	เติม 317B 5–10 mL/L
	1) Makeup Salt ไม่พอ 2) Brightener ไม่พอ 3) KOH ต่ำ 1) Makeup Salt ไม่พอ 2) Cu/Sn สูง 3) Makeup Additive ต่ำ 1) Sn ต่ำ 2) 317D ต่ำ 3) อุณหภูมิต่ำ 1) Cu ต่ำ 2) KOH ต่ำ 3) Brightener ไม่พอ 1) Brightener ไม่พอ 1) KOH ต่ำ 3) สารคอมเพล็กซิงไม่พอ