

# SOAK CLEAN B1 ยาต้มล้างไขมัน บี 1

ยาต้มล้างไขมัน บี 1 เป็นยาต้มล้างไขมันแบบต้มแช่ แบบกลิ้งขัดสะอาด หรืออัลตร้าโซนิค บนงาน เหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก อาทิ ทองเหลือง ทองแดง ขี้ตะกั่ว สแตนเลส มีคุณสมบัติล้างคราบน้ำมัน และ สนิมแดง ๆ รวมไปถึงรอยสะเก็ด รอยถลอกจากผิวงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ยาต้มล้างไขมัน บี 1 เมื่อใช้เป็นยากลิ้งขัดสะอาด จะมีคุณสมบัติล้างไขมันพร้อมทั้งขัดเงาผิวงานเหล็ก ก่อนชุบได้อีกด้วย

## <u>ข้อมูลการใช้งาน</u>

#### แบบต้มแช่

	<u>สำหรับเหล็ก/สแตนเลส</u>	<u>ทองเหลือง, ทองแด</u> เ	<i>ง, ขี้ตะกั่ว</i>
ยาต้มล้างไขมัน บี 1	50 - 80	25 – 30	กรัม/ลิตร
อุณหภูมิ	75 – 80	65 – 70	องศาเซลเซียส
เวลา	10 – 30	5 – 15	นาที
(เวลาในการต้มแช่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานด้วย)			

### แบบกลิ้งขัด

ยาต้มล้างไขมัน บี 1	1 – 2 กก./โม่ (น้ำหนักงานประมาณ 25 – 50 กก.)
เวลา	20 – 60 นาที หรือตามความเหมาะสมของงาน

## <u>อุปกรณ์ที่ใช้</u>

- 1. ถังเหล็กเปล่า
- 2. ฮิตเตอร์ทำด้วยเหล็ก หรือแก้วสามารถที่จะใช้ได้สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อน
- 3. ถ้าเป็นแบบกลิ้งขัดสะอาด ควรเป็นโม่เหล็ก

#### หมายเหตุ

งานเหล็ก และสแตนเลส สามารถใช้บ่อเดียวกัน ทองแดง และทองเหลือง สามารถใช้บ่อเดียวกัน ซิงค์ฉีด และขี้ตะกั่ว สามารถใช้บ่อเดียวกัน