Desde 1999

PYX

ENGENHARIA E CONSULTORIA

Aeronáutica & Mecânica

Consultoria Perícia, Regulação, e Serviços Técnicos

Qualidade Segura

Portfólio

07 01 2025

ÍNDICE

ÍNDICE 1
1. APRESENTAÇÃO 3
2. ÁREAS DE ATUAÇÃO 4
3. ENGENHARIA AERONAÚTICA: Ramos de Engenharia de Manutenção de Aeronaves, e Homologação de Empresas Aéreas 4
- Desempenho de cargos e funções técnicas de *Gerente de Manutenção e Inspetor Chefe*: FLAMINGO UNIMED AIR TÁXI AÉREO LTDA. 4
- Desempenho de cargos e funções técnicas de *Diretor de Manutenção e Inspetor Chefe*: PREMIER TÁXI AÉREO LTDA. (Certificação Táxi Aéreo e "Oficina" processo de certificação) 4
- Desempenho de cargo e função técnica de *RPQS / Inspetor Chefe (CHE Certificação Oficina)*: MAGA AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. 4
- Serviços Técnicos de *Engenharia e Consultoria*: ODEBRECHT S/A, KOMMODORO TÁXI AÉREO LTDA. e FRETAX TÁXI AÉREO LTDA. 5
4. ENGENHARIA AERONAÚTICA: Ramos de Regulação, Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitragem, Laudo e Parecer Técnico, para Companhias Seguradoras. 5
- Vistoria técnica de renovação de seguro: *ESQUILO AS350-B2, ROBINSON R44 e CESSNA 402.* AGF BRASIL SEGUROS S/A 5
- Vistoria técnica conjunta, para regulação do sinistro: *Motor ARRIEL 1B, aeronave HB350-B*. MAPFRE SEGUROS LTDA. e VERA CRUZ SEGURADORA LTDA. 6
- Vistoria técnica pericial, E*stabilizador Horizontal sinistrado, aeronave EMB-170* em fabricação. MAPFRE SEGUROS LTDA. e VERA CRUZ SEGURADORA LTDA. 6
- Vistoria técnica pericial da aeronave *EMB-810D* acidentada. AGF BRASIL SEGUROS S/A 6
- Vistoria técnica pericial da aeronave *KING AIR C90* acidentada. AGF BRASIL SEGUROS S/A 6
- Vistoria técnica pericial da aeronave experimental *CONQUEST 210* acidentada no pouso. MAPFRE SEGUROS LTDA. e VERA CRUZ SEGURADORA LTDA. 6
- Vistoria técnica pericial do *Motor CFM56-3B1* sinistrado em voo. 7
- Vistoria técnica pericial do *Motor GE CF6-80-C2-D1F* sinistrado em voo. 7
- Vistoria técnica pericial do *Motor GE CF6-50-E2* sinistrado no transporte de exportação. 7
- Vistoria técnica pericial do *Motor CFM56-7B24* sinistrado no transporte de importação. 7
- Vistoria técnica pericial do *Motor GE CF6-80-C2-B2* sinistrado no transporte de importação. 7
- Vistoria técnica pericial do *Motor GE CF6-50* acidentado em serviço de retrabalho. 7
- Vistoria técnica pericial, do *Motor CFM56-3B1* acidentado em serviço de retrabalho. 8
- Vistoria técnica pericial, do *Motor CFM56-3B2* sinistrado no banco de prova. ACE SEGURADORA S/A 8

5. ENGENHARIA MECÂNICA: Ramos de Regulação, Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitragem, Laudo e Parecer Técnico, para Companhias Seguradoras e Reguladoras. 8

- Vistoria técnica pericial, *144 Motores FORD 6FDE 1.6 FLEX* sinistrados em acidente rodoviário. 8
- Vistoria técnica pericial, *Lote de 176 Rolos de Corrente Moto TORK* avariado acidente rodoviário. 9
- Vistoria técnica pericial, *Treze Lotes de Autopeças* sinistrados em acidente rodoviário. 9
- Vistoria técnica pericial, *Torre 05 de um Aerogerador* danificada em acidente rodoviário. 9
- Vistoria técnica pericial, *Torre 04 de um Aerogerador* danificada em acidente rodoviário. 9
- Vistoria técnica pericial, *Torre 02 de um Aerogerador* danificada em acidente rodoviário. 9
- Vistoria técnica pericial, *Motor GE Nr.: 271R607* sinistrado em acidente rodoviário. 9
- Vistoria técnica pericial, *72 Válvulas BRAY* sinistradas em acidente rodoviário. 10
- Vistoria técnica pericial, *Máquina GERBER Taurus* danificada em transporte de importação. 10
- Vistoria técnica pericial, dois *Tanques Misturadores*, sinistrados em acidente rodoviário. 10
- Vistoria técnica pericial, *Painéis de Máquina de Papel MP1 SIEMENS*, avariados no transporte. 10
- Vistoria técnica pericial, *Máquina Jumbo Rocket Boomer 104* sinistrada na operação da mina. 10
- Vistoria técnica pericial, *Ferramenta FIBAP* danificada durante o transporte. 11
- Vistoria técnica pericial, dois *Carretéis Metálicos c/ Jumper Hidr.* danificados nos transportes. 11
- Vistoria técnica pericial, *Tanque Aferição FGTS-C INT-2005-006*, danificado no transporte. 11
- Vistoria técnica pericial, *Trocador de Calor SR071 SUMITOMO*, sinistrado no transporte. 11
- Vistoria técnica pericial, de *dois Lotes de Chapas de Aço Grossas* avariadas no transporte. 11
- Vistoria técnica pericial, *Lote de Bobinas de Aço Galvanizado* sinistrado no transporte. 11
- Vistoria técnica pericial, *Lote com 64 Bobinas de Aço*, danificado no transporte. 12
- Vistoria técnica pericial, *Lote com 2.987 Feixes de Vigas perfil I* sinistrado no transporte. 12
- Vistoria técnica pericial, *Pórtico Rolante BARDELLA 30/10TN*, sinistrado durante vendaval. 12
- Vistoria técnica pericial, *Rolo Compactador DYNAPAC CA600D* sinistrado no transporte. 12
- Vistoria técnica pericial, *32 Rolos de Correias BRIDGESTONE ST2000*, sinistrados no transporte. 12
  ACE SEGURADORA S/A
- Regulação de sinistro e Perícia técnica, *Empilhadeira TEREX RS10* danificada em operação. 12
  ADDVALORA BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e MAPFRE SEGUROS LTDA.
- Vistoria técnica pericial, *Filtro Desaguador Horizontal ASF12-VLC* danificado na instalação. 13
  ACE SEGURADORA S/A

6. ENGENHARIA AERONAÚTICA e ENGENHARIA MECÂNICA: Ramos de Regulação, Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitragem, Parecer Técnico para seguradoras, reguladoras, empresas em geral 13

- Exame técnico pericial, *filmes de aeronaves de asas rotativas em voo e manutenção*. 13
  TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
- Exame técnico pericial, *peças aeronáuticas avariadas em montagens de cenários de filme*. 13
  AVIAMAR INTERNATIONAL SURVEYORS e ALLIANZ SEGUROS S/A
- Exames, análises e avaliações de *Guindaste do Vessel Frieda* sinistrado no Porto de Aratu BA. 13
  ADDVALORA BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA.

7. INFORMAÇÕES GERAIS 14

8. CLIENTES 14

1. APRESENTAÇÃO

Criada em 17 de Dezembro de 1999, a PYX AERONÁUTICA SC LTDA.; e em 10 de Agosto de 2015, transformada em PYX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.; registrada no CREA SP sob o Nº 0547274; pelos sócios Engenheiros Mecânicos e Aeronáuticos: Paulo Sergio Rodrigues e Renato Funicelli Vigneron, formados pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo; com o objetivo de prestação de serviços em Engenharia Aeronáutica e Engenharia Mecânica, conforme as atribuições profissionais de seus responsáveis técnicos, constantes na Resolução Nº 218 do CONFEA:

Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional, são as seguintes atividades:

01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica;
02 - Estudo, planejamento, projeto e especificação;
03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica;
04 - Assistência, assessoria e consultoria;
05 - Direção de obra e serviço técnico;
06 - Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
07 - Desempenho de cargo e função técnica;
08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
09 - Elaboração de orçamento;
10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade;
11 - Execução de obra e serviço técnico;
12 - Fiscalização de obra e serviço técnico;
13 - Produção técnica e especializada;
14 - Condução de trabalho técnico;
15 - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
18 - Execução de desenho técnico.

Art. 3º - Compete ao ENGENHEIRO AERONÁUTICO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, no que se referem a aeronaves, seus sistemas e seus componentes, máquinas, motores e equipamentos, instalações industriais e mecânicas relacionadas à modalidade; seus serviços afins e correlatos.

Art. 12º - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO:

I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução, referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos mecânicos e eletromecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do calor; sistemas de refrigeração e de ar-condicionado; seus serviços afins e correlatos.

2. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Começamos com a prestação de serviços técnicos especializados em engenharia aeronáutica, no ramo de engenharia de manutenção de aeronaves, e homologação de empresas aéreas; que com o tempo, caminhamos naturalmente para as áreas de consultoria, perícias e regulação em engenharia aeronáutica para o mercado de seguros; e consequentemente com a aprovação da qualidade dos serviços prestados, acabou sendo direcionada à prestação de serviços também no campo da engenharia mecânica, em diversas áreas; e logo, prestando serviços para as pessoas físicas, e jurídicas em geral na área cível.

3. ENGENHARIA AERONAÚTICA: nos ramos de engenharia de manutenção de aeronaves, e homologação de empresas aéreas.

No início, a nossa atuação técnica, não foi só voltada para os produtos aeronáuticos, mas, também para as empresas aéreas; para o produto aeronáutico prestamos serviços de: gerenciamento e controle das aeronaves, com o controle técnico de manutenção e todas suas documentações e registros; representante junto às autoridades aeronáuticas e às oficinas de manutenção aeronáutica; avaliação técnica e econômica para compra e venda de aeronaves; Importação e exportação de partes e produtos aeronáuticos; certificação e homologação de equipamentos, componentes e modificações em aeronaves e outros.

A nossa atuação para as empresas aéreas foi através de consultoria e assessoria para a criação, e homologação de empresas de táxi aéreo e oficina de manutenção aeronáutica; especialmente para a aviação aeromédica, inclusive a certificação nacional de UTI aérea, e seus equipamentos médicos adicionais; também, a homologação de centro de treinamento de aviação civil com simuladores de voo.

Com os conhecimentos adquiridos, entre eles, nos processos de criação e certificação de empresas aéreas, as operações da PYX Engenharia e Consultoria começaram com a prestação de serviços técnicos em engenharia aeronáutica, com o provisionamento de consultoria, e no desempenho de cargo e função técnica, com o sócio-administrador, nas empresas abaixo:

- Empresa: FLAMINGO UNIMED AIR TÁXI AÉREO LTDA. - Aer. de Congonhas - São Paulo SP - Brasil;
  Função: Gerente de Manutenção (Táxi Aéreo) e RPQS / Inspetor Chefe (Oficina de Manutenção);
  Período: Junho de 1999 e Outubro de 2005; e Atividades: Engenharia de Manutenção de Aeronaves para *LEAR JET 35 e 36, PILATUS PC 12 e PC 12/45, BELL 206L3 e SIKORSKY S76.*

- Empresa: PREMIER TÁXI AÉREO LTDA. - Aer. de Congonhas - São Paulo SP - Brasil (Certificação);
  Função: Diretor de Manutenção; iniciou o processo de certificação CHE da oficina de manutenção;
  Período: Dezembro de 2002 a Março de 2005; e Atividades: Certificação CHETA e Engenharia de Manutenção de Aeronaves para *LEAR JET 35*.

- Empresa: MAGA AVIATION MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. - Aeroporto Campos dos Amarais - Campinas SP - Brasil (Certificação);
  Função: RPQS / Inspetor Chefe (Oficina de Manutenção) - Período: Setembro de 2010 a Maio de 2011; e Atividades: Certificação CHE e Eng. de Manutenção de Aeronaves *BOMBARDIER LEAR JET SÉRIES 30.*

- Empresas: ODEBRECHT S/A, KOMMODORO TÁXI AÉREO LTDA. e FRETAX TÁXI AÉREO LTDA. Função: Serviços Técnicos de Engenharia e Consultoria; Período: 2000 a 2003; e
  Atividades: Engenharia de Manutenção de Aeronave *BRASÍLIA EMB-120*; Assistência processo de certificação *CHETA*; e Desenvolvimento de Boletim: *RUSH KIT CARGA para BANDEIRANTE EMB-110.*

4. ENGENHARIA AERONAÚTICA: nos ramos de regulação (ajuste de perdas), vistoria, perícia, avaliação, arbitragem, laudo e parecer técnico, para companhias seguradoras.

Com o gerenciamento e controle de manutenção de aeronaves surgiram a realização de vistorias técnicas em aeronaves para renovação de seguros, onde tivemos acesso as Seguradoras, que possibilitaram a prestação de serviços técnicos em engenharia aeronáutica e engenharia mecânica, nas atividades de consultoria, assessoria, vistoria, avaliação, perícia, e regulação de sinistro para as empresas: ACE SEGURADORA S/A, MAPFRE SEGUROS S/A e VERA CRUZ SEGURADORA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A e AGF BRASIL SEGUROS S/A.

No mercado de seguro, ramo de engenharia aeronáutica, executamos vistorias técnicas em aeronaves para renovação de seguro, avaliações e perícias técnicas em aeronaves sinistradas da aviação geral e esportiva; avaliações e perícias técnicas em partes e motores aeronáuticos. Abaixo, alguns dos serviços técnicos prestados:

AERONAVES

Vistoria técnica para renovação de seguro

Vistoria técnica para Renovação de Seguro da aeronave *ESQUILO AS350-B2*, em 23/06/2006 Itajubá MG.
Realizado para AGF Brasil Seguros S/A (WS Aero).

Vistoria técnica para Renovação de Seguro da aeronave *ROBINSON R44*, em 28/06/2006 Campos dos Amarais Campinas SP.
Realizado para AGF Brasil Seguros S/A (WS Aero).

Vistoria técnica para Renovação de Seguro da aeronave *CESSNA 402,* em 03/12/2006 Santarém PA.
Realizado para AGF Brasil Seguros S/A (WS Aero).

MOTOR AERONÁUTICO

Regulação de sinistro

Vistoria técnica conjunta, para a regulação do sinistro com o *MOTOR ARRIEL 1B sinistrados, da aeronave ESQUILO HB350-B, TURBOMECA*, em 27/11/2006, Xerém, Duque de Caxias RJ.
Realizado para MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A.

ESTRUTURAS

Perícia técnica de partes sinistrada

Vistoria técnica pericial, do *ESTABILIZADOR HORIZONTAL* sinistrado, da aeronave *EMB-170* em processo de fabricação, 05/12/2006 S. J. dos Campos SP.
Realizado para MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A.

AERONAVES

Perícia técnica de aeronaves sinistradas

Vistoria técnica pericial da aeronave *EMB-810D* acidentada em 13/10/2006 Prado BA.
Realizado para AGF Brasil Seguros S/A.

Vistoria técnica pericial da aeronave *KING AIR C90* acidentada, em 11/11/2006 Goiânia GO.
Realizado para AGF Brasil Seguros S/A.

Vistoria técnica pericial da aeronave experimental *CONQUEST 210* acidentada, em 23/11/2006 Campinas SP.
Realizado para MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A.

MOTOR AERONÁUTICO

Perícia técnica de motor sinistrado em voo

Vistoria técnica pericial, do *MOTOR CFM56-3B1* sinistrado em voo, em 27/08/2007 Petrópolis RJ.
Foto: danos no Rotor do Compressor HPC
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, do *MOTOR GE CF6-80-C2-D1F* sinistrado em voo, em 01/10/2009 Petrópolis RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

MOTOR AERONÁUTICO

Perícia técnica de motor sinistrado no Transporte

Vistoria técnica pericial, do *MOTOR GE CF6-50-E2* sinistrado durante o início do transporte de exportação, em 05/03/2008 Petrópolis RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, do *COMPONENTE "TURBINE EXHAUST NOZZLE ASSEMBLY" DO MOTOR CFM56-7B24* sinistrado durante o transporte de importação, em 14/11/2008 Petrópolis RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, do *MOTOR GE CF6-80-C2-B2* sinistrado durante o transporte de importação, sem os "Shock Absorvers", em 17/10/2006 Petrópolis RJ.
Foto: esferas dos rolamentos "marteladas".
Realizado para ACE Seguradora S/A.

MOTOR AERONÁUTICO

Perícia técnica de motor sinistrado "Property"

Vistoria técnica pericial, do *COMPONENTE "SPOOL SHAFT* acidentado em serviço de retrabalho, do *MOTOR GE CF6-50*, em 17/10/2006 Petrópolis RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, do *COMPONENTE "COMBUSTION CASE"* acidentado em serviço de retrabalho, do *MOTOR CFM56-3B1*, em 29/01/2007 Petrópolis RJ.
Realizado para ALLIANZ Seguros S/A.

Vistoria técnica pericial, do *MOTOR CFM56-3B2* sinistrado no banco de prova, em 13/11/2007 Petrópolis RJ.
Foto: Desgastes das pontas das palhetas HPT.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

5. ENGENHARIA MECÂNICA: nos ramos de Regulação, Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitragem, Laudo e Parecer Técnico, para Companhias Seguradoras e Reguladoras.

Com a realização de vistorias técnicas para avaliação e perícia em aeronaves e suas partes, equipamentos, motores e seus sistemas para as empresas seguradoras durante certo período, acumularam-se conhecimento e experiência nesta área da engenharia legal, que somado aos conhecimentos e experiências da engenharia mecânica, onde privilegiadamente cursada em uma escola renomada como a EESC - USP proporcionaram as condições necessárias e suficientes para a realização de serviços de regulação, vistoria, perícia, avaliação, arbitragem, laudo e parecer técnico no ramo da engenharia mecânica.

Sabe-se que a engenharia aeronáutica faz parte do grande mundo mecânico, mas, com maiores complexidades técnicas e científicas para o projeto, desenvolvimento, produção e manutenção, em relação à própria natureza da engenharia mecânica; permitindo assim uma ampla compreensão sobre as outras máquinas e equipamentos que não voam. Conforme o aumento das necessidades e da confiança da ACE Seguradora S/A, sobre a qualidade e profissionalismo dos trabalhos da PYX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., que acabaram possibilitando a realização de serviços técnicos em regulação (ajuste de perdas), vistoria, perícia, avaliação, arbitragem, em diversos campos da engenharia mecânica.

No mercado de seguro, ramo de engenharia mecânica, executamos: serviços técnicos em equipamentos, partes e máquinas sinistrados nas áreas de: automobilística, energia eólica, energia nuclear, indústria, mineração, petróleo, siderurgia, transportes, usinas de açúcar e álcool e outras. Abaixo, alguns exemplos dos serviços técnicos prestados:

AUTOMOBILÍSTICA

Perícia técnica de motores e componentes sinistrados

Vistoria técnica pericial, de um *LOTE DE 144 MOTORES FORD modelo 6FDE 1.6 FLEX* sinistrado em acidente rodoviário no transporte de traslado, em 23/07/2009 Taubaté SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *LOTE DE 176 ROLOS DE CORRENTE PARA MOTO*, modelo *TORK 428H* avariados durante acidente rodoviário, capotamento seguido de incêndio, no transporte de importação, 03/12/2009 Curitiba PR.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de *TREZE LOTES DE AUTOPEÇAS aplicadas em sistemas de direção*, sinistrados durante acidente rodoviário no transporte de traslado, em 27/09/2010 Cachoeirinha RS.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

ENERGIA EÓLICA

Perícia técnica de torres sinistradas

Vistoria técnica pericial, da *SEÇÃO 03 DA TORRE 05 DE SUSTENTAÇÃO DE UM AEROGERADOR* danificada após a queda da carreta no transporte de traslado, em 22/09/2009 Erechim RS.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, da *SEÇÃO 03 DA TORRE 04 DE SUSTENTAÇÃO DE UM AEROGERADOR* danificada durante o transporte de traslado, em 07/11/2009 Praia do Morgado Acaraú CE.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, da *SEÇÃO 02 DA TORRE 02 DE SUSTENTAÇÃO DE UM AEROGERADOR* danificada durante o transporte de traslado, em 10/11/2009 Aquiraz CE.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

ENERGIA NUCLEAR

Perícia técnica de motor elétrico sinistrado

Vistoria técnica pericial, de um *"VERTICAL ELETRICAL INDUCTION MOTOR - Model GE Nr.: 271R607"*, danificado durante o início do transporte de exportação, em 10/12/2008 Campinas SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

INDÚSTRIA

Perícia técnica de máquina e equipamentos sinistrados

Vistoria técnica pericial, de um *CONJUNTO DE 72 VÁLVULAS BRAY COM ATUADORES INDUSTRIAIS* de vários diâmetros, danificadas durante acidente rodoviário no transporte de traslado, em 04/08/2009 Uberlândia MG.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de uma *MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CORTE DE TECIDO E COURO marca GERBER*, *modelo Taurus XD*, danificada durante o transporte de importação, em 18/08/2009 São Paulo SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A / Banco SAFRA S/A.

Vistoria técnica pericial, de *DOIS TANQUES MISTURADORES EM AÇO INOX de 6 toneladas para "shampoo"*, danificados no transporte de traslado, em 29/02/2010 Rio de Janeiro RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *CONJUNTO DE PAINÉIS DE ACIONAMENTO DA MÁQUINA DE PAPEL MP1, modelo SIEMENS*, dito avariado no transporte de importação terrestre, em 11/11/2013 Paulínia SP.
Realizado para seguradora P Browne & CIA S/A.

MINERAÇÃO

Perícia técnica de equipamento sinistrado

Vistoria técnica pericial, de uma *MÁQUINA PERFURATRIZ JUMBO ROCKET BOOMER 104*, aplicada na Indústria de Mineração, sinistrada durante operação de escavação da mina, em 28/05/2009 Floresta do Araguaia – PA.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

PETRÓLEO

Perícia técnica de equipamentos sinistrados

Vistoria técnica pericial, de uma *FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO E REENTRADA DA BAP - FIBAP* danificada durante o transporte para traslado, em 21/05/2009 Jandira SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de *DOIS CARRETÉIS METÁLICOS CONTENDO JUMPER HIDRÁULICO* para injeção de água, sinistrados durante o transporte de traslado, em 27/08/2009 Macaé RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *TANQUE DE AFERIÇÃO FGTS-C INT-2005-006*, aplicado na Indústria Petrolífera, sinistrado durante o transporte de traslado, em 31/08/2010 Macaé RJ.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

SIDERURGIA

Perícia técnica de equipamento e produtos sinistrados

Vistoria técnica pericial, de um *TROCADOR DE CALOR REVERSÍVEL DE ALUMÍNIO SR071 SUMITOMO*, sinistrado em queda durante o transporte de importação, em 21/07/2009 Vitória ES.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de dois *LOTES DE CHAPAS DE AÇO GROSSAS* avariadas no transporte de importação, em 20/01/2009 São Francisco do Sul SC.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *LOTE DE BOBINAS DE AÇO GALVANIZADO* sinistradas no transporte de importação, em 15/07/2009 Sumaré SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *LOTE COM 64 BOBINAS DE AÇO CARBONO SAE 6150 + MO*, danificadas por corrosão, durante o transporte de importação, em 24/07/2009 Itu SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *LOTE COM 2.987 FEIXES DE VIGAS PERFIL I DE AÇO A572 GR50* sinistrados durante o transporte de importação, em 27/08/2010 Vitória ES.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

TRANSPORTES

Perícia técnica de equipamentos e produtos sinistrados

Vistoria técnica pericial, de um *PÓRTICO ROLANTE BARDELLA NPB4406624 capacidade 30/10TN,* sinistrado durante vendaval, em 06/10/2009 São Paulo SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de um *ROLO COMPACTADOR VIBRADOR PARA SOLO modelo DYNAPAC CA600D* sinistrado durante queda no transporte de traslado, em 02/12/2009 Sorocaba SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Vistoria técnica pericial, de *32 ROLOS DE CORREIAS DE BORRACHA BRIDGESTONE ST2000*, de transportadora horizontal para carvão, sinistrados durante o transporte de importação, em 20/08/2010 São Gonçalo do Amarante CE.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

Consultoria, regulação de sinistro e peritagem; vistorias, coleta de dados, exames, análises, e avaliações, para ajuste das perdas, de uma *EMPILHADEIRA TEREX RS10 danificada em operação*, em 03/03/2023 Santos SP.
Realizado para ADDVALORA BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA. e MAPFRE SEGUROS LTDA.

USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL

Perícia técnica de equipamento sinistrado

Vistoria técnica pericial, de um *FILTRO DESAGUADOR HORIZONTAL, modelo ASF 12 - VLC* danificado após a queda, quando estava sendo instalado, em 04/11/2009 São Joaquim da Barra SP.
Realizado para ACE Seguradora S/A.

6. ENGENHARIA AERONÁUTICA e ENGENHARIA MECÂNICA: Ramos de Regulação, Vistoria, Perícia, Avaliação, Arbitragem, e Parecer Técnico para seguradoras, reguladoras e empresas em geral

Após prestar serviços para as Companhias Seguradoras, iniciamos a prestação de serviços técnicos para as pessoas físicas e jurídicas na área cível; executamos os seguintes serviços técnicos:

FILMES DE AERONAVES

Perícia técnica de filmes de aeronaves e partes

Vistorias técnicas, coleta de dados, para análises, avaliações, e laudo pericial de dois conjuntos de DVD's, no total de quinze, com mais de *100 FILMES DE AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS EM VOO E MANUTENÇÃO*, no pátio externo e heliponto de uma empresa, em 14/12/2015 Osasco SP.
Realizado para a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A.

Consultoria e perícia; exames e análises para avaliação, e ajuste de perdas de *COMPONENTES AERONÁUTICOS* sinistrados nas montagens dos cenários de um estúdio de gravação, para a produção do Filme: "*SEQUESTRO DO VOO 375*"; locados de antiga aeronave *VASP Boeing 737-200*; 07/02/2024 São Paulo SP.
Realizado para AVIAMAR INT. SURVEYORS e ALLIANZ SEGUROS S/A.

MARINE

Perícia técnica de Navio sinistrado

Consultoria e perícia; exames e análises para avaliação e ajuste de perdas de *GUINDASTE DO VESSEL FRIEDA* sinistrado no Porto de Aratu BA; em 21/03/2023 São Paulo SP.
Realizado para ADDVALORA BRASIL REGULADORA DE SINISTROS LTDA.

7. INFORMAÇÕES GERAIS

Nome: **PYX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**

CREA SP Nº. 0547274

CNPJ Nº. 03.592.483/0001-59

www.pyx.eng.br

Rua Frei Caneca, 180 - Consolação - São Paulo - SP - Brasil - CEP 01307-000

Diretor Técnico: Eng.º Paulo Sergio Rodrigues

55 11 95350-7373

paulo.rodrigues@pyx.eng.br

Diretor Executivo: Eng.º Renato Funicelli Vigneron

55 12 98278-1284

renato.vigneron@pyx.eng.br

8. CLIENTES

Empresas Aéreas:

PREMIER

MAGA Aviation

FRETAX TAXI AÉREO

Companhias Seguradoras, Reguladoras e Periciadoras:

ace seguros

AGF Brasil Allianz Group

VERA CRUZ

Banco Safra

Allianz Seguros

MAPFRE SEGUROS

addvalora Global Loss Adjusters

aviamar International Surveyors

Empresas em gerais:

sbt