

# Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

## **Sprawozdanie**


Techniki Pomiarowe

Laboratorium 3 Ćwiczenie 8

> Borsuk Piotr Technologie Przemysłu 4.0 Rok 2, Semestr 4, Grupa nr. 1 Rok akademicki 2023/2024

#### Zadanie 1. Przygotowanie oscyloskopu do pomiaru – skompensowanie sondy pomiarowej

#### 1.1 Schemat pomiarowy



Rys. 1. Sposób podłączenia sondy do zacisku sygnału kalibrującego.

Sygnał do wejścia oscyloskopu doprowadzamy za pomocą gniazda BNC, co w pewien sposób determinuje sposób doprowadzenia sygnału. Używamy sondy, która jest z jednej strony zakończona wtykiem BNC, a z drugiej posiada masę wyprowadzoną. Sonda ta posiada regulację tłumienia, co umożliwia pomiar sygnałów o różnych amplitudach. Dzięki temu połączeniu zapewniamy sobie szerokie pasmo mierzonych częstotliwości i amplitud sygnałów, ze względu na możliwość regulacji tłumienia.


Aby sonda działała z danym kanałem oscyloskopu, należy ją skompensować. Proces ten polega na dobraniu parametrów układu zastępczego, który powstaje z układu sondy RC oraz układów wejściowych oscyloskopu, tak aby zapewnić niezniekształcający tor do przekazywania sygnału. Konieczne jest, aby charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa takiego toru była płaska, a charakterystyka fazowo-częstotliwościowa liniowa.

Po przeprowadzeniu kompensacji sondy będziemy mieć pewność, że to, co mierzymy, faktycznie jest wyświetlane bez zniekształceń na ekranie oscyloskopu. Ponieważ parametry danego układu oscyloskopu nie są znane i nie da się ich zmienić, kompensację - dopasowanie impedancji uzyskujemy poprzez strojenie sondy, czyli zmianę pojemności wewnątrz sondy.

Strojenie polega na podłączeniu sondy do danego kanału oscyloskopu oraz doprowadzeniu na wejście sondy sygnału kalibrującego, najczęściej prostokątnego.

**Zadanie 2**. Pomiar okresu, oraz częstotliwości przebiegów okresowych metodą bezpośrednią oraz z zastosowaniem kursorów i pomiaru automatycznego.

#### 2.1 Schemat pomiarowy



Rys. 1. Schemat pomiarowy

#### 2.2 Metody pomiaru

- Metoda bezpośrednia
- Metoda z zastosowaniem kursorów
- Metoda pomiaru automatycznego

#### 2.3 Tabela pomiarowa

Tabela 1. Pomiary metodą bezpośrednią, kursorami i automatyczną.

	Bezpośrednio			Kursorami		Automatyczny		
f	$l_x$	$C_{tx}$	$T_{x}$	$f_x$	$T_{x}$	$f_x$	$T_{\mathbf{x}}$	$f_x$
	[Dzi]	[µS]	[µS]	$[KH_z]$	[µS]	$[KH_z]$	[µS]	$[KH_z]$
$f_1$	5.6	20	112	8.928	110	9.09	112	8.928
$f_2$	6.4	50	320	3.125	328	3.048	326	3.067
$f_3$	6.6	100	660	1.515	668	1.497	672	1.488
$f_4$	6.8	200	1360	0.735	1360	0.735	1362	0.734

#### 2.4 Zastosowane wzory.

$$f_{x} = \frac{1}{T_{x}} = \frac{1}{I_{x} * C_{tx}} \tag{1.1}$$

,gdzie:

 $T_x$  – okres,

 $l_x$  – długość odcinka na ekranie (w działkach)odpowiadająca okresowi przebiegu  $T_x$ ,

C<sub>tx</sub>—– aktualnie nastawiona wartość stałej podstawy czasu.

#### 2.5 Przykładowe obliczenia


$$f_1 = \frac{1}{5.6 * 20 * 10^{-6}} = \frac{1}{112 * 10^{-6}} = 8.928 [KH_Z]$$

$$f_1 = \frac{1}{110 * 10^{-6}} = 9.09 [KH_Z]$$

$$f_1 = \frac{1}{110 * 10^{-6}} = 8.928 [KH_Z]$$

**Zadanie 3**. Pomiar przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu metodą bezpośrednią, automatyczną oraz metodą elipsy.

#### 3.1 Schemat pomiarowy.



Rys. 2. Schemat pomiarowy.

- 3.2 Metody pomiaru.
- Metoda bezpośrednia
- Metoda elipsy
- Metoda automatyczna

#### 3.3 Tabela pomiarowa

Tabela 2. Pomiary metodą bezpośrednią, kursorami i automatyczną.

	В	Bezpośred	nia	Automatyczna			Elipsy		
φ	Δt	T	φ	Δt	T	φ	x <sub>0</sub>	X <sub>m</sub>	φ
zadane	[µS]	[mS]	[°]	[µS]	[mS]	[°]	[V]	[V]	[°]
-180	-504	1	-181.44	-512	1	-184.32	0	1	0
-150	-416	1	-149.76	-416	1	-149.96	0.58	1	35,45
-90	-248	1	-89.28	-252	1	-90.72	1	1	90
-45	-128	1	-46.08	-128	1	-46.08	0.72	1	46.05
-30	-88	1	-31,68	-90	1	-32.4	0.5	1	30
0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
45	120	1	43.2	120	1	43.2	0.68	1	42,84
60	160	1	57.6	160	1	57.6	0.88	1	61,64
90	256	1	92.16	248	1	89.28	1	1	90
120	336	1	120.96	328	1	118.08	0.92	1	66,9
180	504	1	181.44	508	1	182.88	0	1	0

#### 3.4 Zastosowane wzory.

$$\varphi = 360 * \frac{\Delta t}{T} [^{\circ}] \tag{2.1}$$


$$\phi = 360 * \frac{\Delta t}{T} [°]$$
 (2.1)  
$$\phi = \arcsin \frac{y_0}{y_m} = \arcsin \frac{x_0}{x_m} [°]$$
 (2.2)

,gdzie:

Δt – opóźnienie czasowe miedzy sygnałami,

T – okres sygnału,

 $y_0$ ,  $Y_m$ ,  $x_0$ ,  $X_m$  — obliczone na podstawie rysunku 3.



Rys. 3. Zasada obliczania parametrów metodą elipsy


#### 3.5 Przykładowe obliczenia.

$$\varphi = 360 * \frac{504 * 10^{-3}}{1} = -181,44 [°]$$

$$\varphi = \arcsin \frac{x_0}{X_m} = \arcsin \frac{0.58}{1} = 35,45 \, [^{\circ}]$$

**Zadanie 4**. Lokalizacja uszkodzeń w przewodach pomiarowych metodą reflektrometryczną (pomiar długości przewodów pomiarowych)

#### 4.1 Schemat



Rys. 5. Schemat pomiarowy.

- 4.2 Metody pomiaru.
- Metoda reflektometryczna

### 4.3 Tabela pomiarowa.

1. Kabel zdrowy								
$l_{\mathbf{w}}$	$\Delta l_{\mathbf{w}}$	$\delta l_{w}$	$t_{\mathbf{w}}$	$\Delta t_{\mathbf{w}}$	$\delta t_x$	$t_{x}$	$\Delta t_{x}$	$\delta t_x$
[cm]	[cm]	[%]	[nS]	[nS]	[%]	[nS]	[nS]	[%]
1380	5	0,36	144	2	1,38	102	2	1.96

$l_x$	$\Delta l_x$	$\delta l_x$
[cm]	[cm]	[%]
958,3	2	3,7

	Kabel uszkodzony							
$l_{\mathbf{w}}$	$\Delta l_{\mathbf{w}}$	$\delta l_w$	$t_{w}$	$\Delta t_{w}$	$\delta t_x$	$t_{x}$	$\Delta t_{x}$	$\delta t_x$
[cm]	[cm]	[%]	[nS]	[nS]	[%]	[nS]	[nS]	[%]
2395	5	0.21	236	2	0,85	140	2	1,43

l <sub>x</sub>	$\Delta l_x$	$\delta l_x$		
[cm]	[cm]	[%]		
1420	2	2,49		

#### 4.4 Zastosowane wzory

$$U_2 = qU_1 \tag{4.1}$$

$$q = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \tag{4.2}$$

$$l_{x} = \frac{t}{2}v \tag{4.3}$$

$$k = \frac{2l_w}{v * t_w} \tag{4.4}$$

$$l_x = \frac{t_x}{2} v * k \tag{4.5}$$

$$l_{x} = l_{w} \frac{t_{x}}{t_{w}} \tag{4.6}$$

$$\delta_{l_x} = \left| \delta_{l_x} \right| + \left| \delta_{t_x} \right| + \left| \delta_{t_w} \right| \tag{4.7}$$

,gdzie:

t – czas pomiędzy wyemitowaniem impulsu, a jego powrotem,

v – prędkość rozchodzenia się fali w kablu [m/s]

l<sub>w</sub> – długość wzorcowego odcinka kabla [m],

 $l_x$  – długość uszkodzonego odcinka kabla [m],

 $t_w$  — czas pomiędzy impulsem nadanym, a odbitym od końca kabla wzorcowego [s],

 $t_x$  — czas, który upłynął pomiędzy impulsem nadanym, a odbitym od miejsca uszkodzenia,

Z - impedancja falowa,

U – fala napięciowa,

4.5 Przykładowe obliczenia.

$$\delta_{lw} = \frac{5}{1380} * 100 = 0.36\%$$

$$l_x = 1380 * \frac{102}{144} = 958.3 cm$$

 $\delta l_x = |0,36| + |1,38| + |1,96| = 3,7\%$ 

#### Podsumowanie

W zadaniu 2 przeprowadziliśmy pomiary okresu i częstotliwości przebiegów za pomocą trzech różnych metod: bezpośredniej, z użyciem kursorów oraz automatycznej. Otrzymane wyniki są zbliżone, a różnice pomiędzy pomiarami są minimalne.

W zadaniu 3 dokonaliśmy pomiaru przesunięcia fazowego za pomocą oscyloskopu przy użyciu trzech metod: bezpośredniej, automatycznej oraz metodą elipsy.

W metodzie elipsy do pierwszego kanału wprowadziliśmy sygnał sinusoidalny, który "steruje" położeniem wyświetlanego przebiegu na osi y. Do drugiego kanału podłączyliśmy drugi sygnał sinusoidalny przesunięty w fazie względem pierwszego. Spowodowało to wyświetlanie wartości drugiego sygnału w funkcji pierwszego, co dało kształt elipsy zależny od przesunięcia fazowego między sygnałami.

Z naszych pomiarów i obliczeń wynika, że metoda elipsy jest najdokładniejsza, ze względu na najmniejszy błąd względny. Może to wynikać z trudności w dokładnym ustawieniu kursorów w metodzie bezpośredniej, co wprowadza błędy, oraz z niedokładnej kalibracji generatora czasu. Natomiast w przypadku metody elipsy, choć występują błędy związane z ustawieniem kursorów.

Nietypowe wartości pomiarów w metodzie elipsy są zależne od przesunięcia fazowego, dlatego wartości katów np. 60° i 120° powinny być do siebie zbliżone.

W zadaniu 4 wykorzystaliśmy metodę reflektometryczną do zlokalizowania uszkodzenia w przewodzie pomiarowym. Ta metoda opiera się na pomiarze czasu pomiędzy wysłaniem a powrotem impulsu, co pozwala określić odległość do miejsca uszkodzenia. Układ pomiarowy składał się z generatora impulsów, badanego kabla i oscyloskopu.