บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ระบบสามารถสรุปได้ดังนี้

- 5.1.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Module ต่าง ๆ ได้
- 5.1.2 อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถทำงานได้อัตโนมัติ ตามที่ได้ทำการระบุไว้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- 5.1.3 สามารถอัพสถานะค่า EC, pH, อุณหภูมิและความชื้นเก็บไว้บน Google Sheets ได้
- 5.1.4 สามารถสั่งถ่ายภาพผักภายในตู้แล้วสามารถดูผ่านหน้าเว็บได้

5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่พบและแนวทางในการแก้ปัญหา

จากการที่ได้ทำการเริ่มศึกษาและพัฒนาระบบจนเสร็จสมบูรณ์ ได้มีปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ระบบควบคุม, การใช้งาน Sensor และการปลูกผัก ดังนี้

- 5.2.1 ปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่นำมาใช้ เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชนิดมีการเชื่อมต่อที่ แตกต่างกันและความซับซ้อน มีแนวทางการแก้ปัญหา คือ ต้องทำการศึกษาข้อมูลของอุปกรณ์นั้น ๆ ให้เข้าใจในการใช้งาน หรือสอบถามผู้รู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์
- 5.2.2 ปัญหาการประกอบตู้ปลูกผัก เนื่องจากการประกอบตู้ปลูกผักต้องใช้เวลาข้อนข้างมาก รวมถึงต้องมีความรู้และทักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ แนวทางในการแก้ปัญหานี้ คือ ให้ผู้ที่มีความ เชี่ยวชาญทางช่างเป็นผู้สอนการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้คอยให้คำปรึกษาในการ ประกอบและการใช้อุปกรณ์
- 5.2.3 ปัญหาอุปกรณ์เกิดความเสียหายระหว่างการศึกษาการทำงาน เนื่องจากการนำอุปกรณ์ที่ ต้องใช้ มาทำการศึกษาการใช้งานและทดลองใช้งานกับเซนเซอร์ต่าง ๆ อุปกรณ์ได้เกิดความเสียหาย จากการลัดวงจรของไฟฟ้า แนวทางแก้ไขปัญหานี้ คือ ต้องศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ในเรื่องของ การจ่ายไฟฟ้าให้กับตัวอุปกรณ์ หรือเซนเซอร์ที่นำมาใช้
- 5.2.4 ค่าที่ได้จากเซนเซอร์ผิดเพี้ยนเล็กน้อย เนื่องจากอายุการใช้งานของเซนเซอร์นั้นเพิ่มมาก ขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเริ่มลดน้อยลง รวมถึงการเสื่อมสภาพของเซนเซอร์นั้น ๆ
- 5.2.5 อุปการณ์ Node MCU ESP8266 มีขาสำหรับทำการรับค่า Analog ได้เพียงขาเดียว ซึ่ง ไม่เพียงพอต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ส่งค่าเป็น Analog