楽しい運動計測実習(プレプログラム反応版)その1(ver.2.1)

平成 29 年 5 月 24 日

実習での注意

- 取得データはデータ格納専用の外部 HDD に専用フォルダを作って格納すること。ローカルディスクに放置すると謎のゴミになってしまい、後で困ります。
- 計測実験の時には、「データをとっては解析」と繰り返すのが王道。計測データを全てそろえてからその解析に入ると、あとで計測時の不備に気づいて、全データの取り直しになってしまうことがよくある。
- 以下の実験は、必ず全員のデータを取って解析してください。個人差がないかを確認することは重要です。
- 解析プログラムは各人作成後、お互いにその出力が同じになっているかを確認すること。バグ取りは重要です。

1 運動計測

テキスト「運動神経生理学講義」(ラタッシュ著, 大修館書店) の p.264-265 の「3. プレ・プログラム反応」の 2 つの実験を行う。

1.1 計測実験について

- テキストでは関節軌道の取得にゴニオメーターを用いているが、代わりにモーションキャプチャを用いる。
- モーションキャプチャのサンプリングは 200 frame/s で行うこと。
- 各関節位置の軌跡は MoveTR で抽出する。
- 得られたデータは自分のホームに転送して解析すること。

1.2 データ解析

1.2.1 筋電データの処理の流れ

筋電データは以下の手順で解析する。

- 1. バンドパスフィルターで雑音除去
- 2. 整流
- 3. 平滑化

1.2.2 筋電データの処理のプログラム作成

- 1. **雑音除去:** octave を使って、筋電位に 60~200 Hz の通過帯域を持つバンドパスフィルター(5 次バターワース)をかける。(CVS を使って「octave-filter」というレポジトリを入手し、butter.m、filtfilt.m、bilinear.m、sftrans.m、validate_filter_bands.m を使う)
- 2. **整流:** C 言語で筋電位 E(t) を整流する (絶対値をとる)。
- 3. **平滑化:** C 言語で適当な幅 ΔT の窓を設定して、その中での積分値を求め、筋肉の活動度を見る指標とする。

つまり、時刻tにおける筋肉の活動度(a(t))は以下で評価することになる。

$$a(t) = \frac{1}{\Delta T} \int_{t-\Delta T/2}^{t+\Delta T/2} |E(t)| dt$$

Tは、解析する運動の速さや、注目したい運動時間に応じて変更する。

1.2.3 運動軌道データの切取り

- 1. 計測によって得られた身体軌道のデータの内容を確認し、フォーマットとデータ (数値) の意味を把握しなさい。フォーマットは、使うソフトウェアの種類によって異なるが、大抵以下のようになっている。
 - (a) ヘッダ部 (始め):計測条件, データの各列のタイトル
 - (b) データ部: シーン番号、マーカ ID、x 座標, y 座標, z 座標等
 - (c) テール部 (最後): 計測データを統計処理したデータが格納されている。
- 2. データファイルの名前を joints.csv とするとき、このファイルからデータ部のみを取り出した pos-joints.dat と、それ以外 (ヘッダ部とテール部) のみを取り出したファイル info-joints.dat を作成するシェルス クリプト getdat.sh を作りなさい。各出力ファイルの仕様は以下の通りとする。
 - (a) pos-joints.dat は、データ部をそのままとり出す。
 - (b) info-joints.dat は、データ部以外を取り出す。(もしあれば) ダブルクォーテーション (") は取り 除く。

取得データファイルにおいて、データ部の行頭が数字であることを利用すれば、egrep コマンドを使ってデータ部とそれ以外をそれぞれ抽出できる。

1.2.4 運動軌道データの処理

データファイル pos-joints.dat から、各関節の各座標データを抽出する処理を自動化したい。

- 1. 以下のようなプログラム extract.c を作りなさい。
 - (a) 実行時には以下のような引数を指定できるようにする。

\$ extract <サンプリング周波数> <マーカ数> <入力データファイル名>

(b) 出力データに書き込む「時刻」は、引数で与えた「サンプリング周波数」と、入力データの「シーン」番号により計算する。

- (c) 入力ファイルが name.dat のとき、出力ファイル名は計測点 ID を使って 1-name.dat, 2-name.dat,… とする。もし、入力ファイル名が pos-joints.dat ならば、出力ファイル名は計測点 ID を使って 1-pos-joints.dat, 2-pos-joints.dat,… である。
- (d) 各出力データファイルのフォーマットは以下の通り。

時刻, x座標, y座標, z座標

- 2. 以下のようなシェルスクリプト extract.sh を作りなさい。その仕様は以下の通りとする。
 - (a) 実行時には以下のような引数を指定できるようにする。
 - \$ extract.sh <入力データファイル名>
 - (b) 前間の extract コマンドを、サンプリング周波数、計測点数、入力データファイル名を指定して呼び出して、各関節の xyz データを抽出する。
 - (c) サンプリング周波数とマーカ数は先につくってある info-*.dat から抽出する。(例えば grep と cut を用いて抽出できる。シェルスクリプトで、あるコマンド cmd の実行結果を変数 CMD に格納するには CMD='cmd'とすれば OK)
- 3. 以下のようなシェルスクリプト cut23 をつくりなさい。
 - (a) 以下のように実行したら,入力ファイルの第 2,3,4 フィールド (xyz 座標データ) のみを抽出したファイルを出力する。(cut コマンドを使う)
 - \$ cut23 1-pos-joints.dat
 - (b) 上記のように入力ファイル名が 1-pos-joints.dat ならば、出力ファイル名は 1-xy-joints.dat とする。

1.3 レポート作成

テキストを参考にして、実験結果をレポートにまとめる。

- 1. IATFX を使って、実験結果をレポートにしなさい。
- 2. トチTトX の使い方は裏ページ (「UNIX/LINUX の基本操作」の auctex の項目) や各種文献参照のこと。
- 3. 生データや処理したデータは xmgrace (マニュアル有) を使ってグラフ (x-t,y-t,x-y 等) にして考察しな さい。
- 4. 実験の目的、手法、結果、考察をきちんと書くこと。ただし、考察は数行程度でOK。
- 5. 結果をわかりやすく示す図表を作ること。絵を描くには tgif や LibreOffice を使う。表は LaTeX の表組機能を使うこと。
- 6. 掲載した図表は必ず本文中で引用して説明すること。
- 7. 図表の引用は\label,\ref を使った IATeX の自動引用機能を使う事。