



12,5*max

13*max





Установка элементов R1..R18, R20..R68



- 2. Установку элементов производить по ГОСТ 29137—91 диоды, транзисторы по варианту 070; элементы DD1..DD10 по варианту 360; конденсаторы, резисторы, кнопки по чертежу. 3. Паяльная паста — SMT623602—38.
- 4. Припой ПОС61 по ГОСТ 21930—76
- 5. Позиции элементов условно не показаны. 6. Остальные ТТ по ГОСТ 1022—96.

