PANDUAN PENGGUNAAN GRAPHICAL USER INTERFACE CONTROL CHART DENGAN MATLAB

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Tengah Semester

Dosen Pengampu: Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si.



MODUL

Disusun Oleh:

BEATRICE MARIETTA

24050119130078

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2021

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan modul ini yang berjudul "Panduan

Penggunaan Graphical User Interface Control Chart dengan MATLAB" guna memenuhi tugas mata

kuliah Komputasi Statistika Lanjut. Modul ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan atau

petunjuk serta langkah-langkah dalam mengoperasikan GUI Control Chart yang dibuat penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan modul ini masih jauh dari sempurna serta masih

terdapat kesalahan dan kekurangan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis

miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan bahkan kritik dari berbagai pihak

yang. Kemudian, apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan penelitian ini penulis mohon maaf

sebesar-besarnya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si. selaku

pengampu mata kuliah Komputasi Statistika Lanjut yang telah membimbing dan membantu penulis

dalam memberikan materi kuliah serta bantuan dari banyak pihak, sehingga penulis dapat

menyelesaikan modul ini. Harapan penulis semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi

pembaca.

Semarang, 9 Oktober 2021

Penulis

ii

DAFTAR ISI

HAL	AMA.	AN SA	AMPUL	i				
KAT	A PE	NGA	NTAR	ii				
DAF	TAR	ISI		iii				
BAB	i			1				
1	.1	Tujuan1						
1	.2	Mar	nfaat	1				
BAB	H			2				
2	.1	GUI	(Graphical User Interface)	2				
2	.2	Peta	a Kendali (<i>Control Chart</i>)	2				
BAB	iII			4				
3	.1	Tam	npilan GUI	4				
3	.2	Pan	duan Penggunaan GUI	6				
	3.2.	.1	Judul Control Chart	6				
	3.2.	.2	Panel Types of Data & Control Chart	6				
	3.2.	.3	Panel Input	12				
	3.2.	.4	Pushbutton OK	14				
	3.2.	.5	Pushbutton Reset	14				
	3.2.	.6	Panel Output	15				
	3.2.	.7	Pushbutton Exit	16				
3	.3	Lan	gkah-Langkah	16				
3	.4	Hasi	il Perhitungan	17				
	3.3.	.1	Data Variabel	17				
	3.3.	.2	Data Atribut	18				
DAF	TAR	PUS	TAKA	21				
I A N.	1DIR/	١٨١		22				

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan pembuatan GUI *control chart* dengan MATLAB adalah menerapkan UI dalam perhitungan dan pembuatan peta kendali atau *control chart*.

1.2 Manfaat

Modul "Panduan Penggunaan Graphical User Interface Control Chart pada MATLAB" berisi petunjuk atau panduan penggunaan GUI dalam control chart (peta kendali) yang dibuat penulis, sehingga pembaca dapat memahami dan mengerti bagaimana penggunaan GUI tersebut. Tujuan pembuatan GUI control chart adalah untuk memudahkan dalam perhitungan yang diperlukan untuk membuat control chart. Selain itu, pengolahan data control chart dengan GUI akan menghasilkan output grafik atau peta kendali yang dibentuk oleh UCL, CL, dan LCL serta output tabel yang berisi nilai UCL, CL, dan LCL pada tiap sampel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 GUI (Graphical User Interface)

UI (*User Interface*) merupakan sebuah tampilan grafis pada satu atau lebih jendela (*window*) yang berisi kontrol (*control*) yang disebut komponen (*component*), sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan pekerjaan interaktif. Dengan memanipulasi kontrol pada UI, UI akan merespon tindakan secara bergantian. GUI (*Graphical User Interface*) merupakan salah satu *tools* pada MATLAB untuk membuat UI dengan GUIDE (*Graphical User Interface Designer*) atau dengan skrip MATLAB. Tiap kontrol dan UI memiliki satu atau lebih *callback* yang merupakan perintah pada MATLAB untuk melakukan sesuatu, biasanya dipicu dengan menekan tombol atau mengarahkan kursor ke komponen, lalu UI akan merespon kejadian tersebut. *Callback* tidak dapat dikontrol ketika program sedang dijalankan. Terdapat dua cara mengkodekan *callback*, yaitu sebagai fungsi bahasa MATLAB yang disimpan dalam file dan sebagai tulisan yang berisi perintah MATLAB. *Callback* sebagai fungsi yang disimpan dalam file lebih sering digunakan, karena fungsi memiliki akses ke argument serta lebih efektif dan fleksibel. Penggunaan GUIDE akan otomatis membuat M-file yang mengontrol bagaimana GUI beroperasi. M-file akan menginisialisasi GUI dan berisi kerangka kerja (*framework*) untuk semua *callback* GUI.

2.2 Peta Kendali (Control Chart)

Control chart pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrew Shewhart yang bekerja untuk Bell Telephone Laboratories Amerika Serikat. Control chart merupakan salah satu alat bantu dalam pengendalian kualitas statistika (Statistical Quality Control). Control chart merupakan sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Control chart digunakan untuk memeriksa dan mengontrol proses produksi. Proses yang stabil namun berada di luar batas kendali harus diperbaiki untuk menemukan penyebab agar didapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Terdapat dua jenis control chart berdasarkan karakteristik data yang diamati, yaitu control chart untuk data variabel dan control chart untuk data atribut. Data variabel merupakan data berupa karakteristik kualitas hasil pengukuran dan dapat dinyatakan dalam satuan ukuran, seperti cm, kg, liter, dan sebagainya. Control chart yang termasuk dalam kategori data variabel adalah peta kendali \overline{X} dan R serta peta kendali \overline{X} dan

S. Peta kendali \overline{X} atau rata-rata memvisualisasikan fluktuasi rata-rata dan menunjukkan penyimpangan rata-rata sampel yang akan memberikan gambaran konsistensi proses. Proses cencerung stabil jika rata-rata sampel mendekati nilai rata-rata dan sebaliknya. Peta kendali R atau range (rentang) mengukur perbedaan nilai terendah dan tertinggi pada setiap sampel. Peta kendali S atau standar deviasi mengukur nilai simpangan baku pada tiap sampel. Peta kendali R dan S memberi gambaran mengenai variabilitas proses.

Data atribut merupakan data yang bersifat diskrit dan merupakan ukuran kualitas indeks kapabilitas proses dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan ukuran. Data atribut umumnya diukur dengan dihitung atau menggunakan daftar pencacahan atau tally, seperti jumlah cacat dalam satu batch produk, jenis warna, jenis kelamin, dan sebagainya. Terdapat dua tipe teknik pengendalian kualitas pada kategori data atribut, yaitu yes/no (ya/tidak) dan terhitung. Tipe data yes/no hanya membedakan antara cacat dan tidak cacat. Control chart yang termasuk dalam tipe data yes/no adalah peta kendali P (mengukur proporsi defect/cacat/kegagalan dalam proses) dan peta kendali NP (mengukur jumlah defect/cacat/kegagalan dalam proses). Sedangkan, tipe data terhitung jika data yang diobservasi lebih rumit atau perlu analisis mendalam. Control chart yang termasuk dalam tipe data terhitung adalah peta kendali C dan peta kendali U yang berfungsi untuk mengukur jumlah defect/ketidaksesuaian pada unit yang diproduksi. Perbedaan dalam penggunaan peta kendali NP dengan P dan peta kendali C dengan U adalah peta kendali P dan peta kendali U digunakan jika jumlah sampel (sample size) yang diobservasi adalah konstan atau tetap ataupun tidak konstan atau bervariasi, sedangkan peta kendali NP dan peta kendali C hanya dapat digunakan jika jumlah sampel (sample size) yang diobservasi adalah konstan atau tetap.

Control chart dibentuk oleh UCL (Upper Control Limit) atau batas kendali atas, CL (Central Line), dan LCL (Lower Control Limit) atau batas kendali bawah. Berikut merupakan perhitungan UCL, CL, dan LCL.

$$CL = \mu$$

$$UCL = \mu + 3 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$LCL = \mu - 3 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$


Dengan μ adalah rata-rata atau mean dan σ adalah standard deviation atau simpangan baku serta n adalah ukuran sampel (sample size).

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Tampilan GUI


Berikut merupakan tampilan GUI Control Chart pada Matlab.




Untuk menampilkan GUI, dapat dengan menulis syntax berupa nama GUI "control_chart" yang ingin di run atau dijalankan pada Command Window.



Atau dapat dilakukan dengan klik run M-file "control_chart.m" pada Editor.



Sebelum menjalankan GUI, pastikan bahwa folder sudah berada pada tempat penyimpanan file. Untuk mengganti folder, klik Browse for folder dan pilih folder dimana file disimpan.




3.2 Panduan Penggunaan GUI

3.2.1 Judul Control Chart

Judul GUI yang dibuat oleh penulis adalah *Control Chart*, dimana GUI yang dibuat digunakan untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan dan membuat peta kendali (*control chart*).


3.2.2 Panel Types of Data & Control Chart

Panel **Types of Data & Control Chart** berisi dua pilihan jenis data yang akan dilakukan perhitungan, yaitu **Data Variabel** dan **Data Atribut**.



a. Data Variabel

Pemilihan **Data Variabel** akan menghasilkan tampilan seperti di bawah ini, dimana popup-menu untuk **Data Atribut** dinonaktifkan, pada **Output** akan terdapat dua tabel dan dua grafik, serta pada **Input** akan ditampilkan tabel untuk data variabel dan panel untuk memasukkan nilai tabel *control chart*.




Sebagai cacatan, perhitungan *control chart* pada data variabel hanya dapat digunakan ketika setiap sampel memiliki jumlah pengamatan atau observasi yang sama.


Kemudian, popup-menu digunakan untuk memilih jenis *control chart* pada data variabel, yaitu **XBar-R Chart** dan **XBar-S Chart**.



Ketika XBar-R Chart dipilih, maka akan menampilkan judul pada kedua tabel Output, yaitu R Chart dan XBar Chart serta pada Input akan terdapat panel XBar-R untuk memasukkan nilai A2, D3, dan D4 oleh pengguna.




Ketika XBar-S Chart dipilih, maka akan menampilkan judul pada kedua tabel Output, yaitu S Chart dan XBar Chart serta pada Input akan terdapat panel XBar-S untuk memasukkan nilai A3, B3, dan B4 oleh pengguna.




b. Data Atribut

Pemilihan **Data Atribut** akan menghasilkan tampilan seperti di bawah ini, dimana popup-menu untuk **Data Variabel** dinonaktifkan, pada **Output** akan terdapat satu tabel dan satu grafik, serta pada **Input** akan ditampilkan tabel untuk data atribut dan panel untuk memasukkan nilai tabel *control chart* tidak akan ditampilkan.




Sebagai cacatan, perhitungan *control chart* pada data atribut bisa menggunakan jumlah sampel (*sample size*) yang sama atau berbeda, namun jumlah sampel yang berbeda akan menghasilkan peta kendali dengan batas-batas yang kurang jelas.


Kemudian, popup-menu digunakan untuk memilih jenis *control chart* pada data atribut, yaitu **P Chart**, **NP Chart**, **C Chart**, dan **U Chart**.




Ketika P Chart dipilih, maka akan menampilkan judul P Chart pada tabel Output.




Ketika NP Chart dipilih, maka akan menampilkan judul NP Chart pada tabel Output.



Ketika C Chart dipilih, maka akan menampilkan judul C Chart pada tabel Output.




Ketika U Chart dipilih, maka akan menampilkan judul U Chart pada tabel Output.



Pemilihan jenis *control chart* pada popup-menu akan mengubah tabel **Output** sesuai dengan jenis *control chart* yang dipilih. Ketika popup-menu terpilih "- select -", baik pada **Data Variabel** maupun **Data Atribut**, maka tempat untuk memasukkan data akan dinonaktifkan. Sehingga, pengguna harus memilih jenis *control chart* terlebih dahulu sebelum mengolah data.

3.2.3 Panel Input

Panel **Input** berisi tempat untuk memasukkan data dan pushbutton **Input Data**, tabel yang berisi data yang akan diolah, panel untuk memasukkan nilai tabel *control chart* untuk data variabel, pushbutton **OK**, serta pushbutton **Reset**.



a. Input Data


Kotak kosong digunakan untuk menuliskan nama file excel yang di dalamnya terdapat data yang akan diolah, sebagai contoh: xbar-r_chart.xlsx; p_chart.xlsx; dll. Pushbutton Input Data merupakan tombol untuk memasukkan data dari excel ke tabel yang ada pada Input.




Ketika data sudah dimasukkan, tetapi ada perubahan jenis data maka nama data pada kotak akan terhapus dan data yang sudah dimasukkan dalam tabel akan terhapus.

b. Tabel

Tabel pada **Input** menampilkan data yang akan diolah. Terdapat dua tabel untuk data variabel dan data atribut. Tabel data variabel terdiri dari 26 kolom, dengan kolom ke-1 *Sample Number* adalah kolom untuk menampilkan nomor sampel dan kolom ke-2 hingga kolom ke-26 adalah subgrup *X1, X2, ..., X25* untuk menampilkan data observasi pada tiap sampel. Tabel data atribut terdiri dari 3 kolom, dengan kolom ke-1 Sample Number untuk menampilkan nomor sampel, kolom ke-2 *Sample Size* untuk menampilkan jumlah sampel yang diobservasi, dan kolom ke-3 *Number of Errors* adalah kolom yang menampilkan jumlah *defect*/kecacatan/kesalahan pada tiap sampel yang diamati.






Tabel data variabel

Tabel data atribut

c. Panel XBar-R dan XBar-S

Panel XBar-R dan XBar-S akan muncul saat memilih data variabel. XBar-R berisi tempat untuk memasukkan nilai A2, D3, dan D4 tabel *control chart* berdasarkan jumlah observasi atau *subgroup size* pada tiap sampel dan akan muncul ketika memilih jenis *control chart* XBar-R Chart. Panel XBar-S berisi tempat untuk memasukkan nilai A3, B3, dan B4 tabel *control chart* berdasarkan jumlah observasi atau *subgroup size* pada tiap sampel dan akan muncul ketika memilih jenis *control chart* XBar-S Chart.





Panel XBar-R

Panel XBar-S

3.2.4 Pushbutton OK

Pushbutton **OK** adalah tombol untuk mengolah data yang telah dimasukkan berdasarkan jenis data dan jenis control chart yang sudah dipilih sebelumnya. Ketika tombol **OK** diklik, maka akan menghasilkan **Output** tabel dan peta kendali.



3.2.5 Pushbutton Reset


Pushbutton Reset adalah tombol untuk menghapus seluruh data pada tabel Input serta menghapus hasil dari data yang telah diolah dengan menghapus nilai pada tabel Output dan menghapus peta kendali Output. Ketika tombol Reset diklik, seluruh data dan hasil perhitungan serta peta kendali akan terhapus, dan pengguna dapat mengolah data yang sama maupun data baru dengan jenis data dan atau jenis control chart yang berbeda atau sama dari data sebelumnya.


Reset

3.2.6 Panel Output

a. Tabel

Tabel output akan menampilkan nilai UCL (*Upper Control Limit*) pada kolom ke-2, CL (*Center Line*) pada kolom ke-3, dan LCL (*Lower Control Limit*) pada kolom ke-4 dari hasil perhitungan yang dilakukan setelah mengklik tombol **OK**. Pada kolom ke-1, berisi nilai ratarata pada tiap sampel. Tabel **Output** akan berbeda, bergantung pada jenis *control chart* yang akan digunakan. Jumlah tabel akan berbeda berdasarkan jenis data yang dipilih, yaitu akan ada 2 tabel jika memilih data variabel dan 1 tabel jika memilih data atribut.






Tampilan untuk data variabel

Tampilan untuk data atribut

b. Grafik

Grafik pada **Output** akan menampilkan peta kendali sesuai jenis *control chart*. Jumlah grafik output yang ditampilkan akan berbeda tergantung jenis data yang dipilih. **Output**

akan menampilkan 2 grafik peta kendali untuk data variabel dan 1 grafik peta kendali untuk data atribut.



Tampilan untuk data variabel

Tampilan untuk data atribut

3.2.7 Pushbutton Exit

Pushbutton Exit merupakan tombol yang berfungsi untuk menutup GUI yang sedang dijalankan.



3.3 Langkah-Langkah

Langkah-langkah pengolahan data dengan menggunakan GUI *Control Chart* adalah sebagai berikut:

- 1. Jalankan GUI control chart (lihat 3.1)
- 2. Pilih jenis data yang akan digunakan pada panel Types of Data & Control Chart.
- 3. Pilih **jenis control chart** yang akan digunakan, pada popup-menu.
- 4. Masukkan nama file excel pada kotak kosong untuk memasukkan data pada panel Input.


- 5. Klik pushbutton Input Data.
- 6. Jika jenis data yang digunakan adalah data variabel, maka masukkan nilai tabel *control chart* sesuai dengan jumlah observasi atau *subgroup size* pada tiap sampel pada panel **Xbar-R** atau **XBar-S**. Jika jenis data yang digunakan adalah data atribut, maka tidak perlu memasukkan nilai tabel *control chart* (nilai Tabel *Control Chart* dapat dilihat pada Lampiran B).
- 7. Klik **OK**. Maka GUI akan memproses data, kemudian nilai hasil perhitungan akan dimasukkan ke **Output** tabel dan **Output** grafik.
- 8. Klik **Reset** jika ingin mengolah data yang berbeda.
- 9. Langkah pengolahan data setelah **Reset** sama dengan langkah ke-2 hingga ke-7.
- 10. Klik Exit untuk keluar dari GUI Control Chart.

3.4 Hasil Perhitungan


Berikut merupakan hasil pengolahan data dengan GUI Control Chart.

3.3.1 Data Variabel

a. XBar-R Chart




b. XBar-S Chart




3.3.2 Data Atribut


a. P Chart




b. NP Chart



c. C Chart



d. U Chart



DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, A. A. (2016). *Diagram Kontrol Fuzzy Multinomial Untuk Data Linguistik*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Baradaran, V., & Dashtbani, H. (2014). A Decision Support System for Monitoring Traffic by Statistical Control Charts. *Management Science Letters 4*, 1661-1670.
- Dunning, D. (2017). What Are UCL & LCL? Retrieved October 8, 2021, from Sciencing: https://sciencing.com/ucl-lcl-12011171.html

LAMPIRAN

A. Syntax GUI MATLAB

Berikut merupakan syntax GUI control chart.m.

```
function varargout = control chart(varargin)
% CONTROL CHART MATLAB code for control chart.fig
      CONTROL CHART, by itself, creates a new CONTROL CHART or raises the
existing
응
      singleton*.
응
응
       H = CONTROL CHART returns the handle to a new CONTROL CHART or the handle
to
응
       the existing singleton*.
응
응
       CONTROL CHART('CALLBACK', hObject, eventData, handles,...) calls the local
응
       function named CALLBACK in CONTROL CHART.M with the given input arguments.
응
응
       CONTROL CHART ('Property', 'Value',...) creates a new CONTROL CHART or
raises the
       existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
       applied to the GUI before control chart OpeningFcn gets called. An
응
       unrecognized property name or invalid value makes property application
응
응
       stop. All inputs are passed to control chart OpeningFcn via varargin.
응
       *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
응
       instance to run (singleton)".
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help control chart
% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Oct-2021 00:32:46
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui Singleton = 1;
gui State = struct('gui Name',
                                    mfilename, ...
                   'qui Singleton', qui Singleton, ...
                   'gui OpeningFcn', @control chart OpeningFcn, ...
                   'gui OutputFcn', @control chart OutputFcn, ...
                   'gui_LayoutFcn', [], ...
                   'gui Callback',
                                     []);
if nargin && ischar(varargin{1})
    gui State.gui Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
    [vararqout{1:narqout}] = qui mainfcn(qui State, vararqin{:});
    gui mainfcn(gui State, varargin{:});
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before control chart is made visible.
```

```
function control chart OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to control chart (see VARARGIN)
% Choose default command line output for control chart
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes control chart wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait (handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = control chart OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on button press in pushbutton exit.
function pushbutton exit Callback (hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton exit (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
            structure with handles and user data (see GUIDATA)
% handles
close;
function edit o2 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit o2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to \overline{b}e defined in a future version of MATLAB
% handles
           structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit o2 as text
        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit o2 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit o2 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit o2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
   set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
```

```
end
function edit o1 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit o1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to \overline{b}e defined in a future version of MATLAB
             structure with handles and user data (see GUIDATA)
% handles
% Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit ol as text
         str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit o1 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit o1 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
           handle to edit o1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
            empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
% --- Executes on selection change in popupmenu a.
function popupmenu a Callback (hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu a (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
             structure with handles and user data (see GUIDATA)
% handles
a=get(handles.popupmenu a, 'Value');
if a==2
    set (handles.uitable p, 'Visible', 'on');
    set(handles.uitable np,'Visible','off');
    set(handles.uitable_c,'Visible','off');
    set(handles.uitable_u,'Visible','off');
    set(handles.edit id, 'Enable', 'on');
    set(handles.edit o1, 'String', 'P Chart');
elseif a==3
    set(handles.uitable p, 'Visible', 'off');
    set(handles.uitable np, 'Visible', 'on');
    set(handles.uitable c,'Visible','off');
    set(handles.uitable u,'Visible','off');
    set(handles.edit id, 'Enable', 'on');
    set(handles.edit o1, 'String', 'NP Chart');
elseif a==4
    set(handles.uitable p, 'Visible', 'off');
    set(handles.uitable np,'Visible','off');
    set(handles.uitable c, 'Visible', 'on');
    set(handles.uitable u, 'Visible', 'off');
    set(handles.edit id, 'Enable', 'on');
    set(handles.edit o1, 'String', 'C Chart');
elseif a==5
    set (handles.uitable p, 'Visible', 'off');
    set(handles.uitable np,'Visible','off');
```

```
set(handles.uitable c,'Visible','off');
    set(handles.uitable_u,'Visible','on');
    set(handles.edit id, 'Enable', 'on');
    set(handles.edit o1, 'String', 'U Chart');
elseif a==1
    set(handles.edit id, 'Enable', 'off');
    set(handles.edit o1, 'String', '');
end
guidata(hObject, handles);
% Hints: contents = cellstr(get(hObject, 'String')) returns popupmenu a contents
as cell array
         contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu a
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu a CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
            handle to popupmenu a (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
% --- Executes on selection change in popupmenu v.
function popupmenu v Callback (hObject, eventdata, handles)
           handle to popupmenu v (see GCBO)
% hObject
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
            structure with handles and user data (see GUIDATA)
v=get(handles.popupmenu v, 'Value');
if v==2
    set(handles.uipanel xbarr, 'Visible', 'on');
    set(handles.uipanel xbars,'Visible','off');
    set(handles.uitable r,'Visible','on');
    set(handles.uitable s, 'Visible', 'off');
    set(handles.edit id, 'Enable', 'on');
    set(handles.edit o1, 'String', 'R Chart');
    set(handles.edit o2, 'String', 'X-Bar Chart');
elseif v==3
    set(handles.uipanel xbars,'Visible','on');
    set(handles.uipanel xbarr,'Visible','off');
    set(handles.uitable r, 'Visible', 'off');
    set(handles.uitable s,'Visible','on');
    set(handles.edit id, 'Enable', 'on');
    set(handles.edit o1, 'String', 'S Chart');
    set(handles.edit o2, 'String', 'X-Bar Chart');
elseif v==1
    set(handles.edit id, 'Enable', 'off');
    set(handles.edit o1, 'String', '');
    set(handles.edit o2, 'String', '');
guidata(hObject, handles);
```

```
% Hints: contents = cellstr(get(hObject, 'String')) returns popupmenu v contents
as cell array
         contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu v
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function popupmenu v CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu v (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
% --- Executes on button press in pushbutton id.
function pushbutton id Callback (hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton id (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
data=xlsread(get(handles.edit id,'string'));
handles.data=data;
if (get(handles.radiobutton v,'Value')==1)
   set(handles.uitable v,'Data',data);
else (get(handles.radiobutton a, 'Value') == 1)
   set (handles.uitable a, 'Data', data);
quidata(hObject, handles);
function edit id Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit id (see GCBO)
\% eventdata reserved - to \stackrel{\smile}{\text{be}} defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit id as text
         str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit id as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit id CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit id (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
```

```
% --- Executes on button press in pushbutton ok.
function pushbutton ok Callback(hObject, eventdata, handles)
           handle to pushbutton ok (see GCBO)
% hObject
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
v=get(handles.popupmenu v,'Value');
a=get(handles.popupmenu a, 'Value');
if (get(handles.radiobutton v,'Value')==1)
    if v==2
        A2=str2num(get(handles.edit_a2,'string'));
        D3=str2num(get(handles.edit d3, 'string'));
        D4=str2num(get(handles.edit d4, 'string'));
        data=handles.data;
        a=size(data);
        b=a(:,1);
        c=a(:,2);
        o=data(:,2:c);
        0=0';
        xi=sum(o);
        xi=xi';
        xi bar=mean(o);
        xi bar=xi bar';
        xibarbar=sum(xi bar)/b;
        Ri=max(o)-min(o);
        Ri=Ri';
        R bar=sum(Ri)/b;
        CL xbar=ones(b,1).*xibarbar;
        UCL xbar=ones(b,1).*(xibarbar+A2*R bar);
        LCL xbar=ones(b,1).*(xibarbar-A2*R bar);
        CL R=ones(b,1).*R bar;
        UCL R=ones(b,1).*(D4*R bar);
        LCL R=ones(b,1).*(D3*R bar);
        output R=[Ri UCL R CL R LCL R];
        output xbar=[xi bar UCL xbar CL xbar LCL xbar];
        axes (handles.axes2)
        plot(output xbar)
        title('X-Bar Chart');
        grid on;
        axes (handles.axes3)
        plot(output R)
        title('R Chart');
        grid on;
        set(handles.uitable r,'Data',output R);
        set(handles.uitable xbar, 'Data', output xbar);
    elseif v==3
        A3=str2num(get(handles.edit a3, 'string'));
        B3=str2num(get(handles.edit b3,'string'));
        B4=str2num(get(handles.edit_b4,'string'));
        data=handles.data;
        a=size(data);
```

```
b=a(:,1);
        c=a(:,2);
        o=data(:,2:c);
        0=0';
        xi=sum(o);
        xi=xi';
        xi bar=mean(o);
        xi bar=xi bar';
        xibarbar=sum(xi)/((c-1)*b);
        for j=1:b
            s(j,:)=o(:,j)-xi bar(j,1);
        s2=s.^2;
        s2=s2';
        sums2=sum(s2);
        sums2=sums2';
        si2=sums2./(c-1-1);
        si=sqrt(si2);
        sbar=sqrt((sum((c-1-1)*si.^2))/((c-1-1)*b));
        CL xbar=ones(b,1).*xibarbar;
        UCL xbar=ones(b,1).*(xibarbar+A3*sbar);
        LCL xbar=ones(b,1).*(xibarbar-A3*sbar);
        CL S=ones(b,1).*sbar;
        UCL S=ones(b,1).*(B4*sbar);
        LCL S=ones(b,1).*(B3*sbar);
        output S=[si UCL S CL S LCL S];
        output xbar=[xi bar UCL xbar CL xbar LCL xbar];
        axes(handles.axes2)
        plot(output xbar)
        title('X-Bar Chart');
        grid on;
        axes(handles.axes3)
        plot(output S)
        title('S Chart');
        grid on;
        set(handles.uitable s, 'Data', output S);
        set(handles.uitable xbar, 'Data', output xbar);
    end
else (get(handles.radiobutton a, 'Value') ==1)
    if a==2
        data=handles.data;
        x=length(data);
        ni=data(:,2);
        Di=data(:,3);
        Pi=Di./ni;
        pbar=sum(data(:,3))./sum(data(:,2));
```

```
CL p=ones(x,1).*pbar;
    UCL p=ones(x,1)*(pbar)+(3*sqrt(pbar*(1-pbar))*sqrt(ni).^(-1));
    LCL p=ones(x,1)*(pbar)-(3*sqrt(pbar*(1-pbar))*sqrt(ni).^(-1));
    LCL p(find(LCL p<0))=0;
    output p=[Pi UCL p CL p LCL p];
    axes(handles.axes1)
    plot(output p)
    title('P Chart');
    grid on;
    set(handles.uitable p, 'Data', output p);
elseif a==3
    data=handles.data;
    x=length(data);
    ni=data(:,2);
    Di=data(:,3);
    Pi=Di./ni;
    pbar=sum(data(:,3))./sum(data(:,2));
    npbar=sum(Di)/x;
    CL npbar=ones(x,1).*npbar;
    UCL npbar=ones(x,1)*(npbar+3*sqrt(npbar*(1-pbar)));
    LCL npbar=ones(x,1)*(npbar-3*sqrt(npbar*(1-pbar)));
    LCL npbar(find(LCL npbar<0))=0;</pre>
    output np=[Di UCL npbar CL npbar LCL npbar];
    axes (handles.axes1)
    plot(output np)
    title('NP Chart');
    grid on;
    set(handles.uitable np, 'Data', output np);
elseif a==4
    data=handles.data;
    x=length(data);
    Ci=data(:,3);
    cbar=sum(Ci)/x;
    CL c=ones(x,1).*cbar;
    UCL c=ones(x,1)*(cbar)+(3*sqrt(cbar));
    LCL c=ones(x,1)*(cbar)-(3*sqrt(cbar));
    LCL c(find(LCL c<0))=0;
    output c=[Ci UCL c CL_c LCL_c];
    axes(handles.axes1)
    plot(output c)
    title('C Chart');
    grid on;
    set(handles.uitable c, 'Data', output c);
elseif a==5
    data=handles.data;
    x=length(data);
    ni=data(:,2);
    Xi=data(:,3);
    Ui=Xi./ni;
```

```
ubar=sum(Xi)/sum(ni);
        CL u=ones(x,1).*ubar;
        UCL u=ones(x,1)*(ubar)+(3*sqrt(ubar)*sqrt(ni).^(-1));
        LCL u=ones(x,1)*(ubar)-(3*sqrt(ubar)*sqrt(ni).^(-1));
        LCL u(find(LCL u<0))=0;
        output u=[Ui UCL u CL u LCL u];
        axes(handles.axes1)
        plot(output u)
        title('U Chart');
        grid on;
        set(handles.uitable u, 'Data', output u);
    end
end
% --- Executes on button press in pushbutton res.
function pushbutton res Callback(hObject, eventdata, handles)
            handle to pushbutton res (see GCBO)
% hObject
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
            structure with handles and user data (see GUIDATA)
% handles
set(handles.edit id, 'String', '');
set(handles.edit o1, 'String', '');
v=get(handles.popupmenu v,'Value');
a=get(handles.popupmenu a, 'Value');
if (get(handles.radiobutton v,'Value')==1)
    cla(handles.axes2, 'reset');
    cla(handles.axes3, 'reset');
    set(handles.uitable v,'Data',{});
    set(handles.edit o2, 'String', '');
    set(handles.uitable xbar, 'Data', {});
    if v==2
        set(handles.edit a2, 'String', '');
        set(handles.edit d3,'String','');
        set (handles.edit d4, 'String', '');
        set(handles.uitable r,'Data',{});
    elseif v==3
        set(handles.edit a3,'String','');
        set(handles.edit b3, 'String', '');
        set(handles.edit b4,'String','');
        set(handles.uitable s,'Data',{});
else (get(handles.radiobutton a, 'Value') ==1)
    cla(handles.axes1, 'reset');
    set(handles.uitable a, 'Data', {});
    if a==2
        set(handles.uitable p, 'Data', {});
    elseif a==3
        set(handles.uitable np, 'Data', {});
    elseif a==4
        set(handles.uitable c, 'Data', {});
    elseif a==5
        set(handles.uitable u, 'Data', {});
    end
end
```

```
function edit d4 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit d4 (see GCBO)
\% eventdata reserved - to \stackrel{\smile}{\text{be}} defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit d4 as text
        str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit d4 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit d4 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit d4 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
      See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
function edit d3 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
           handle to edit d3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit d3 as text
        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit d3 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit d3 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit d3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
           empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
function edit a2 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit a2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit a2 as text
```

```
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit a2 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit a2 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit a2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to \overline{
m be} defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
function edit b4 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit b4 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit b4 as text
        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit b4 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit b4 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
           handle to edit b4 (see GCBO)
% hObject
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
   set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
function edit b3 Callback(h0bject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit b3 (see GCBO)
\% eventdata reserved - to \stackrel{-}{\text{be}} defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject, 'String') returns contents of edit b3 as text
        str2double(get(hObject, 'String')) returns contents of edit b3 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit b3 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
```

```
handle to edit b3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to \overline{\mathrm{be}} defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
        See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
function edit a3 Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit a3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to \overline{b}e defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit a3 as text
         str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit a3 as a
double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit a3 CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
           handle to edit a3 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
           empty - handles not created until after all CreateFcns called
% handles
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
       See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject, 'BackgroundColor'),
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor'))
    set(hObject, 'BackgroundColor', 'white');
end
% --- Executes on button press in radiobutton a.
function radiobutton a Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to radiobutton a (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
            structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.uitable v,'Visible','off');
set(handles.uitable a, 'Visible', 'on');
set(handles.popupmenu v, 'Enable', 'off');
set(handles.popupmenu a, 'Enable', 'on');
set(handles.uipanel xbarr,'Visible','off');
set(handles.uipanel_xbars,'Visible','off');
set(handles.edit id, 'string', '');
set(handles.uitable v, 'Data', {});
set(handles.uipanel a,'Visible','on');
set(handles.uipanel v,'Visible','off');
set(handles.uitable xbar, 'Visible', 'off');
set(handles.edit o2, 'Visible', 'off');
set(handles.uitable r,'Visible','off');
set(handles.uitable s, 'Visible', 'off');
set(handles.uitable p, 'Visible', 'on');
```

```
set(handles.uitable np,'Visible','on');
set(handles.uitable c, 'Visible', 'on');
set(handles.uitable u, 'Visible', 'on');
guidata(hObject, handles);
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton a
% --- Executes on button press in radiobutton v.
function radiobutton v Callback (hObject, eventdata, handles)
            handle to radiobutton v (see GCBO)
% hObject
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
set(handles.uitable v, 'Visible', 'on');
set(handles.uitable a, 'Visible', 'off');
set(handles.popupmenu v, 'Enable', 'on');
set(handles.popupmenu a, 'Enable', 'off');
set(handles.uipanel xbarr,'Visible','on');
set(handles.uipanel xbars,'Visible','on');
set(handles.edit id, 'string', '');
set (handles.uitable a, 'Data', {});
set(handles.uipanel_a,'Visible','off');
set(handles.uipanel v,'Visible','on');
set(handles.uitable xbar, 'Visible', 'on');
set(handles.edit o2,'Visible','on');
set(handles.uitable r,'Visible','on');
set(handles.uitable s, 'Visible', 'on');
set(handles.uitable p, 'Visible', 'off');
set(handles.uitable np,'Visible','off');
set (handles.uitable c, 'Visible', 'off');
set(handles.uitable u, 'Visible', 'off');
guidata(hObject, handles);
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radiobutton v
```

B. Tabel Control Chart

Subgroup size	A ₂	A ₃	D ₃	D ₄	B ₃	B ₄
2	1.880	2.659	0	3.267	0	3.267
3	1.023	1.954	0	2.574	0	2.568
4	0.729	1.628	0	2.282	0	2.266
5	0.577	1.427	0	2.114	0	2.089
6	0.483	1.287	0	2.004	0.030	1.970
7	0.419	1.182	0.076	1.924	0.118	1.882
8	0.373	1.099	0.136	1.864	0.185	1.815
9	0.337	1.032	0.184	1.816	0.239	1.761
10	0.308	0.975	0.223	1.777	0.284	1.716
11	0.285	0.927	0.256	1.744	0.321	1.679
12	0.266	0.886	0.283	1.717	0.354	1.646
13	0.249	0.850	0.307	1.693	0.382	1.618
14	0.235	0.817	0.328	1.672	0.406	1.594
15	0.223	0.789	0.347	1.653	0.428	1.572
16	0.212	0.763	0.363	1.637	0.448	1.552
17	0.203	0.739	0.378	1.622	0.466	1.534
18	0.194	0.718	0.391	1.608	0.482	1.518
19	0.187	0.698	0.403	1.597	0.497	1.503
20	0.180	0.680	0.415	1.585	0.510	1.490
21	0.173	0.663	0.425	1.575	0.523	1.477
22	0.167	0.647	0.434	1.566	0.534	1.466
23	0.162	0.633	0.443	1.557	0.545	1.455
24	0.157	0.619	0.451	1.548	0.555	1.445
25	0.153	0.606	0.459	1.541	0.565	1.435

C. Data Penelitian Excel

1. XBar-R Chart

Sample Number	X1	X2	Х3	X4	X5	Х6
1	0.317	0.2	0.18	0.188	0.191	0.21
2	0.296	0.217	0.183	0.176	0.176	0.134
3	0.225	0.21	0.181	0.176	0.188	0.181
4	0.189	0.172	0.165	0.181	0.154	0.276
5	0.219	0.206	0.184	0.191	0.188	0.178
6	0.201	0.198	0.544	0.193	0.188	0.184
7	0.18	0.178	0.177	0.181	0.185	0.298
8	0.387	0.298	0.198	0.188	0.184	0.191
9	0.396	0.224	0.19	0.245	0.171	0.198
10	0.18	0.191	0.184	0.398	0.204	0.199
11	0.19	0.185	0.172	0.183	0.184	0.187
12	0.218	0.154	0.218	0.191	0.178	0.183
13	0.194	0.2	0.204	0.203	0.196	0.188
14	0.399	0.149	0.164	0.178	0.188	0.183
15	0.271	0.222	0.193	0.19	0.178	0.201
16	0.266	0.241	0.208	0.183	0.188	0.19
17	0.261	0.163	0.194	0.188	0.211	0.231
18	0.2	0.18	0.186	0.183	0.23	0.217
19	0.198	0.218	0.194	0.188	0.201	0.191
20	0.207	0.193	0.363	0.254	0.243	0.188
21	0.206	0.197	0.193	0.177	0.218	0.174
22	0.226	0.182	0.276	0.176	0.236	0.352
23	0.536	0.191	0.226	0.186	0.188	0.178
24	0.167	0.178	0.278	0.191	0.221	0.145
25	0.289	0.267	0.179	0.167	0.15	0.103
26	0.245	0.332	0.217	0.167	0.222	0.135
27	0.343	0.245	0.178	0.189	0.188	0.165
28	0.105	0.24	0.19	0.113	0.178	0.189
29	0.398	0.21	0.2	0.301	0.189	0.191
30	0.188	0.17	0.341	0.278	0.15	0.167

2. XBar-S Chart

Sample Number	X1	X2	Х3	X4	X5	Х6
1	0.317	0.2	0.18	0.188	0.191	0.21
2	0.296	0.217	0.183	0.176	0.176	0.134
3	0.225	0.21	0.181	0.176	0.188	0.181
4	0.189	0.172	0.165	0.181	0.154	0.276

5	0.219	0.206	0.184	0.191	0.188	0.178
6	0.201	0.198	0.544	0.193	0.188	0.184
7	0.18	0.178	0.177	0.181	0.185	0.298
8	0.387	0.298	0.198	0.188	0.184	0.191
9	0.396	0.224	0.19	0.245	0.171	0.198
10	0.18	0.191	0.184	0.398	0.204	0.199
11	0.19	0.185	0.172	0.183	0.184	0.187
12	0.218	0.154	0.218	0.191	0.178	0.183
13	0.194	0.2	0.204	0.203	0.196	0.188
14	0.399	0.149	0.164	0.178	0.188	0.183
15	0.271	0.222	0.193	0.19	0.178	0.201
16	0.266	0.241	0.208	0.183	0.188	0.19
17	0.261	0.163	0.194	0.188	0.211	0.231
18	0.2	0.18	0.186	0.183	0.23	0.217
19	0.198	0.218	0.194	0.188	0.201	0.191
20	0.207	0.193	0.363	0.254	0.243	0.188
21	0.206	0.197	0.193	0.177	0.218	0.174
22	0.226	0.182	0.276	0.176	0.236	0.352
23	0.536	0.191	0.226	0.186	0.188	0.178
24	0.167	0.178	0.278	0.191	0.221	0.145
25	0.289	0.267	0.179	0.167	0.15	0.103
26	0.245	0.332	0.217	0.167	0.222	0.135
27	0.343	0.245	0.178	0.189	0.188	0.165
28	0.105	0.24	0.19	0.113	0.178	0.189
29	0.398	0.21	0.2	0.301	0.189	0.191
30	0.188	0.17	0.341	0.278	0.15	0.167

3. P Chart

Sample Number	Sample Size	Number of Errors
1	50	12
2	50	15
3	50	8
4	50	10
5	50	4
6	50	7
7	50	16
8	50	9
9	50	14
10	50	10
11	50	5
12	50	6

13	50	17
14	50	12
15	50	22
16	50	8
17	50	10
18	50	5
19	50	13
20	50	11
21	50	20
22	50	18
23	50	24
24	50	15
25	50	9
26	50	12
27	50	7
28	50	13
29	50	9
30	50	6

4. NP Chart

Sample Number	Sample Size	Number of Errors
1	50	4
2	50	2
3	50	5
4	50	3
5	50	2
6	50	1
7	50	3
8	50	2
9	50	5
10	50	4
11	50	3
12	50	5
13	50	5
14	50	2
15	50	3
16	50	2
17	50	4
18	50	10
19	50	4
20	50	3

21	50	2
22	50	5
23	50	4
24	50	3
25	50	4

5. C Chart

Sample Number	Sample Size	Number of Errors
1	100	21
2	100	24
3	100	16
4	100	12
5	100	15
6	100	5
7	100	28
8	100	20
9	100	31
10	100	25
11	100	20
12	100	24
13	100	16
14	100	19
15	100	10
16	100	17
17	100	13
18	100	22
19	100	18
20	100	39
21	100	30
22	100	24
23	100	16
24	100	19
25	100	17
26	100	15

6. U Chart

Sample Number	Sample Size	Number of Errors
1	50	2
2	50	3

3	50	8
4	50	1
5	50	1
6	50	3
7	50	1
8	50	4
9	50	5
10	50	1
11	50	8
12	50	2
13	50	4
14	50	3
15	50	4
16	50	1
17	50	8
18	50	3
19	50	7
20	50	4