## الباب الأول

#### 🗊 (١) ما هو الحاسب الآلي ؟ و فيما يستخدم ؟

- □ الحاسب الآلى: هو جهاز إلكتروني لديه القدرة على إستقبال البيانات عن طريق وحدات الدخل و مُعالجتها (أي: إجراء عمليات حسابية، مثل الجمع، و عمليات منطقية، مثل المقارنة، و عمليات الفرز و الترتيب) و ذلك يتم بواسطة مجموعة من الأوامر و التعليمات ، ثم الحصول على النتائج المطلوبة عن طريق وحدات الخرج (أي: تخزينها و إسترجاعها بسرعة فائقة عند الحاجة إليها).
  - يستخدم الحاسب الآلى في الكثير من النواحي، منها النواحي:
  - الإجتماعية . - الطبية . - العسكرية . - الهندسية .
  - التجارية . المالية . التعليمية . الإحصانية .

#### 🗊 (۲) عرف ما يلى:

#### (البيانات - المعالجة - الإخراج - التخزين) ؟

- □ البياتات (Data): هي المعلومات التي يستطيع الحاسب التعامل معها كاألوامر و الإختيارات.
- المُعالجة (Processing): هي عملية تغيير و تحويل البيانات من الشكل الذي تكون عليه إلى شكل آخر، أي من شكل نفهمه إلى شكل بستطيع الكمبيوتر تحليله و التعامل معه، مثل: المعالج و الذاكرة العشوانية.
  - □ الإخراج (Output): هي عملية إسترجاع المعلومات و إظهار ها بطريقة يستطيع المستخدم فهمها من خلال أجهزة الإخراج ، مثل: الشاشة و السماعات و الطابعة .
- التخزين (Storage): هي عملية حفظ المعلومات و البيانات في الحاسب ، لإستعمالها لاحقًا عند الحاجة اليها ، مثل: القرص الصلب ، القرص المرن ، القرص المدمج ، ... إلخ .

#### 🗊 (٣) ما هو تعريف الصيانة ؟ و ما هي أنواعها ؟

- الصيانة: هي اكتشاف الأعطال و تشخيصها، ثُمَّ إصلاحها أو إستبدال الأجزاء العاطلة، ثمَّ التأكد من تمام الإصلاح بكل الوسائل المُتاحة لتأكيد جودة الإصلاح و المعايرة على مقاييس الجودة المتوفرة إن أمكن.
  - ✓ تنفسم الصيانة إلى ثلاثة أنواع، هى:
    - الصيانة الدورية:
- ◄ و تتم بعد عدد مُعين من ساعات التشغيل، أو على فترات زمنية مُعينة، و تستهدف أساسًا الوقاية من حدوث الأعطال .
  - الصيانة الوقانية:
  - و تتم في أي وقت حسب الحاجة، بغرض حماية الجهاز من الغبار و الاتربة و الصدأ و الضوضاء و الحرارة و مصادر الأعطال الأخرى كالتغير في تردد جهد التيار الكهربي و المغناطيسية، حتى تمنع حدوث الأعطال أو تقلل من إحتمالات حدوثها .
    - الصياتة العلاجية:
    - و هي التي تتم عند حدوث أعطال فعلية في الجهاز، بغرض إصلاح الجهاز العاطل فعلا.

### 🗊 (٤) اذكر الأدوات المستخدمة في عملية الصيانة ؟

- اتباع تعليمات و مباديء الصيانة الصحيحة .
- التعرف على المكونات و الأجزاء المادية الموجودة في الجهاز و وظيفة كل مكون .
  - وجود سجلات الصيانة الخاصة بأجهزة الحاسب.
  - توافر دليل الإستخدام و الكتب و المراجع للأجهزة .
- وجود الحد الأدنى من قطع الغيار الهامة، مثل: (كارت الشاشة شرائح الذاكرة ذاكرة ROM).
  - آ توافر العدد و الألات اللازمة للفك و التركيب .
  - توافر مجموعة أصلية من برامج نظم التشغيل و تشخيص الأعطال .

## (a) اذكر العدد و الآلات اللازمة للفك و التركيب في صيانة الحاسب؟ (العدد المستخدمة في صيانة الحاسب)

_		_
	أجهزة قياس و إختبار ، مثل : جهاز افوميتر رقمي DVM .	1
	أدوات لحام ، مثل : كاوية لحام ذات جهد مُنخفض .	
11		۲
17	(WARP PLUGS) لتشخيص أعطال المنافذ.	٣
	مُلقاط / خُطَاف ذو مِخْلَب .	٤
1 1	عدسة مُكبِّرة و كشَّاف ضوني .	٥
10	مجموعة مفكات متنوعة ، و يُفضلُ أن تكون ذات رأس	7
	مغناطيسية لإلتقاط المسامير .	
17	مجموعة مفاتيح بلدي متنوعة : ( مِتري – بوصـة ) .	٧
17	شفاط أتربة (BLOWER) .	٨
	جفت و كمَّاشـة و بنسـة و قصَّافـة / زراديـة .	4
	11	ادرات لحام ، مثل : كاوية لحام ذات جهد مُنخفض .  (WARP PLUGS) كَشْخَيْصِ أَعْطَالُ الْمَنْافَذُ .  (WARP PLUGS) كَشُّافُ ضُونِي .  عدسة مُكبَرة و كَشُّافُ ضُونِي .  عدسة مُكبَرة و كَشُّافُ ضُونِي .  الله عدسة مُكبَرة و كَشُّافُ ضُونِي .  مخطوعة مفكات متنوعة ، و يُفضُلُ أن تكون ذات رأس الله .  مغناطيسية لإلتقاط المسامير .  مجموعة مفاتيح بلدي متنوعة : ( مِتري – بوصة ) .  (BLOWER) .

### 🗊 (٦) ما هي الأخطار المؤثرة في مكونات الحاسب ؟

- الحرارة العالية: إرتفاع درجة الحرارة الخارجية للحاسب إلى أكثر من المعدلات الموصى بها (٣٦ ٣٦) درجة منوية، قد يؤدي إلى تضرر الحاسوب، و عليه يجب إتخاذ بعض الإجراءات للمحافظة على الحاسوب من الحرارة العالية، كالقحص المستمر للمراوح الداخلية، و التأكد من وجود سماحية للهواء بالمرور داخله، و عدم تشغيله عند تعرضه لأشعة شمس عالية، أو بجانب أجهزة تولد طاقة حرارية.
- الغبار: يتألف من ذرات رمل صغيرة و مواد عضوية، و يسبب عدة مشاكل للمكونات الداخلية للحاسوب الشخصي، و يؤدي تراكم ذرات الغبار على الدارات داخل الحاسوب إلى تشكيل طبقة عازلة حراريًا، و هذا يُقلل من تبديد الحاسب للحرارة الناتجة، لذلك علينا تنظيف الحاسب كل فترة زمنية مُعينة، تقدر بسئة للحاسبات المنزلية، و ستة أشهر للحاسبات المكتبية، باستخدام Air Blower، حيث يسد الغبار الفتحات: الحير الغبار على منطقة إمتصاص الهواء في وحدة الإمداد بالطاقة و القرص الصلب. العبار على رأس القراءة و الكتابة في مشغل الأقراص المرنة و الليزرية.
  - قَدُبُدُ الطاقة : يُعتبر مِقبس الطاقة الجداري مصدرًا لكثير من المشاكل التي يُمكن أن تُؤثر في المكونات المائدة للحه اسبب
  - المجال المغناطيسي: في حال تعرض الحاسب الشخصي لمجال مغناطيسي عالي ، فإن المكونات المُمخنطة فيه مثل: القرص الصلب أو الأقراص المرنة ، قد تتأثر ، و يتم فقد المعلومات المُخزنة عليها، لذا يفضل دائمًا إستخدام الأقراص الليزرية في تخزين نُسخ من البيانات و المعلومات .
- عوامل التآكل : يُعدا الماء و الأملاح من المواد الخطرة على الحاسب، و يجب تجنيب الحاسب إنسكاب الماء أو أي سوائِل أخرى غير المقصود، و تجنب دخول الماء للحاسب، و تجنب تراكم الأملاح الناتجة عن تعرق جسم الإنسان، و تراكم الأحماض الكبريتية الناتجة عن النقل بواسطة الطائرات، و المشكلة الكبرى تكمن في الأكسدة التي تُغقد نقاط الدارات وظيفتها في وصل الدارات ببعضها، و بالتالي تعطل الحاسوب.

#### (٧) ما الإجراءات الواجب إتخاذها للحفاظ على الحاسب الآلي من الحرارة العالية ؟

- التأكد من وضع الحاسوب في المواضع التي تسمح للهواء بالمرور إلى داخل علبة الحاسوب من خلال فتحات التهوية.
- ☑ تجنب تشغيل الحاسوب عندما ترتفع درجة حرارة الغرفة إلى أكثر من ٣٣ درجة منوية، و ذلك في حال تعطلت أجهزة التكييف .
- الفحص المستمر للمراوح الداخلية و التأكد من عملها بشكل صحيح، خاصة المروحة المخصصة للمعالج و مُجهز القدرة .
- تجنب وضع أجهزة تولد طاقة حرارية بالقرب من الحاسوب المستخدم، فضلاً عن تجنب وضعه في مكان
   تصل إليه أشعة الشمس بشكل مباشر .
- و لزيادة الأمان نقوم بإضافة بطاقات أو دارات متحسسة للحرارة تُركَّب داخل الحاسوب، و تُطلِق إشارة إنذار عند إرتفاع الحرارة، حيث نضع طرف ذلك المتحسس بالقرب من البروسيسور أو الأقراص الصلبة، لمعرفة حرارتهما، و هناك بعض البرامج التي تؤدي تلك الوظيفة، مثل: برنامج Speed Fan.

## (٨) ما هي المشاكل الناتجة عن تذبذب الطاقة ؟

- زيادة الجهد و الإنخفاض : و الذي يؤدي إلى زيادة التيار المستهلك، و هذا بدوره يؤدي إلى القواطع الكهربانية و الموصلات .
- عياب الجهد نهانيًا: و الذي يؤدي إلى توقف التشغيل في بعض المكونات و إستمراره في مكونات أخرى.
- مشاكل ناتجة عن العبور: و الذي يسبب عطل مكثفات الحماية و عناصر أخرى بوحدة الإمداد بالطاقة .
  - نشغیل او إندفاع الطاقة
  - مشاكل أخرى ناتجة عن عملية تغريغ الكهرباء الساكنة.

#### 🗊 (٩) ما هو العبور ؟ و ما هي المشاكل الناتجة عنه ؟

- العور: عبارة عن تغير طفيف في الطاقة لا يمكن أن يكرر نفسه مرة أخرى، و يأتي على شكل إنخفاض
   أو إرتفاع في الجهد.
- □ المشاكل الناتجة عن العبور: إذا إمتلك العبور ترددًا كافيًا، عطل مكثفات الحماية و عناصر أخرى بوحدة الإمداد بالطاقة، كما أن الجهد يؤدي إلى تعطيل رقائق الحاسوب.

#### 🗊 (١٠) كيف يمكن تجنب الكهرباء الساكنة ؟

- ل زيادة رطوبة الجو بواسطة أجهزة زيادة الرطوبة .
- ويادة رطوبة الجو عن طريق إقتناء نباتات الزينة و أحواض السمك .
  - وضع السجاجيد المحمرة من الكهرباء الساكنة .
  - وضع الحصيرة المضادة للكهرباء الساكنة تحت الحواسيب.
    - افتناء بخاخ مضاد للكهرباء الساكنة .
    - وصل مفرغ أرضي نظامي مع الخط الكهربائي .
- إرتداء ربطات المعصم المؤرضة التي تؤدي إلى تفريغ شحنة الأجسام بشكل تدريجي .

#### (١١) ما هي البينة المُناسبة لعمل الحاسب ؟

- تأكد من تأمين شروط حماية الطاقة الكهربانية و ذلك بعدم ربط الحاسوب مباشرة إلى مصدر طاقة ،
   و إنما نفضئل إستخدام جهاز حماية UPS .
  - يُفضئل عدم مُشاركة الحاسوب لأي جهاز كهربائي آخر على نفس مصدر الطاقة .
    - لا يُفضئل تشغيل مُحركات ضخمة على نفس خط الطاقة الذي يُغذي الحاسوب.
      - إبعاد الحاسوب عن مصادر الضجيج .
  - تأكد من عدم وجود أي مصدر للإهتزاز على نفس الطاولة التي يوجد عليها الحاسوب.
    - حافظ على مُستوى مُعتِدل لدرجة حرارة الغُرفة .
  - أساعد إبقاء الحاسوب في حالة عمل دائم على ضبط حرارة الحاسوب الداخلية بشكل جيد.
- الحرص على تعميم إجراءات السلامة تلك على جميع العاملين في مؤسسات المعلومات الذين يستخدمون الحاسوب

# الحاسب يعمل ٢٤ ساعة في اليوم

◄ عملية تشغيل الحاسب تستهلك طاقة باربع أو سبت مرات من الإستهلاك الطبيعي ، و هذا يؤذي الحاسب ، و عملية الإطفاء و التشغيل بشكل متكرر تؤثر على عُمر القُرص الصلب و وحدة التغنية الكهربانية ، و تشغيل الحاسب بشكل دائم يُجنب الصدمة الحرارية ، و يمكنك ترك الحاسب يعمل طوال الوقت إذا توافرت بعض الشروط المعينة .

## (۱۲) ما هي الشروط الواجب توافرها كي يعمل الحاسب ۲۶ ساعة يوميًا ؟

- ◄ الشروط:
- اذا كان جهازك مُبرد بشكل كاف.
- إمتلاك وسائل حماية من مشاكل الكهرباء .
- أن تكون الطاقة الكهربائية مُنظمة ، أي أنها لا تنقطع أو ترتفع .

# أسئلة الباب الأول


- ما هو الحاسب الآلي ؟ و فيما يستخدم ؟
  - 2 عرف ما يلي:

( البيانات - المعالجة - الإخراج - التخزين ) ؟

- انواعها ؟ ما هو تعریف الصیانة ؟ و ما هی أنواعها ؟
- اذكر الأدوات المستخدمة في عملية الصياتة ؟
- اذكر العُدد اللازمة للفك و التركيب في صيانة الحاسب ؟
  - ما هي الأخطار المؤثرة في مكونات الحاسب ؟
- ما الإجراءات الواجب إتخاذها للحفاظ على الحاسب الآلي من الحرارة العالية ؟
  - المشاكل الناتجة عن تذبذب الطاقة ؟
    - عيف يمكن تجنب الكهرباء الساكنة ؟
  - 🕕 ما هو العبور ؟ و ما المشاكل الناتجة عنه ؟
    - 🚺 ما هي البينة المناسبة لعمل الحاسب ؟

ما هي الشروط الواجب توافرها كي يعمل الحاسب ٢٤ ساعة في اليوم ؟





Next Chapter