## Manufactura de Componentes.

Adan Ruminez López adan. ranirez @itam. mx.

15/agosts/19

Para la construcción de un componente mecánico se emplean diferentes tipos de máquinas y hereramientas

Las hermanientos se preden clasificar en función al trabajo para el que fueran diseñadas.

- Azuste

- Coete, desboste y terminado

- Control: sieven para medin y countifican.


Es importante emplear la heruramienta adecuada para el trabago indicado. Los hormamientos para operaciones ajusto: van aquellos que se emplean para realizar ensamble entre 2 o más elementos tay heura mientas manuales y mecánicas.

Mazos y mantillos.

Se empleon pora golpoor piezas. Si forma determina si empleo.

Pesarenada y ensamblado

Dostannilladares. Hay de diferentes tipos para diferentes usos. Hay mecánicos y monuales. 



Herenami entas para maquina do de componentes.

Son las que generan recorte de material: Seguetas, coetadores banitos, albasivo, limas, desvastadoers, tarrajas y machelos.