#### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

#### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Практическая работа №1 «Прямая задача кинематики» по дисциплине «Моделирование и управление робототехническими системами»

Выполнил: студент гр. R41341c Борисов М. В.

Преподаватель: Каканов М. А.

Санкт-Петербург 2021 г.

### Дано

## Задание

- 1. Выбрать системы координат, связанные со звеньями в соответствии с представлением Денавита-Хартенберга
- 2. Выбрать параметры Денавита-Хартенберга
- 3. Сформировать матрицы однородного преобразования для каждого из звеньев и рассчитать итоговую матрицу, связывающую инерциальную систему координат с системой координат инструмента
- 4. Параметризовать матрицу поворота с помощью углов Эйлера

### Решение

Системы координат выбраны как показано на рисунке 1




Рис. 1: Системы координат звеньев манипулятора

Параметры Денавита-Хартенберга приведены в таблице 1. Значения параметров  $a_i,\ d_i$  были приняты единычными. Поскольку все звенья манипулятора вращательные, то углы  $\theta_i$  выступают в качестве обобщённых координат и будут выбраны произвольно.

Звено, $i$	$a_i$	$lpha_i$	$d_i$	$ heta_i$
1	0	$\frac{\pi}{2}$	$d_1$	$ heta_1$
2	$a_2$	0	0	$ heta_2$
3	0	$\frac{\pi}{2}$	0	$\theta_3 + \frac{\pi}{2}$
4	0	$-\frac{\pi}{2}$	$d_4$	$ heta_4$
5	0	$\frac{\pi}{2}$	0	$ heta_5$
6	0	0	$d_6$	$ heta_6$

Таблица 1: Параметры Денавита-Хартенберга

В приложении А приведена функция для решения прямой задачи кинематики. В нём задаются параметры манипулятора и производится расчёт. Также в приложении Б приведена функция расчёта однородного преобразования.

В ходе расчётов получаем матрицу  $T = \begin{bmatrix} R(q) & p(q) \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ , где R(q) — матрица поворота, p(q) — координаты системы координат связанной со схватом относительно базы.

Матрица поворота требует дополнительных преобразований для получения углов Эйлера, что выполняется в конце функции.

Функция принимает на вход массив поворотов звеньев относительно исходной конфигурации и возвращает координаты положения выходного звена манипулятора.

```
1 >> fk([0.28 0.2 0.1 0.9 0.9])
2 ans =
4 2.4620 0.0695 2.1431 -0.6581 0.8647 -0.8527
```

## Вывод

В ходе работы написана функция решения прямой задачи кинематики.

# А. Функция решения прямой задачи кинематики

```
function xi = fk(q)
    %% Начальные значения
    N = 6;
    q0 = [0 \ 0 \ pi/2 \ 0 \ 0]; % начальное положение
 5
    q = q + q0;
                             % смещение положения
    a = [0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0]; % размеры вдоль х
    alpha = [pi/2 \ 0 \ pi/2 \ -pi/2 \ pi/2 \ 0]; % угол вокруг х
 8
    d = [1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1]; % размеры вдоль z
 9
10
    T rel to prev link = cell(1, N);
11
    for i = 1:N
12
         T rel to prev link\{i\} = ht(q(i), d(i), a(i), alpha(i));
13
    end
14
15
     % вычисляем матрицы однородного преобразования ТО6
16
    T \text{ abs} = \{ eye(4) \};
17
    for i = 1:N
18
         T abs{i+1} = T abs{i}*T rel to prev link{i};
19
    end
20
21
    x = T abs{end}(1,4);
22
    y = T abs{end}(2,4);
23
    z = T abs{end}(3,4);
24
    R06 = T abs{end}(1:3, 1:3); %(1.24)
25
26
     %% Расчёт углов Эйлера из матрицы
27
    R = R06;
28
    if abs(R(3,3)) < 1
29
         phi = atan2(R(2,3), R(1,3));
30
        theta = atan2(sqrt(1-R(3,3)^2), R(3,3));
31
         psi = atan2(R(3,2), -R(3,1));
32
    elseif R(3,3) == 1
33
         phi = 0;
34
         theta = 0;
35
        psi = atan2(R(2,1), R(1,1));
36
    elseif R(3,3) == -1
37
         phi = atan2(-R(1,2), R(1,1));
38
        theta = pi;
39
         psi = 0;
40
    end
```

```
41 | 42 | xi = [x \ y \ z \ phi \ theta \ psi]; % ответ на задачу прямой кинемтатики
```

## Б. Функция нахождения однородного преобразования

```
%функция однородного преобразования
 2
    function [T] = ht(q, d, a, alpha)
 4
    cq = cos(q);
 5
    sq = sin(q);
 7
    ca = cos(alpha);
 8
    sa = sin(alpha);
 9
10
    T1 = [
11
         cq -sq 0 0;
12
             cq 0 0;
13
         0
             0 1 0;
14
         0
              0 0 1
15
         ];
16
    T2 = [
17
         1 0 0 0;
18
         0 1 0 0;
19
         0 0 1 d;
20
         0 0 0 1
21
         ];
22
    T3 = [
23
         1 0 0 a;
24
         0 1 0 0;
25
         0 0 1 0;
26
         0 0 0 1
27
         ];
28
    T4 = [
29
         1
            0
              0 0;
30
         0 ca -sa 0;
31
         0 sa
               ca 0;
32
         0 0
               0 1
33
         ];
34
35
    T = T1 * T2 * T3 * T4;
36
    end
```