

PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

基本信息 General Information

厂区 Division: Innovent Biologics (Su Zhou) Co., Ltd

发起人 Originator: 刘, 浩(PID-000045) 发起日期 Date Opened: 2021.03.05

简短描述 Short Description:

M1bDS1 多参数仪终点类型与SOP不一致 Endpoint style of the multi-parameter meter is inconsistent with the SOP

到期日期 Date Due: 2021.05.18 关闭日期 Date Closed: 2021.05.19

偏差信息 Deviation Information

发现人 Discovery By:邱明20001026发现日期 Discovery On:2021.03.05汇报人Report By:刘浩05030041汇报日期 Report On:2021.03.05

发生部门 Occurred Department: M1b DS1 汇报部门 Report Department: M1b DS1

偏差描述 Deviation Description:

2021.03.05 19:27 在 GQAAC审计中发现《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)的pH检测过程中使用的多参数仪Endpoint类型有Automatic, Timed和Manual与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中确认"常规设置"中"终点类型"为"自动终点"、"终点标准"为"标准"、"温度测量"为"内部","打印"的口已经勾选的要求不一致,故发起偏差调查。

描述的附件 Description attachment:

是否及时上报? Reporting in Time?: Yes

未及时上报的理由 Reason for not in Time:

已采取的即时措施 Immediately Action Taken:

即时措施附件 Immediately Action Attachment:

厂房设施名称 Facility Name: 产品所属阶段 Product Phase:

M1b Commercial+Clinical

初步影响/风险评估Initial Impact/Risk Assessment

产品影响评估 Product Impact Assessment:

本偏差对DS1907007AC2亲和收集液的影响需后续进一步深入调查和影响评估。

生产/检测的影响评估 Production/Testing Impact Assessment:

经初步调查,本次偏差涉及DS1907007批次,DS1907007AC2的样品多参数仪打印结果出现 "Timed"终点模式,见附件1,与SOP操作中要求"自动终点(Automatic)"终点模式描述不一致。"Timed"模式是以时间判断Endpoint模式,"Timed"模式可能会影响检测样品pH真实终点和数据准确性,具体影响范围需后续进一步深入调查和影响评估。

其他影响评估描述 Other Impact Assessment Description:

初步影响评估附件 Initial Impact Assessment Attachment:

附件1 批生产记录.pdf

偏差分级 Deviation Classification



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

偏差严重性 Deviation Severity:

根据初步影响评估,本次偏差涉及DS1907007批次AC2的样品多参数仪打印结果出现 "Timed" 终点模式,与SOP操作中要求"自动终点(Automatic)"终点模式描述不一致。"Timed"模式是以时间判断Endpoint模式,"Timed"模式可能会影响检测样品pH真实终点和数据准确性,具体影响范围需后续进一步深入调查和影响评估。

偏差发生率 Reoccurrence Probability of Deviation:

过去12个月未发生类似偏差。(关键词:多参数仪,pH,终点类型)

偏差分级 Deviation Classification: Major

分级的理由 Reason for Classification:

03/07/2021 09:21 PM (GMT+8:00) added by 晓军 吴 (PID-000095):

本偏差影响样品pH真实终点和数据准确性,对产品质量有潜在影响,因此定义为主要偏差。

是否需要调查? Investigation Required?: Yes

主调查人 Lead investigator: 徐, 浩

不需要调查的理由 Reason for not Investigation:

调查总结&根本原因分析 Investigation & RCA

调查总结 Investigation Summary:

□ 偏差简述:

2021.03.05 19:27 在 GQAAC审计中发现《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)的pH检测过程中使用的多参数仪Endpoint类型有Automatic,Timed和Manual与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》

(SOP200560)

中确认"常规设置"中"终点类型"为"自动终点","终点标准"为"标准"、"温度测量"为"内部","打印"的口已经勾选的要求不一致,故发起偏差调查。

□ 原因调查:

本次偏差从人员、设备、物料、方法、环境方面进行调查。

人员:

1、 人员培训:

参与《信迪利单抗注射液M1b3000L原液纯化批生产记录》(BPR100322)的生产人员都已完成相关岗位的技能培训,并具备上岗资质。 (详见附件1)

2、 人员操作:

员工(05030048)(已离职)在2019.08.28进行DS2007007批次亲和层析cycle2 pH 回调完成后,进行pH测量后所产生的结果Endpoint为"Timed(40s)",这与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中的描述"终点类型"为"自动终点"不一

致,产生偏离点。

根据调查回顾IBI308项目其他批次从DS1907007(PPQ1)-DS2012011(C14)批记录与Logbook,整理数据后发现仅

有DS1907007与DS1908007批次存在"Timed"与"Manual"异常pH终点判断情况,其他数据均"Automatic"模式,符合SOP标准。(详见附件2-1)两次异常情况如下:

在DS1907007批次,员工(20001056)在2019.08.28进行多参数测试仪(pH计):MFG-M1b3-129校准时所用Endpoint模式为 "Timed(40s)",导致后续进行pH测量时也同样出现相同情况的Endpoint方式,这与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规

程》

(SOP200560)中的描述"终点类型"为"自动终点"不一致。(见附件3)

在DS1908007批次,发现亲和层析cycle1 pH 回调完成后,员工(20001056)在2019.09.28进行pH测量后所产生的结

果Endpoint为"Manual",这与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中的描述"终点类型"为"自动终点"不一致,但此

结果

并未作为最终pH值,后续重新修改Endpoint为"Automatic"模式,再次读取pH值,并及时做好备注说明情况。(见附件4)小结:员工操作未按照《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)正确操作,是导致此次偏差发生的直接原因。

设备:

此次偏差涉及的设备详见下表(附件5):

This report was generated by 鹏云 徐 on 2021.06.17 03:04PM in Timezone GMT+08:00



12063 PR#: Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

设备名称 设备编号 验证/计量状态

1 多参数测试仪(pH计) MFG-M1b2-130 正常

2 多参数测试仪(pH计) MFG-M1b3-129 正常

3 多参数测试仪(pH计) MFG-M1b3-136 正常

4 多参数测试仪(电导) MFG-M1b1-095 正常

MFG-M1b1-101 5 多参数测试仪(pH计) 正常

MFG-M1b1-096 正常

6 多参数测试仪(电导) 7 MFG-M1b1-100 正常

多参数测试仪(pH计) MFG-M1b3-132 多参数测试仪(电导) 正常

小结:本次偏差所涉及设备在均在验证有效期、计量有效期内,设备不存在问题。

物料:

本次偏差无需涉及物料的调查。

方法:

根据调查发现,《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560) 在对pH检测过程中有确认"常 规设置"中"终点类型"为"自动终点","终点标准"为"标准"、"温度测量"为"内部","打印"的"口"已经勾选的要求(详 见附件6)。该方法本身不存在问题,但

根据

上述人员操作的调查分析,偏差发生时,员工操作未按照《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规 程》(SOP200560)正确操作,所用的方法与SOP不一致,是导致此次偏差发生的直接原因。

根据进一步调查发现,本次偏差发生在IBI308 PPQ1期间,此时还是厂房建设后生产的初期,在新方法建立完成后,为了满足生产工艺需 求:调节pH过程需要在手动终点模式下进行,当pH调节至目标值进行最终结果检测时需要切换回自动终点模式。此操作需要用到技术员 的权限(权

分级见附件7),而该权限可以选择pH测量时的Endpoint模式,人员易发生误操作的风险。

在实际操作过程中,由于测量方法的限制,操作人员需使用多参数仪技术员权限才能满足生产需求,该权限无法有效避免人员误操作的情 况产生,最终导致现场操作人员在pH测量时选择错误的Endpoint模式,是该偏差发生的根本原因。

小结:根据上述分析,由于测量方法的限制,操作人员需使用多参数仪技术员权限才能满足生产需求,最终导致多参数测试仪权限分级的 不合理,是此次偏差发生的根本原因。

环境:

本次偏差无需涉及环境的调查。

阶段性调查总结:

综上所述,员工操作未按照《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)正确操作,是导致此 次偏差发生的直接原因。

由于多参数测试仪测量方法的限制,操作人员需使用多参数仪技术员权限才能满足生产需求,最终导致多参数测试仪权限分级的不合 理,是此次偏差发生的根本原因。

□ 扩展调查:

为了核实其他区域是否有类似问题,需对涉及多参数测试仪的相关区域进一步调查,根据《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪 数据核查方案》(REP00437)进行数据核查(核查结果见附件2-2)。

根据扩展调查结果发现,有类似情况的发生,在2020.03.27进行IBI301项目《利妥昔单抗注射液M1b 3000L原液纯化批生产记录》 (BPR100382) ENG Run批次DS2002006生产过程中,操作人员(05030056)在测量样品DS2002006VI1 load 与DS2002006VI1 pool时使用

了"Manual"的Endpoint模式,这与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中的描 述 "终点类型" 为 "自动终点" 不一致。(详见附件8-1与8-2)

在辅助日志的数据核查中,发现在日志编号300812的记录中从2021.03.11至2021.03.26时间段内,使用了"Manual"的Endpoint模 式,根据调查发现该阶段为GQAAC审计后发现问题的整改期,测试了新的方式:临时增加了以"Manual"的Endpoint模式测量pH调节 过程中间节点的数

据。

待后续《M1车间多参数测试仪方法测试研究方案》(REP00426)报告输出后,会采用方案中新的测试方法。

日志编号120532的辅助记录中,发现操作人员(05030045)在2019.11.03 IBI305项目 DS1909003批次进行VI1使用前的校准回测值使 用了"Manual"的Endpoint模式,与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中的描 述"终点类型"为"自

动终

点"不一致。(详见附件14)

调查附件 Investigation Attachments:



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

附件9 Xcellerex XDM Quad一次性配液罐(中文) 29048367.pdf

附件12数据统计.xlsx

附件5设备详情.xlsx

附件7.png

附件11.jpg

附件8-1.png

附件2-2数据核查.pdf

附件13 IBI301混合均一性.png

附件6.png

附件3-2.jpg

M1b IBI308 多参数仪终点偏差调查与影响评估D-2021-0087.docx

附件10混合均一性.png

附件1上岗证.pdf

附件14.png

附件2-1.xlsx

M1车间多参数测试仪方法测试研究方案.pdf

M1车间多参数测试仪方法测试研究报告.pdf

附件4.pdf

附件3-1.jpg

根本原因分析 Root Cause Analysis:

□ 根本原因分析:

多参数测试仪在新方法建立之初,由于多参数测试仪测量方法的限制,为了满足生产工艺需求,将技术员权限分配给现场操作人员,但在制定该策略时,并未考虑到权限分级的合理性,也未采取其它控制措施规避风险。过高的权限,会提高现场人员发生误操作的风险,对设备软件的权限

分

配不合理,导致现场操作人员在测量时选择错误的Endpoint模式,是此次偏差发生的根本原因。

针对以上根本原因制定的CAPA措施:

□ 将现场操作人员的权限降级至操作员级别,建立满足生产需求的新方法并做相关测试,具体测试方案与测试报告见:《M1车间多参数测试仪方法测试研究方案》(REP00426)与《M1车间多参数测试仪方法测试研究报告》(RER00309)。(已完成)

□ 升版《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560):在 "6.8设备pH模块相关性设置与操作"中增加了 "快捷键方式校准"和 "快捷键方式测量"。(已完成)

根本原因分析附件 Root Cause Analysis Attachment:



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

原因描述 Cause Description:

多参数测试仪在新方法建立之初,由于多参数测试仪测量方法的限制,为了满足生产工艺需求,将技术员权限分配给现场操作人员,但在制定该策略时,并未考虑到权限分级的合理性,也未采取其它控制措施规避风险。过高的权限,会提高现场人员发生误操作的风险。对证务软件的权限公司不会理,已经现法提供,是不测量时选择发展,是可以是对法

作的风险,对设备软件的权限分配不合理,导致现场操作人员在测量时选择错误Endpoint模式。 原因分类 Cause Category 原因子分类 Cause Sub-Category 原因归属部门 Cause Department

Method/procedure Process/System design M1b DS1

缺陷描述 Defect Description:

2021.03.05 19:27 在 GQAAC审计中发现《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)的pH检测过程中使用的多参数仪Endpoint类型有Automatic,Timed和Manual与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中确认"常规设置"中"终点类型"为"自动终点"、"终点标准"为"标准"、"温度测量"为"内部","打印"的口已经勾选的要求不一致,故发起偏差调查。

缺陷类型分类 Defect Category

缺陷类型子分类 Defect Sub-Category

Production/Process Operation

是否是重复偏差 Repeat Deviation?: No

判定重复偏差的原因 Justification for Repeat Deviation:

过去12个月未发生类似偏差。(关键词:多参数仪,pH,终点类型),故非重复偏差。

重复偏差的原因描述 Reason of Repeat Deviation Description:

相关的重复偏差 Repeat Deviation Records

PR# deviation# 简短描述 Short Description Record Status

最终影响/风险评估 Final Impact/Risk Assessment

对产品质量的影响 Impact on Product Quality:

□ 对产品质量的影响:

在2019.08.28进行DS2007007批次亲和层析cycle2 pH 回调完成后,进行pH测量后所产生的结果Endpoint为 "Timed(40s)",这与《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)的要求不一致,正确的pH检测过程为:确认"常规设置"中"终点类

型"为"自动终点", "终点标准"为"标准"、"温度测量"为"内部", "打印"的"口"已经勾选的要求。

首先,根据调查IBI308项目历史批次从DS1907007(PPQ1)-DS2101009(C16),亲和收集液每个cycle添加Tris的量比例基本趋于一致(见图表,附件12):

根据上表数据调查可知,历史批次亲和收集液每个cycle回调所用Tris的量比例趋于一致。本次偏差所涉及的批次为DS1907007的亲和第二个cycle,此次Tris添加的比例为8.05%,与历史批次趋势趋于一致。且此次pH值为5.97,满足工艺操作要求5.9-6.1的范围内。

小结:从Tris添加比例的数据科学地分析,本批次为亲和cycle2收集液回调后pH值,添加的比例与历史批次趋势趋于一致,且该参数工艺规程中并未定义是CPP、KPP与IPC,是GPP(general process parameter),对产品质量产生影响小。

其次,根据调查此次偏差对后续工序的影响,可知根据工艺操作要求,在亲和3个cycle完成后,会将每个cycle的收集液合并,合并后的中间体为AC收集液。根据《信迪利单抗注射液M1b3000L纯化工艺规程》(PFD00095)要求,AC收集液的pH值为IPC(过程控制),可接受标准为

5.9-

6.1, 而本批次混合后的AC收集液pH值与其他PPQ批次AC收集液pH值见下表: (附件12)

分类 工序 检测项目 可接受标准 DS1907007 DS1907008 DS1907009 DS1908007 DS1908008 (PPQ1) (PPQ2) (PPQ3) (PPQ4) (PPQ5)

工艺IPC (过程控制) AC 收集液pH 5.9~6.1 5.97 / 5.97 / 5.95 5.99 / 6.01 / 5.97 6.00 / 5.96 / 5.97 5.98 / 5.96 / 5.99 6.01 / 5.98 / 5.98

发生偏差批次为DS1907007,根据上表结果分析,该批次混合后的pH值在IPC(过程控制)可接受标准范围内。

从本次偏差对中间体质量的影响分析,根据《信迪利单抗注射液M1b 3000L原液工艺验证报告》(VALR00041)中AC收集液PPQ期间



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

的检测数据调查评估,如下表:

取样点 检测项目 可接受标准 DS1907007 (PPQ1) DS1907008 (PPQ2) DS1907009 (PPQ3) DS1908007 (PPQ4) DS1908008

(PPQ5)

AC收集液 HCP残留 (ng/mg) ≤7000 2621.4 3423.3 3128.7 2935.8 3420.9

DNA残留 (pg/mg) ≤20000205.2 335.2 371.7 399.1 299.4

ProA残留 (ng/mg) ≤200 1.7 1.4 1.6 1.6 1.6

电荷变异体

(CEX-HPLC, %)

A: 报告数据 9.9 9.5 9.4 9.8 9.4

M: 报告数据 80.5 81.3 81.3 80.5 80.8

B: 报告数据 9.7 9.2 9.4 9.8 9.8

聚合体 ≤5.0 2.2 2.2 2.2 2.1 2

(SEC-HPLC, %)

纯度 (非还原型CE-SDS, %) 单体: 报告数据 98.5 98.7 98.6 98.8 99

N/A 收率 (%) 94.3 94.7 88.2 89 86.3

备注:电荷变异体数据中A表示酸性组分,M表示主成分,B表示碱性组分。

由上表可知,本批次DS1907007AC收集液各项检测项在可接受标准范围内,表明产品质量没有问题,且对本工序收率的影响也较小。小结:从本次偏差对后续工艺的影响分析,本批次DS1907007AC收集液的pH值在IPC(过程控制)可接受标准范围内,且各项检测项在可接受标准范围内,表明此次偏差对产品质量的影响小。

最后,对其他批次与其他区域进行拓展调查:

□ 发现在批次DS1908007的亲和第一个cycle,有存在多参数测试仪pH测量Endpoint模式为"Manual"的情况,但此次发现打印错误后,再次用正确的多参数测试仪pH测量Endpoint模式"Automatic",对样品重新测量,测量结果为5.98,满足工艺要求5.9-6.1的范围。且此次Tris添加

的比

例为7.79%,与历史批次趋势趋于一致,最后混合后的AC收集液各项检测项在可接受标准范围内。

□ 发现在IBI301项目DS2002006批次的亲和第一个cycle收集完成后,进行VI灭活过程中,测量样品DS2002006VI1 load与DS2002006VI1 pool时使用了"Manual"的Endpoint模式。

在《利妥昔单抗注射液M1b_3000L原液纯化批生产记录》(BPR100382)中,低pH病毒灭活的工序要求:当亲和收集液pH调节完成,需要稳定至少10min后再检测pH,此时的样品命名为DS2002006VI1 load;当低pH灭活完成后,进行中间体样品的pH回调,需要在pH回调完成

后,

稳定30min再检测pH,此时的样品命名为DS2002006VI1 pool。

根据测量结果发现(详见附件8-1与8-2),上述样品在进行pH测量时,稳定时间满足批记录中的要求至少10min与30min,且根据《利妥昔单抗注射液M1b_3000L原液工艺验证报告》(VALR00150)中VI的中间体混合均一性要求(详见附件13),在满足搅拌转速≥90rpm,搅拌时

≥5min的条件下,样品已混合均匀,此时pH值已趋于稳定不再波动,在不同的Endpoint模式下,所产生的测量数据是一致的,故对最后的数据结果输出无影响。

□ 发现在日志编号120532的辅助记录中,对IBI305项目 DS1909003批次进行VI1使用前的校准回测值使用了"Manual"的Endpoint模式。(详见附件14)

首先根据《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中要求pH校准可接受标准为:校准的斜率在95.0%~105.0%的范围内。本次的校准斜率为101.0%,符合pH校准的可接受标准,而进行缓冲液回测操作是对校准斜率的一个核对的过程,此

操

作不会影响校准的结果。

其次,在校准结果合格的情况下,本次虽然采用"Manual"的Endpoint模式对校准液(校准液pH值为恒定值)进行回测,但测量时间为74s,远大于正常"Automatic"的Endpoint模式下的测量时间。故测量产生的数据具有真实性与可靠性,对后续使用过程中pH的测量无影响,风险可

控。

小结: 根据上述分析,从本次偏差展开调查,对其他批次与其他区域进行调查时,发现DS1908007批次AC1存在多参数测试仪pH测量Endpoint模式为"Manual"的情况,但后续用正确方式重新测量,两次结果一致,从工艺控制角度分析对后续工艺与对产品的质量影响小。

在IBI301项目DS2002006批次的亲和第一个cycle收集完成后,进行VI灭活过程中,测量pH时使用了"Manual"的Endpoint模式,但该样品符合中间体混合均一性要求,此时pH值已稳定,在不同的Endpoint模式下,所产生的测量数据是一致的,故对最后的数据结果输出无影响。

在日志编号120532的辅助记录中,对IBI305项目 DS1909003批次进行VI1使用前的校准回测值使用了"Manual"的Endpoint模式。但



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

在pH校准结果合格的情况下,本次回测值采用"Manual"的Endpoint模式对后续使用过程中结果的测量影响小,风险可控。

总结:综合上述调查结果,从工艺控制与科学的角度分析,本批次亲和cycle2收集液回调后pH值测量结果,对后续工艺与产品质量的影

响小,风险可控;由本偏差调查的其他批次与其他区域出现类似的问题,根据上述影响分析,对产品质量未造成影响。

对其他批次的影响 Impact on Other Batches:

N/A

对系统/设备的影响 Impact on System/Equipment:

N/A

对验证状态的影响 Impact on Validation State:

N/A

对产品注册的影响 Impact on Product Registration:

N/A

对法规符合性的影响 Impact on Regulation Compliance:

□ 对数据可靠性的影响:

首先,根据调查,发现在DS1907007AC2 pH测量前,批记录有中有要求: "调节亲和cycle2收集液pH至6.0(操作范 围5.9-6.1)。待pH达到目的范围后,关闭蠕动泵,稳定5分钟后停止搅拌"。可以表明中间体是在混合器中稳定5分钟,搅拌停止后才进 行pH的测量。根据Cytiva提供

的"Xcellerex XDM Quad一次性配液罐"(29048367)数据文件中,针对于常见类似盐溶液可在120s内做到快速混合,(详见附 件9);另外根据(REP00075)方案中所索引的GE一次性混合系统混合均一性报告中(VALR00003)结论中可知:在转速设置 为100±10r/min, 搅拌稳定5分钟

情况下,可以满足方案中的要求(附件10)。

根据上述数据支持和评估,本批次使用"Timed"作为判断终点的数据,在中间体混合均一性符合要求的情况下,此时其pH值已稳 定。根据打印数据结果显示DS1907007AC2 pH测量值为5.97, Endpoint模式为 "Timed(40s)", 虽然此模式打印数据结果与《M1b车 间SevenExcellenceTM

参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560)中要求"Automatic"不一致。但根据上述调查评估,可以表明此时的pH值已混匀 且趋于稳定,样品pH值不会产生波动,多参数测试仪能够在较短的时间内测量出最终结果,后续只是对pH测量所选的模式不同,对最后 的数据结果输

出影

响较小。

其次,根据调查发现,在2019.08.28 09:56同一天早上进行多参数测试仪校准时所用Endpoint模式为 "Timed(40s)",导致后面pH测量 时也用了相同的Endpoint模式。结合当时情况分析,在PPQ1批次,设备刚做完验证,pH电极刚投入使用时间较短,电极的灵敏度 高,根据供应商分

析,

在样品的pH值与温度相对稳定的情况下,"Automatic"模式Endpoint反应时间较短,一般不会超过40s。故可以表明当天所测量的数 据结果的真实性与可靠性。

最后,完成本次测量后,后续班次对设备用正确的方式重新进行校准(见附件11),此次偏差不会对后续工序产生影响。

总结:综合上述调查结果分析,本次偏差所产生的数据结果,具有真实性与可靠性,不会对后续工序产生影响。

对稳定性的影响 Impact on Stability:

N/A

对其他方面的影响 Impact on Other Aspects:

N/A

受影响的部门 Impact Departments:



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

MFG General

影响/风险评估附件 Impact/Risk Assessment Attachment:

附件10混合均一性.png

附件9 Xcellerex XDM Quad一次性配液罐(中文) 29048367.pdf

附件13 IBI301混合均一性.png

附件11.jpg

附件14.png

附件12数据统计.xlsx

受影响的产品信息 Impacted Product Information

产品最终处置建议 Product Disposition Proposal:

综合调查结果,从工艺控制与科学的角度分析,本批次亲和cycle2收集液回调后pH值测量结果,对后续工艺与产品质量的影响小,风险可控;由本偏差调查的其他批次与其他区域出现类似的问题,根据上述影响分析,对产品质量未造成影响。该偏差涉及DS1907007批次产品,故对该批产品放行无影响。

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code 产品批号 Batch No.: 数量 Quantity 处理决定 Disposition

DS20-308 DS1907007 3000L Release

受影响的物料信息 Impacted Material Information

物料名称 Material Name:

受影响的溶液信息 Impacted Media/Buffer Information

溶液名称 Media/Buffer Name:

受影响的设备信息 Impacted Equipment Information

设备名称 Equipment Name: 多参数测试仪 (pH) 设备代码 Equipment Code MFG-M1b3-129

偏差处理措施 Deviation Action Items

PR#: 12538

责任人 Assigned To: 唐, 雨洁(PID-000151) 部门 Department: QE

截止日期 Date Due: 2021.03.31 完成日期 Completed Date:

确认人 Verified By: 确认日期 Verified On:



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

行动项详细描述 Action Description:

起草M1a 多参数测试仪(MFG-M1-381、MFG-M1-369)电子数据手动备份补充验证方案,并完成方案的执行,最终完成补

充验证报告的签批。

PR#: 12926

截止日期 Date Due: 2021.05.18 完成日期 Completed Date: 2021.05.17 确认人 Verified By: 吴, 烜(PID-000235) 确认日期 Verified On: 2021.05.17

行动项详细描述 Action Description:

数据核查时间:从IBI308 PPQ1(2019.08.28)至2021.03.31

核查范围: M1区域多参数测试仪结果数据

核查要求:核对检测结果的 "Endpoint" 是否为Automatic (Standard)

纠正信息 Correction Information

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

截止日期 Date Due:完成日期 Completed Date:确认人 Verified By:确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

纠正与预防措施 CAPA

PR#: 14488

责任人 Assigned To: 邱, 明(PID-000241) 部门 Department: MST

截止日期 Date Due: 2021.05.18 行动项详细描述 Action Description:

升版《M1b车间SevenExcellenceTM多参数测试仪使用及清洁标准操作规程》(SOP200560):在 "6.8设备pH模块相关性设置

与操作"中增加

了"快捷键方式校准"和"快捷键方式测量"。

PR#: 14490

责任人 Assigned To: 邱, 明(PID-000241) 部门 Department: MST

截止日期 Date Due: 2021.05.18 行动项详细描述 Action Description:

将现场操作人员的权限降级至操作员级别,建立满足生产需求的新方法并做相关测试,具体测试方案与测试报告见:《M1车间

多参数测试仪方法测

试研究方案》(REP00426)与《M1车间多参数测试仪方法测试研究报告》(RER00309)。

附件 File Attachments



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

关联记录 Reference Records						
PR#	Record Type	简短描述 Short Description	Record Status			
相关子记录 Rel	ated children					
PR# 12538	Record Type Deviation Action Items	简短描述 Short Description M1a 多参数测试仪电子数据手动备份补充验证 Manual backup of electronic data of multi-parameter tester for supplementary verification	Record Status Closed-Cancelled			
12926	Deviation Action Items	M1区域多参数测试结果数据核查Data verification of multi-parameter test results in M1 area	Closed-Done			
12993	Interim Investigation Report	D-2021-0087第一次阶段性报告 , The first interim investigation report	Closed-Done			
14487	CAPA	MFG D-2021-0087 升级文件及多参数测试仪方 法测试研究 MFG D-2021-0087 Update document and mult-parameter tester study	Pending Effectiveness Check			



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

Record Status: Closed-Done					
Initial Approval					
QA Initial Review					
Area QA Initial Reviewed By:	王, 沛芳	Area QA Initial Reviewed On:	2021.03.05 22:28		
Classify Completed By:	吴, 晓军	Classify Completed On:	2021.03.07 21:30		
Department Initial Review					
Department Leader 1 Reviewed By:	康, 云	Department Leader 1 Reviewed On:	2021.03.07 22:25		
Department Leader 2 Reviewed By:	葛, 伟峰	Department Leader 2 Reviewed On:	2021.03.08 08:30		
Department Leader 3 Reviewed By:		Department Leader 3 Reviewed On:			
Department Leader 4 Reviewed By:		Department Leader 4 Reviewed On:			
Department Leader 5 Reviewed By:		Department Leader 5 Reviewed On:			
Area QA Leader Reviewed By:	赵, 琰	Area QA Leader Reviewed On:	2021.03.08 09:57		
Quality Initial Approval					
Quality Approver 1 Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Approved On:	2021.03.08 11:48		
Quality Approver 2 Approved By:		Quality Approver 2 Approved On:			
Quality Approver 3 Approved By:		Quality Approver 3 Approved On:			
Final Approval					
QA Final Review					
QA Final Reviewed By:	李, 四弟	QA Final Reviewed On:	2021.05.18 16:41		
Investigator Final Review					
QA Representative Reviewed By:	吴, 烜	QA Representative Reviewed On:	2021.05.18 16:43		
Investigator 1 Reviewed By:		Investigator 1 Reviewed On:			
Investigator 2 Reviewed By:		Investigator 2 Reviewed On:			
Investigator 3 Reviewed By:		Investigator 3 Reviewed On:			
Investigator 4 Reviewed By:		Investigator 4 Reviewed On:			
Investigator 5 Reviewed By:		Investigator 5 Reviewed On:			
Investigator 6 Reviewed By:		Investigator 6 Reviewed On:			
Investigator 7 Reviewed By:		Investigator 7 Reviewed On:			
Investigator 8 Reviewed By:		Investigator 8 Reviewed On:			
Department Final Approval					
Department Leader 1 Final Approved By:		Department Leader 1 Final Approved On:			
Department Leader 2 Final Approved By:		Department Leader 2 Final Approved On:			
Department Leader 3 Final Approved By:		Department Leader 3 Final Approved On:			
Department Leader 4 Final Approved By:		Department Leader 4 Final Approved On:			
Department Leader 5 Final Approved By:	:	Department Leader 5 Final Approved On:			
Quality Final Approval					
	管, 国兴	Quality Approver 1 Final Approved On:	2021.05.18 21:31		

This report was generated by 鹏云 徐 on 2021.06.17 03:04PM in Timezone GMT+08:00

Quality Approver 2 Final Approved By:

Quality Approver 2 Final Approved On:



PR#: 12063 Deviation No.:D-2021-0087

Record Status: Closed-Done

Quality Approver 3 Final Approved By: Quality Approver 3 Final Approved On:

Product Final Disposition							
Disposition Proposed By:	李, 四弟	Disposition Proposed On:	2021.05.19 12:39				
Proposal Reviewed By:		Proposal Reviewed On:					
Product Disposition Approved By:	管, 国兴	Product Disposition Approved On:	2021.05.19 12:58				