

PR#: 7034 Deviation No.:D-2020-0371

Record Status: Closed-Done

## 基本信息 General Information

厂区 Division: Innovent Biologics (Su Zhou) Co., Ltd

发起人 Originator: 方, 银川(PID-000082) 发起日期 Date Opened: 2020.11.26

简短描述 Short Description:

M1b DS1 文件自净时间不满足30分钟 Document self-cleaning time does not meet 30 minutes.

到期日期 Date Due: 2020.12.30 关闭日期 Date Closed: 2020.12.12

#### 偏差信息 Deviation Information

发现人 Discovery By:方银川05030032发现日期 Discovery On:2020.11.25汇报人Report By:方银川05030032汇报日期 Report On:2020.11.26

发生部门 Occurred Department: M1b DS1 汇报部门 Report Department: M1b DS1

偏差描述 Deviation Description:

2020.11.25 生产部员工(05030032)在检查记录时发现,M1b DS一线原液分装间气锁(26C19)中的《M1b物品转运清洁消毒记录》中,生产二部员工(20003189)在2020.11.21传递文件时,于2020.11.21 08:43放入,2020.11.21 09:12取出,自净时间为29分钟,与《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286中进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上不符,故提起偏差。

描述的附件 Description attachment: 附件1M1b物品转运清洁消毒记录.jpg

是否及时上报? Reporting in Time?: Yes

未及时上报的理由 Reason for not in Time:

已采取的即时措施 Immediately Action Taken:

11/27/2020 12:57 PM (GMT+8:00) added by 银川方 (PID-000082):

1.对员工(20003189)培训《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286,强调进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上。生产部 2020.11.26

\*

11/26/2020 11:41 PM (GMT+8:00) added by 银川方 (PID-000082):

1.对员工(20003189)培训《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286,强调进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上。

即时措施附件 Immediately Action Attachment:

附件2培训签到表.pdf

厂房设施名称 Facility Name: 产品所属阶段 Product Phase:

M1b Commercial

## 初步影响/风险评估Initial Impact/Risk Assessment

产品影响评估 Product Impact Assessment:

对产品的影响:

本偏差中涉及传递的文件为《M1b车间原液分装岗位的上岗考核表》及试卷,该文件不会用于信迪利单抗注射液M1b 3000L原液DS2009016批次生产,故也不会对产品质量产生影响。

生产/检测的影响评估 Production/Testing Impact Assessment:

对生产/检测无影响

其他影响评估描述 Other Impact Assessment Description:

对环境的影响:



PR#: 7034 Deviation No.:D-2020-0371

Record Status: Closed-Done

本次偏差中传递文件的自净时间为29分钟,与《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286中规定的30分钟只相差1分钟,根据《M1b洁净厂房自净研究报告》REP00095结果,原液分装间气锁(26C19)在房间内0.5um的粒子浓度达到静态级别浓度100倍以上时,自净9分钟即可达到规定的洁净的级别,因此本偏差对环境的影响极小,风险可控。

初步影响评估附件 Initial Impact Assessment Attachment:

### 偏差分级 Deviation Classification

偏差严重性 Deviation Severity:

对产品SISPQ的影响:

根据初步影响评估,本偏差中涉及传递的文件为《M1b车间原液分装岗位的上岗考核表》及试卷,该文件不会用于信迪利单抗注射液M1b 3000L原液DS2009016批次生产,故也不会对产品质量产生影响。

偏差发生率 Reoccurrence Probability of Deviation:

回顾过去12个月有类似缺陷(关键词:M1b、自净、时间不足):

1、D-2020-0244 Minor 2020.08.18/10:49生产部员工(工号:20002811)在物气锁(25D06)传递供应商(阿法拉伐)的笔记本电脑时,在填写完《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1/04)时,发现笔记本电脑已被供应商工程师提前取出,因该电脑为2020.08.18 10:37消毒结束开始自净,自净结束时间应在10:47之后,但因取出时间无法追溯,经询问供应商判断自净时间小于10min。与《M1b生产区物品转运标准操作规程》(SMP00286/04)"附录9《物料由CNC走廊28K01至细胞培养间26D08及退至CNC走廊28K01消毒转运流程》物料或设备的消毒自净满足10分钟以上后,在细胞培养间(26D08)的人员进入物气锁(26D06)将物料转移至细胞培养间(26D08)(备注1:由于镜像设计,CNC走廊(28K01)进入细胞培养间(25D08)及退至CNC走廊28K01,按此方式进行)"及《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1/04)"注释2.除纸质文件以外的非活性物质清洁消毒需≥10min"偏离,且供应商工程师未填写《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1/04)取出记录(含实际取出时间)就取走电脑,与《良好记录规范规程》(SMP00068/05)"6.2.1记录必须如实、正确、及时地填写,不能提前填写记录也不能写回忆录。记录填写需清晰、表达准确"的描述不符,故发起偏差。

根本原因:根本原因为当天带领第三方人员的生产人员,未按照《GMP体系培训管理规程》(SMP00072)要求对外来员工进行《洁净区人员管理规范》(SMP00039)和《M1b生产区物品转运操作标准规程》(SMP00286)培训。"

2、D-2020-0254 Minor 2020.08.26/11:00生产部员工(工号:20000789)发现物气锁25D06房间的《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1,工作日志编号为220124)的第一页的倒数第二行的传递物品为标签,消毒/自净开始时间16:47,理论自净时间至17:07,物品取出时间为17:07,自净时间实际为20min,不足30min,具体见附件1,偏离《M1b生产区物品转运标准操作规程》(SMP00286/04)中要求的纸质文件自净需≥30min的要求,故发起偏差。

根本原因:经调查物气锁间(25D06)没有放置计算器等工具,只能通过心算计算时间,因此物气锁间(25D06)没有放置计算器是导致偏差的根本原因。

3、D-2020-0341 Minor 2020.11.13日上午11:25,生产部员工(工号05020026)在M1b—线细胞培养间(房间编号26D08)发现有人(工号20003210)手里拿着纸质笔记本欲进入离心收获间(房间编号26D09),于是上前询问,经询问得知该人员是将纸质笔记本随身携带由CNC区域通过人流通道进入细胞培养间(房间编号26D08,D级区)。与《M1b生产区物品转运标准操作规程》(SMP00286)中第6.3.1:物料、产品、设备等由低级别区域向高级别区域传递时,必须经过清洁消毒才能传入,减少带入污染物的风险,可用75%乙醇或杀孢子剂润湿的洁净无尘布或预湿结净无尘布分段擦拭表面。并按照要求填写《M1b物品转运清洁消毒记录》,记录传递物品名称、消毒剂批号、作用时间等相关信息和第6.3.7进入C/D级区域的纸质文件不需要消毒,但需在高级别缓冲间或在警示线靠高级别一侧自净满足30分钟以上的要求不符,故发起偏差调查。原因正在调查中。

偏差分级 Deviation Classification: Major

分级的理由 Reason for Classification:

11/27/2020 04:29 PM (GMT+8:00) added by 伊婷 陈 (PID-000128):

根据初步影响评估,本偏差不会对产品质量产生影响,但回顾过去12个月,存在多个类似缺陷(关键词:M1b、自净、时间不足),故将本偏差定义为主要偏差。

是否需要调查? Investigation Required?: Yes

主调查人 Lead investigator: 方, 银川

不需要调查的理由 Reason for not Investigation:



PR#: 7034 Deviation No.:D-2020-0371

Record Status: Closed-Done

## 调查总结&根本原因分析 Investigation & RCA

调查总结 Investigation Summary:

一、偏差简述:

2020.11.25 生产部员工(05030032)在检查记录时发现,M1b DS二线原液分装间气锁(26C19)中的《M1b物品转运清洁消毒记录》中,生产二部员工(20003189)在2020.11.21传递文件时,于2020.11.21 08:43放入,2020.11.21 09:12取出,自净时间为29分钟。与《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286中进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上不符,故提起偏差。

二、偏差调查

该偏差从人员、设备、物料、方法、环境几个方面进行根本原因分析。

1.人员:物品传入和物品取出操作人(20003189)已通过《M1b生产区物品转运标准操作规程》(SMP00286)培训。

经调查,员工(20003189)在《M1b物品转运清洁消毒记录》(见附件1)中填写的时间如下:

操作日期 物品名称 消毒/自净开始时间 理论自净时间至 物品取出时间

2020.11.21 文件

08:43

08:53

09:12

经过沟通,员工(20003189)认为文件和其他物品自净时间均为10分钟以上即可传入C/D级区域而导致文件自净时间不满足30分钟要求,而产生偏差,故人员培训不到位,人员对文件的理解存在偏差,是导致本偏差发生的直接原因。

2.设备:本偏差不涉及设备。

3.物料:本偏差中自净的记文件《原液配制及分装现场操作考核表》TP00356,用于上岗考核,该份文件不会直接用于信迪利单抗注射液M1b 3000L原液DS2009016批次生产,故不会对产品质量和记录产生影响。

4.方法:《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1 版本04)(见附件5)在记录的最下方有一段注释:"进入C/D级的纸质文件不需要消毒,但需要在高级别缓冲间或警示线靠高级别一侧自净满30min以上,传递记录时无需使用清洁剂/消毒剂,勾选N/A"的描述;字体较小,且处于记录最下方操作人员易没有注意到此段描述。《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1 版本04)填写栏""中只有"是""否"选项,未给出明确的相应自净时间标准。《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1 版本04)中"消毒/自净时间是否符合时长"未给出相应的判断标准是造成此次偏差的根本原因。

5.环境:本偏差不涉及环境。

调查总结:物品传入和取出的操作人员(20003189)不熟悉《M1b生产区物品转运标准操作规程》(SMP00286-R1版本04)中规定进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上,是造成本偏差的直接原因。

《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1版本04)中"消毒/自净时间是否符合时长"栏末给出相应的判断标准,辅助记录设计上的不完善是造成此次偏差的根本原因。

调查附件 Investigation Attachments:

附件5:《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1版本04).png

根本原因分析 Root Cause Analysis:

根本原因分析:《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1)中"消毒/自净时间是否符合时长"栏末给出相应的判断标准"纸质文件30min以上、消毒物品10min以上",辅助记录设计上的不完善是造成此次偏差的根本原因。

CAPA措施:升级《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1)在"消毒/自净时间是否符合时长"栏中明确判断标准"纸质文件30min以上、消毒物品10min以上"。

根本原因分析附件 Root Cause Analysis Attachment:

原因描述 Cause Description:

《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1)中"消毒/自净时间是否符合时长"栏未给出相应的判断标准"纸质文件30min以上、消毒物品10min以上",辅助记录设计上的不完善是造成此次偏差的根本原因。

原因分类 Cause Category

原因子分类 Cause Sub-Category

原因归属部门 Cause Department

Method/procedure Unclear description of

M1b Supt.

procedure/poor written



PR#: 7034 Deviation No.:D-2020-0371

Record Status: Closed-Done

缺陷描述 Defect Description:

2020.11.25 生产部员工在检查记录时发现,M1b DS一线原液分装间气锁中的《M1b物品转运清洁消毒记录》中,生产二部员工在2020.11.21传递文件时,于2020.11.21 08:43放入,2020.11.21 09:12取出,自净时间为29分钟,与《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286中进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上不符。

缺陷类型分类 Defect Category 缺陷类型 分类 Others

缺陷描述 Defect Description:

2020.11.25 生产部员工在检查记录时发现,M1b DS一线原液分装间气锁中的《M1b物品转运清洁消毒记录》中,生产二部员工在2020.11.21传递文件时,于2020.11.21 08:43放入,2020.11.21 09:12取出,自净时间为29分钟,与《M1b生产区物品转运标准操作规程》SMP00286中进入C/D级区域的纸质文件需要自净满足30分钟以上不符。

缺陷类型分类 Defect Category 缺陷类型子分类 Defect Sub-Category

Others Human execution error

是否是重复偏差 Repeat Deviation?: No

判定重复偏差的原因 Justification for Repeat Deviation:

1.D-2020-0244该偏差根本原因是带领第三方人员的生产人员,未按照《GMP体系培训管理规程》(SMP00072)要求对外来员工进行《洁净区人员管理规范》(SMP00039)和《M1b生产区物品转运操作标准规程》(SMP00286)培训。

2.D-2020-0254 该偏差根本原因是物气锁间(25D06)没有放置计算器等工具,只能通过心算计算时间导致计算错误。

虽然本偏差与D-2020-0244、D-2020-0254的缺陷一致,但本偏差根本原因是《M1b物品转运清洁消毒记录》

(SMP00286-R1)中"消毒/自净时间是否符合时长"栏未给出相应的判断标准"纸质文件30min以上、消毒物品10min以上",辅助记录设计上的不完善是造成此次偏差的根本原因。辅助记录设计上的不完善是造成此次偏差的根本原因。根本原因不同,故不是重复偏差。

重复偏差的原因描述 Reason of Repeat Deviation Description:

相关的重复偏差 Repeat Deviation Records

PR# deviation# 简短描述 Short Description Record Status

### 最终影响/风险评估 Final Impact/Risk Assessment

对产品质量的影响 Impact on Product Quality:

该偏差中涉及传递的文件为《M1b车间原液配制及分装现场操作考核表》(TP00356版本02)及试卷,该文件不会用于信迪利单抗注射液M1b 3000L原液DS2009016批次生产,故也不会对产品质量产生影响。

对其他批次的影响 Impact on Other Batches:

该偏差中涉及传递的文件为《M1b车间原液配制及分装现场操作考核表》(TP00356版本02)及试卷,在2020.11.25考核完成后即带出生产现场。故本偏差对其他批次不会产生影响。

对系统/设备的影响 Impact on System/Equipment:

本偏差不会对系统/设备产生影响。

对验证状态的影响 Impact on Validation State:

本偏差不会对验证状态产生影响。

对产品注册的影响 Impact on Product Registration:

本偏差不会对产品注册产生影响。

对法规符合性的影响 Impact on Regulation Compliance:

本偏差不会对法规符合性产生影响。



PR#:	7034	Deviation No.:D-2020-037

Record Status: Closed-Done

对稳定性的影响 Impact on Stability:

本偏差不会对稳定性产生影响。

对其他方面的影响 Impact on Other Aspects:

本次偏差中文件的自净时间为29分钟,与《M1b生产区物品转运标准操作规程》(SMP00286-R1 版本04)中规定的30分钟只相差1分钟,根据《M1b洁净厂房自净研究报告》(REP00095版本01)中的结果,原液分装间气锁(26C19)在房间内0.5um的粒子浓度达到静态级别浓度100倍以上时,自净9分钟即可达到规定的洁净的级别,因此本偏差对环境的影响极小,风险可控。

受影响的部门 Impact Departments:

M1b DS1

影响/风险评估附件 Impact/Risk Assessment Attachment:

## 受影响的产品信息 Impacted Product Information

产品最终处置建议 Product Disposition Proposal:

产品名称 Product Name:

产品代码 Product Code 产品批号 Batch No.: 数量 Quantity 处理决定 Disposition

## 受影响的物料信息 Impacted Material Information

物料名称 Material Name:

#### 受影响的溶液信息 Impacted Media/Buffer Information

溶液名称 Media/Buffer Name:

### 受影响的设备信息 Impacted Equipment Information

设备名称 Equipment Name: 设备代码 Equipment Code

## 偏差处理措施 Deviation Action Items

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

截止日期 Date Due: 完成日期 Completed Date:



Deviation No.:D-2020-0371 PR#: 7034

Record Status: Closed-Done

确认人 Verified By: 确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

### 纠正信息 Correction Information

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

完成日期 Completed Date: 截止日期 Date Due:

确认人 Verified By: 确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

#### 纠正与预防措施 CAPA

PR#: 7249

部门 Department: 责任人 Assigned To: 方, 银川(PID-000082) M1b DS1

截止日期 Date Due: 2020.12.31 行动项详细描述 Action Description:

针对根本原因制定的CAPA措施:升级《M1b物品转运清洁消毒记录》(SMP00286-R1)在"消毒/自净时间是否符合时长"栏

中明确判断标准"纸质文件≥30min、消毒物品≥10min"。

## 附件 File Attachments

附件3.M1b\_洁净厂房自净时间研究方案.pdf 附件4.M1b\_洁净厂房自净时间研究报告.pdf

### 关联记录 Reference Records

PR# **Record Type** 简短描述 Short Description **Record Status** 

### 相关子记录 Related children

PR# **Record Type** 简短描述 Short Description **Record Status** 

7248 CAPA 偏差D-2020-0371发起的CAPA CAPA from **Pending Effectiveness** 

> Check deviation D-2020-0371



PR#: 7034 Deviation No.:D-2020-0371

Record Status: Closed-Done

Record Status. Closed-Dolle	Necola Status. Closed-Dolle					
Initial Approval						
QA Initial Review						
Area QA Initial Reviewed By:	吴, 烜	Area QA Initial Reviewed On:	2020.11.26 12:56			
Classify Completed By:	陈, 伊婷	Classify Completed On:	2020.11.27 16:34			
Department Initial Review						
Department Leader 1 Reviewed By:	康, 云	Department Leader 1 Reviewed On:	2020.11.29 17:19			
Department Leader 2 Reviewed By:		Department Leader 2 Reviewed On:				
Department Leader 3 Reviewed By:		Department Leader 3 Reviewed On:				
Department Leader 4 Reviewed By:		Department Leader 4 Reviewed On:				
Department Leader 5 Reviewed By:		Department Leader 5 Reviewed On:				
Area QA Leader Reviewed By:	代, 圆圆	Area QA Leader Reviewed On:	2020.11.27 16:37			
Quality Initial Approval						
Quality Approver 1 Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Approved On:	2020.11.29 17:42			
Quality Approver 2 Approved By:		Quality Approver 2 Approved On:				
Quality Approver 3 Approved By:		Quality Approver 3 Approved On:				
Final Approval						
QA Final Review						
QA Final Reviewed By:	陈, 伊婷	QA Final Reviewed On:	2020.12.11 16:06			
Investigator Final Review						
QA Representative Reviewed By:	吴, 烜	QA Representative Reviewed On:	2020.12.11 17:39			
Investigator 1 Reviewed By:	刘, 浩	Investigator 1 Reviewed On:	2020.12.12 08:23			
Investigator 2 Reviewed By:		Investigator 2 Reviewed On:				
Investigator 3 Reviewed By:		Investigator 3 Reviewed On:				
Investigator 4 Reviewed By:		Investigator 4 Reviewed On:				
Investigator 5 Reviewed By:		Investigator 5 Reviewed On:				
Investigator 6 Reviewed By:		Investigator 6 Reviewed On:				
Investigator 7 Reviewed By:		Investigator 7 Reviewed On:				
Investigator 8 Reviewed By:		Investigator 8 Reviewed On:				
Department Final Approval						
Department Leader 1 Final Approved By:	康, 云	Department Leader 1 Final Approved On:	2020.12.12 09:02			
Department Leader 2 Final Approved By:		Department Leader 2 Final Approved On:				
Department Leader 3 Final Approved By:		Department Leader 3 Final Approved On:				
Department Leader 4 Final Approved By:		Department Leader 4 Final Approved On:				
Department Leader 5 Final Approved By:		Department Leader 5 Final Approved On:				
<b>Quality Final Approval</b>						
Quality Approver 1 Final Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Final Approved On:	2020.12.12 10:57			

This report was generated by 鹏云 徐 on 2021.06.16 10:45PM in Timezone GMT+08:00

Quality Approver 2 Final Approved By:

Quality Approver 2 Final Approved On:



PR#: 7034 Deviation No.:D-2020-0371

Record Status: Closed-Done

Quality Approver 3 Final Approved By: Quality Approver 3 Final Approved On:

**Product Final Disposition** 

Disposition Proposed By:

Proposal Reviewed By:

Disposition Proposed On:

Proposal Reviewed On:

Product Disposition Approved By: Product Disposition Approved On: