

PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

#### 基本信息 General Information

厂区 Division: Innovent Biologics (Su Zhou) Co., Ltd

发起人 Originator: 刘, 浩(PID-000045) 发起日期 Date Opened: 2021.02.02

简短描述 Short Description:

M1b DS1低pH病毒灭活未记录整个过程温度Low pH inactivation does not record the temperature of the entire process

到期日期 Date Due: 2021.03.15 关闭日期 Date Closed: 2021.03.15

#### 偏差信息 Deviation Information

发现人 Discovery By:姚莉蓓20002581发现日期 Discovery On:2021.02.02汇报人Report By:刘浩05030041汇报日期 Report On:2021.02.02

发生部门 Occurred Department: M1b DS1 汇报部门 Report Department: M1b DS1

偏差描述 Deviation Description:

2020.11.30-2020.12.04 在 GQAAC审计中发现《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)低pH病毒灭活工序2.3.3(2)中只记录T0302罐体温度(低pH病毒灭活初始温度),并未记录整个低pH病毒灭活过程的T0302罐体温度,与《产品放行规程》(SMP00104)6.2.1.3 "过程符合SOP要求,符合工艺规程和批生产记录的要求"不符。根据GQAAC审计发现项,顾问回复后识别,发现此问题,故发起偏差调查。

描述的附件 Description attachment:

是否及时上报? Reporting in Time?: Yes

未及时上报的理由 Reason for not in Time:

已采取的即时措施 Immediately Action Taken:

即时措施附件 Immediately Action Attachment:

厂房设施名称 Facility Name: 产品所属阶段 Product Phase:

M1b Commercial

#### 初步影响/风险评估Initial Impact/Risk Assessment

产品影响评估 Product Impact Assessment:

已经回顾了低pH病毒灭活的温度曲线,包括PPQ5个批次(DS1907007、DS1907008、DS1907009、DS1908007、DS1908008)以及商业化生产批

次(DS2006009、DS2007001、DS2007013、DS2009005、DS2009014、DS2009016、DS2009017、DS2010005)批次的温度曲线,均在工艺规程要求的可接受范围内(12.0-16.0℃),生产过程符合工艺规程,对产品质量无影响。

生产/检测的影响评估 Production/Testing Impact Assessment:

IBI308项目从DS2011005批次开始,已经对《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)进行了升级,增加对整个低pH病毒灭活过程T0302罐体温度进行确认,并打印温度曲线进行回顾,对后续生产批次无影响。

其他影响评估描述 Other Impact Assessment Description:

由于未对VI温度进行实时记录,本次事件需要进一步调查来判定其影响。

初步影响评估附件 Initial Impact Assessment Attachment:



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

#### 偏差分级 Deviation Classification

偏差严重性 Deviation Severity:

1.回顾低pH病毒灭活的温度曲线,包括PPQ5个批次以及商业化生产8个批次的温度曲线,均在工艺规程要求的可接受范围内(12.0-16.0℃),生产过程符合工艺规程,对产品质量无影响。2.IBI308项目从DS2011005批次开始,已经对《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)进行了升级,增加对整个低pH病毒灭活过程T0302罐体温度进行确认,并打印温度曲线进行回顾,对后续生产批次无影响。3.由于未对VI温度进行实时记录,本次事件需要进一步调查来判定其影响。

偏差发生率 Reoccurrence Probability of Deviation:

过去12个月未发生类似缺陷(搜索关键词:低pH病毒灭活,温度)

偏差分级 Deviation Classification: Major

分级的理由 Reason for Classification:

02/03/2021 05:30 PM (GMT+8:00) added by 怡菁 王 (PID-000230):

该偏差的发生未对产品质量造成影响,但由于未对VI温度进行实时记录,需要进一步调查来判定其影响,故定义为主要偏差。

02/03/2021 03:49 PM (GMT+8:00) added by 怡菁 王 (PID-000230):

该偏差的发生未对产品质量造成影响,且过去12个月未发生类似缺陷,故定义为次要偏差。

是否需要调查? Investigation Required?: Yes

主调查人 Lead investigator: 刘, 浩

不需要调查的理由 Reason for not Investigation:

### 调查总结&根本原因分析 Investigation & RCA

调查总结 Investigation Summary:

□ 原因调查:

本次偏差从人员、设备、物料、方法、环境方面进行调查。

人员:

人员培训:

纯化操作人员(05030032、汤法明(已离职))均接受过《信迪利单抗注射液M1b 3000L原液纯化批生产记录》(BPR100322-02)、《信迪利单抗注射液M1b3000L纯化工艺规程》(PFD00095-02)的文件培训和操作培训,具备相关生产操作的资质(相关人员上岗证见附件1)。

人员操作:

2019.08.29纯化操作人员(05030032、汤法明(已离职))依据《信迪利单抗注射液M1b 3000L原液纯化批生产记录》

(BPR100322-02)执行DS1907007批次低pH病毒灭活工序2.3.3(2)低pH调节步骤,记录T0302罐体温度(即低pH病毒灭活初始温度),低pH病毒灭活过程无异常,操作按照记录要求进行。

结论: 人员培训无异常,人员操作过程无异常,人员不是导致该偏差发生的原因。

设备:

本偏差不涉及设备方面的调查。

结论:不涉及设备。

物料:

本偏差不涉及物料方面的调查。

结论:不涉及物料。

方法

经调查发现《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322-02)中低pH灭活这步工艺过程中2.3.3(2)设计包括:记录低pH病毒灭活初始温度,并对温度进行判断是否在12-16℃范围内。人员按照此批生产记录进行记录操作,操作过程信息记录和核对无异常。在低pH灭活结束后,记录中没有设计回顾确认低pH灭活温度这个CPP在低pH灭活整个过程的温度曲线是否在可接受范围内。在批生产记录中只记录了工艺步骤开始时的单点值进行判断。性能趋势没有打印出来并附在批生产记录中以供审核。

综上:批记录针对部分CPP设置的监控方式不合理,缺少设计相应的操作指令和记录,导致人员操作没有进行正确的指导是此偏差发生的直接原因。

针对CPP的监控和记录,缺少文件规定如何设计批生产记录,是此偏差的根本原因。

结论:直接原因是批记录针对部分CPP设置的监控方式不合理,缺少设计相应的操作指令和记录,导致人员操作没有进行正确的指导是此偏差发生的直接原因。



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

针对CPP的监控和记录,缺少文件规定如何设计批生产记录,是此偏差的根本原因。

环境:

此偏差不涉及环境的调查。

结论:不涉及环境。

调查总结:

综上经过人员、设备、物料、方法、环境方面进行调查,批生产记录针对部分CPP设置的监控方式不合理,没有设计相应的操作指令与记录,对人员操作进行指导,造成只进行记录低pH病毒灭活初始温度的情况发生,是本偏差的直接原因。

针对CPP的监控和记录,缺少文件规定如何设计批生产记录,是此偏差的根本原因。

扩展调查:

涉及到批生产记录中VI以及其他CPP参数曲线的数据扩展调查

M1b IBI308:

针对M1b IBI308 PPQ的5个批次(DS1907007、DS1907008、DS1907009、DS1908007、DS1908008)和C1-C8批次(DS2006009、DS2007001、DS2007013、DS2009005、DS2009014、DS2009016、DS2009017、DS2010005)的CPP数据进行了调查和审核,包括:AC(载量、洗脱液pH)、VI(温度、 pH 、时间)、ADF上样电导、CEX(上样前pH、载量、平衡液pH 、洗脱液pH 、洗脱液电导)、AEX(上样电导、载量)、VF(载量、压差)、洗滤换液倍数,回顾所有CPP的电子数据以及批记录中数据,CPP数据全部在接受范围内,具体数据详见附件2。记录中仅有VI温度这个CPP只记录VI开始时的温度,未进行过程的监控和复核,其他在线监控的CPP参数均有曲线打印。

M1a车间:

IBI308:

经调查M1a车间1000L《信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》BPR100280中设计了低PH病毒灭活孵育温度曲线,并打印温度曲线作为附件,见附件3。且M1a车间纯化区域有打印温度曲线的设备进行实时记录。其他CPP包括:AC(载量、洗脱液pH)、VI(温度、 pH、时间)、ADF上样电导、CEX(载量、平衡液pH、洗脱液pH)、AEX(上样电导、载量)、VF(载量、压差)、洗滤换液倍数,批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核。

IBI301:

经调查M1a车间1000L《利妥昔单抗注射液原液纯化批生产记录》BPR100395设计了低PH病毒灭活孵育温度曲线,并打印温度曲线作为附件,且M1a车间纯化区域有打印温度曲线的设备进行实时记录。其他CPP包括:AC洗脱液pH、VI(温度、 pH 、时间)、CEX ( 载量、洗脱液B pH、洗脱液B电导率 )、AEX ( 载量、柱高 )、VF ( 载量、工作压力 ) 批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核。IBI303:

经调查M1a车间1000L《阿达木单抗注射液原液纯化批生产记录》BPR100339设计了低PH病毒灭活孵育温度曲线,并打印温度曲线作为附件,且M1a车间纯化区域有打印温度曲线的设备进行实时记录。其他CPP包括:AC洗脱液pH、VI(蛋白浓度、温度、 pH 、时间)、ADF(载量)、AEX(稀释比例、载量)、CEX(载量、wash hold体积、watch UV值、洗脱缓冲液、冲洗液 II pH)、VF(压力、蛋白含量、载量)、DF(换液倍数)批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核。

IBI305:经调查M1a车间1000L《贝伐珠单抗注射液原液纯化批生产记录》BPR100361设计了低PH病毒灭活孵育温度曲线,并打印温度曲线作为附件,且M1a车间纯化区域有打印温度曲线的设备进行实时记录。其他CPP包括:AC洗脱液pH、VI(温度、pH、时间)、CA(CA用量、CA处理时pH)、CEX(载量、上样 pH、平衡液pH、洗脱缓冲液电导率、开始收集时UV、结束收集时UV)、HIC(上样样品电导率、平衡液电导率、载量、线性流速、终止收集时UV值)、VF(载量、工作压力)批记录中均有设计,都

已进行过程的监控和复核。

M1b车间:

IBI305:经调查,BPR100332《贝伐珠单抗注射液M1b3000L原液纯化批生产记录》中设计了低pH病毒灭活温度图表,并且需打印低pH病毒灭活温度曲线作为附件,粘贴在批记录中并进行审核,详见附件4。

其他CPP包括:AC洗脱液pH、VI(温度、pH、时间)、CEX(上样液pH、载量、平衡液pH、洗脱液电导率、起始点/终止收集UV)、HIC(上样液调节后电导率、平衡液电导率、载量、线性流速、终止收集点UV)、VF(载量、工作压力)批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核。

IBI301:

经调查,BPR100382《利妥昔单抗注射液M1b3000L原液纯化批生产记录》中设计了低pH病毒灭活开始时温度以及结束时温度,且记录中进行第二人复核,并未对整个灭活过程进行监控,由于IBI301的低pH病毒灭活温度的可接受范围为18-26°C,操作环境为18-26°C室温条件,同时监控了开始时温度以及结束时温度,并已经将IBI301 PPQ 5个批

次(DS2003007、DS2004004、DS2004007、DS2005006、DS2005009) 低pH病毒灭活温度曲线进行打印,见附件5,温度曲线符合可接受范围的要求,因此整个灭活过程温度对生产工艺无影响。

其他CPP包括:AC洗脱液pH、VI(温度、pH 、时间)、CEX(载量、洗脱液B pH、洗脱液B电导率)、VF(载量、工作压力)批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核。

目前已经将BPR100382《利妥昔单抗注射液M1b3000L原液纯化批生产记录》于2021.02.27进行升版,增加低pH病毒灭活温度曲线作为附件进行审核。

IBI306、IBI188:经调查,目前IBI306、IBI188这两个工艺中未定义CPP参数,且没有低pH病毒灭活工艺,不涉及到温度曲线。其他的数据及图谱都已打印且都满足工艺规程要求。



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

调查附件 Investigation Attachments:

附件1人员上岗证.pdf

附件2 CPP数据回顾 .pdf

附件3 M1a 记录设计.png

附件5 M1b IBI301记录设计.png

附件4 M1b IBI305 记录设计.png

根本原因分析 Root Cause Analysis:

#### 根本原因分析:

经上述调查分析,批生产记录针对部分CPP设置的监控方式不合理,没有设计相应的操作指令与记录,对人员操作进行指导,造成只进行记录低pH病毒灭活初始温度的情况发生,是本偏差的直接原因。

针对CPP的监控和记录,缺少文件规定如何设计批生产记录,是此偏差的根本原因。

针对以上可能根本原因制定的CAPA措施:

- 1. 已完成PPQ的5个批次(DS1907007、DS1907008、DS1907009、DS1908007、DS1908008)和C1-C8批
- 次(DS2006009、DS2007001、DS2007013、DS2009005、DS2009014、DS2009016、DS2009017、DS2010005)的数据审核,包括上游、下游、制剂所有CPP的电子数据回顾以及批记录中数据的回顾,CPP数据全部在接受范围内,具体数据详见附件2。
- 2. 已完成新增《批生产记录管理规程》SMP00437,关键工艺参数(CPP)及其控制范围的设计应符合要求包括:(1)批记录中的关键工艺参数(CPP)应至少加粗突出显示;(2)批记录中应设计关键工艺参数(CPP)的过程记录和复核,所有在线监控的关键工艺参数(CPP)应打印过程参数图谱附在批记录中并审核;(3)批记录中应有判断该关键工艺参数(CPP)是否在操作范围内的操作指令等信息。
- 3. 已完成BPR100322《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》升级,增加内容包括要求记录工艺步骤开始、中间、结束的VI温度值,同时将VI温度曲线打印贴到批记录中进行审核,在C9(DS2011005)批次已经开始执行。

根本原因分析附件 Root Cause Analysis Attachment:

原因描述 Cause Description:

针对CPP的监控和记录,缺少文件规定如何设计批生产记录,是此偏差的根本原因。

原因分类 Cause Category 原因子分类 Cause Sub-Category 原因归属部门 Cause Department

Method/procedure Lack of procedure M1b DS1

缺陷描述 Defect Description:

《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)低pH病毒灭活工序2.3.3(2)中只记录T0302罐体温度(低pH病毒灭活初始温度),并未记录整个低pH病毒灭活过程的T0302罐体温度,与《产品放行规程》(SMP00104)6.2.1.3 "过程符合SOP要求,符合工艺规程和批生产记录的要求"不符。

缺陷类型分类 Defect Category 缺陷类型子分类 Defect Sub-Category

Production/Process Batch Record

是否是重复偏差 Repeat Deviation?: No

判定重复偏差的原因 Justification for Repeat Deviation:

过去12个月末发生根本原因相同的偏差,故判定不是重复偏差。

重复偏差的原因描述 Reason of Repeat Deviation Description:

相关的重复偏差 Repeat Deviation Records



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

PR# deviation# 简短描述 Short Description Record Status

#### 最终影响/风险评估 Final Impact/Risk Assessment

对产品质量的影响 Impact on Product Quality:

针对此偏差主要产生的风险是,如果有一些数据超出了可接受范围,它们可能无法识别,因为CPP的整个性能趋势并不被打印出来进行审核。所有在线监测CPP的电子数据趋势存储在公司的数据服务器。

因此针对IBI308 5个 PPQ批次(DS1907007、DS1907008、DS1907009、DS1908007、DS1908008)和C1-C8批次(DS2006009、DS2007001、DS2007013、DS2009005、DS2009014、DS2009016、DS2009017、DS2010005)的所有电子数据和批记录进行审核后,确认所有CPP均控制在可接受范围内。从回顾结果来看,各指标均在可接受范围,对以上批次产品无影响。IBI308项目从C9(DS2011005)批次开始,已经对《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)进行了升级,增加对整个低pH病毒灭活过程T0302罐体前、中、后温度进行确认,并打印温度曲线进行回顾确认,对后续生产批次无影响。IBI305影响评估:

从IBI305 PPQ批次开始包括如下批

次(DS1909003、DS1909005、DS1909006、DS1910002、DS1910003、DS2009015、DS2010007、DS2010012、DS2011008、DS2011009、DS2011010)已经针对CPP数据进行审核和记录,同时打印低pH病毒灭活温度曲线作为附件,粘贴在批记录中并进行审核,因此对IBI305生产工艺无影响。

IBI301影响评估:

已经将IBI301 PPQ5个批次(DS2003007、DS2004004、DS2004007、DS2005006、DS2005009)低pH病毒灭活温度曲线进行打印,温度曲线符合可接受范围的要求,针对其他CPP数据,批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核,因此对IBI301 PPQ批次生产工艺无影响。

同时BPR100382《利妥昔单抗注射液M1b3000L原液纯化批生产记录》已于2021.02.27进行升版,增加低pH病毒灭活温度曲线作为附件进行审核,对后续批次生产工艺无影响。

IBI188 IBI306影响评估:

目前IBI306、IBI188这两个工艺中未定义CPP参数,且没有低pH病毒灭活工艺,不涉及到温度曲线。其他的数据及图谱都已打印且都满足工艺规程要求,因此对IBI306、IBI188生产工艺无影响。

M1a影响评估:

包括以下项目:IBI301、IBI303、IBI305、IBI308,M1a车间纯化区域有打印温度曲线的设备进行实时记录,并作为附件在批生产记录中进行粘贴确认,针对其他CPP批记录中均有设计,都已进行过程的监控和复核,因此对M1a生产工艺无影响。

对其他批次的影响 Impact on Other Batches:

IBI308项目从C9(DS2011005)批次开始,已经对《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》(BPR100322)进行了升级,增加对整个低pH病毒灭活过程T0302罐体前、中、后温度进行确认,并打印温度曲线进行回顾确认,对后续生产批次无影响。IBI301项目已经将《利妥昔单抗注射液M1b3000L原液纯化批生产记录》(BPR100382)进行升级,增加低pH病毒灭活温度曲线作为附件进行审核,对后续批次生产工艺无影响。

对系统/设备的影响 Impact on System/Equipment: 无影响

对验证状态的影响 Impact on Validation State: 无影响

对产品注册的影响 Impact on Product Registration:

无影响

对法规符合性的影响 Impact on Regulation Compliance: 无影响

对稳定性的影响 Impact on Stability:

无影响

对其他方面的影响 Impact on Other Aspects:



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

无影响

受影响的部门 Impact Departments:

M1b DS1

影响/风险评估附件 Impact/Risk Assessment Attachment:

### 受影响的产品信息 Impacted Product Information

产品最终处置建议 Product Disposition Proposal:

该偏差主要产生的风险是,如果有一些数据超出了可接受范围,它们可能无法识别,因为CPP的整个性能趋势并不被打印出来进行审 核。所有在线监测CPP的电子数据趋势存储在公司的数据服务器。因此针对IBI308 5个 PPQ批

次(DS1907007、DS1907008、DS1907009、DS1908007、DS1908008)和C1-C8批

次(DS2006009、DS2007001、DS2007013、DS2009005、DS2009014、DS2009016、DS2009017、DS2010005)的所有电子数 据和批记录进行审核后,确认所有CPP均控制在可接受范围内。从回顾结果来看,各指标均在可接受范围,对以上批次产品无影响,对产 品的放行无影响。

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS20-308

产品批号 Batch No.: DS1907007

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

DS2010005

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

DS2009017

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

信迪利单抗注射液M1b 3000L原液 产品名称 Product Name:

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

DS2009016

数量 Quantity

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

DS2009014

3000L

处理决定 Disposition

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code 产品批号 Batch No.: 数量 Quantity 处理决定 Disposition

This report was generated by 鹏云 徐 on 2021.06.17 02:17PM in Timezone GMT+08:00

**Page 6 of 11** 



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

DS30-308 DS2009005 3000L Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

ch No.: 数量 Quantity

DS2007013 3000L

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

DS2007001

数量 Quantity

3000L

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS30-308

产品批号 Batch No.:

DS2006009

数量 Quantity

3000L

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS20-308

产品批号 Batch No.:

DS1908008

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

处理决定 Disposition

处理决定 Disposition

处理决定 Disposition

Release

Release

Release

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS20-308

产品批号 Batch No.:

DS1908007

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS20-308

产品批号 Batch No.:

DS1907009

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

产品名称 Product Name: 信迪利单抗注射液M1b 3000L原液

产品代码 Product Code

DS20-308

产品批号 Batch No.:

DS1907008

数量 Quantity

3000L

处理决定 Disposition

Release

#### 受影响的物料信息 Impacted Material Information

物料名称 Material Name:

物料代码 Product Code 批号 Batch No.: 数量 Quantity



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

### 受影响的溶液信息 Impacted Media/Buffer Information

溶液名称 Media/Buffer Name:

溶液代码 Media/Buffer Code: 批号 Batch No.: 数量 Quantity:

### 受影响的设备信息 Impacted Equipment Information

设备名称 Equipment Name: 设备代码 Equipment Code

#### 偏差处理措施 Deviation Action Items

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

截止日期 Date Due: 完成日期 Completed Date:

确认人 Verified By: 确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

#### 纠正信息 Correction Information

PR#:

责任人 Assigned To: 部门 Department:

截止日期 Date Due:完成日期 Completed Date:确认人 Verified By:确认日期 Verified On:

行动项详细描述 Action Description:

### 纠正与预防措施 CAPA

PR#: 11880

责任人 Assigned To: 刘, 海云(PID-000111) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.03.31 行动项详细描述 Action Description:

新建《批生产记录管理规程》,关键工艺参数(CPP)及其控制范围的设计应符合要求包括:(1)批记录中的关键工艺参数(CPP)应至少加粗突出显示;(2)批记录中应设计关键工艺参数(CPP)的过程记录和复核,所有在线监控的关键工艺参数(CPP)应打印过程参数图谱附在批记录中并审核;(3)批记录中应有判断该关键工艺参数(CPP)是否在操作范围内的操作

指令 等信息。

PR#: 11882



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

责任人 Assigned To: 刘, 浩(PID-000045) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.03.31

行动项详细描述 Action Description:
IBI308 PPQ的5个批次(DS1907007、DS1907008、DS1907009、DS1908007、DS1908008)和C1-C8批

次(DS2006009、DS2007001、DS2007013、DS2009005、DS2009014、DS2009016、DS2009017、DS2010005)的数

据审核,包括上游、下游、制剂所有CPP的电子数据回顾以及批记录中数据的回顾,

PR#: 11883

责任人 Assigned To: 刘, 浩(PID-000045) 部门 Department: M1b DS1

截止日期 Date Due: 2021.03.31 行动项详细描述 Action Description:

BPR100322《M1b车间信迪利单抗注射液原液纯化批生产记录》升级,增加内容包括要求记录工艺步骤开始、中间、结束

的VI温度值,同时将VI温度曲线打印贴到批记录中进行审核。

#### 附件 File Attachments

关联记录 Reference Records							
PR#	Record Type	简短描述 Short Description	Record Status				
相关子记录 Related children							
<b>PR#</b> 11878	<b>Record Type</b> CAPA	<b>简短描述 Short Description</b> 偏差D-2021-0040发起的CAPA , CAPA from Deviation D-2021-0040	<b>Record Status</b> Pending Effectiveness Check				



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

Record Status: Closed-Done			
Initial Approval			
QA Initial Review			
Area QA Initial Reviewed By:	赵, 琰	Area QA Initial Reviewed On:	2021.02.02 19:58
Classify Completed By:	王, 怡菁	Classify Completed On:	2021.02.03 17:32
Department Initial Review			
Department Leader 1 Reviewed By:	康, 云	Department Leader 1 Reviewed On:	2021.02.03 18:50
Department Leader 2 Reviewed By:		Department Leader 2 Reviewed On:	
Department Leader 3 Reviewed By:		Department Leader 3 Reviewed On:	
Department Leader 4 Reviewed By:		Department Leader 4 Reviewed On:	
Department Leader 5 Reviewed By:		Department Leader 5 Reviewed On:	
Area QA Leader Reviewed By:	吴, 烜	Area QA Leader Reviewed On:	2021.02.03 17:32
<b>Quality Initial Approval</b>			
Quality Approver 1 Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Approved On:	2021.02.03 18:52
Quality Approver 2 Approved By:		Quality Approver 2 Approved On:	
Quality Approver 3 Approved By:		Quality Approver 3 Approved On:	
Final Approval			
QA Final Review			
QA Final Reviewed By:	王, 怡菁	QA Final Reviewed On:	2021.03.10 17:43
Investigator Final Review			
QA Representative Reviewed By:	赵, 琰	QA Representative Reviewed On:	2021.03.11 19:58
Investigator 1 Reviewed By:	吴, 烜	Investigator 1 Reviewed On:	2021.03.11 19:40
Investigator 2 Reviewed By:	刘,海云	Investigator 2 Reviewed On:	2021.03.10 17:45
Investigator 3 Reviewed By:		Investigator 3 Reviewed On:	
Investigator 4 Reviewed By:		Investigator 4 Reviewed On:	
Investigator 5 Reviewed By:		Investigator 5 Reviewed On:	
Investigator 6 Reviewed By:		Investigator 6 Reviewed On:	
Investigator 7 Reviewed By:		Investigator 7 Reviewed On:	
Investigator 8 Reviewed By:		Investigator 8 Reviewed On:	
Department Final Approval			
Department Leader 1 Final Approved By	: 康,云	Department Leader 1 Final Approved On:	2021.03.12 20:37
Department Leader 2 Final Approved By	:	Department Leader 2 Final Approved On:	
Department Leader 3 Final Approved By:		Department Leader 3 Final Approved On:	
Department Leader 4 Final Approved By	:	Department Leader 4 Final Approved On:	
Department Leader 5 Final Approved By	:	Department Leader 5 Final Approved On:	
Quality Final Approval			
Quality Approver 1 Final Approved By:	管, 国兴	Quality Approver 1 Final Approved On:	2021.03.12 21:08

This report was generated by 鹏云 徐 on 2021.06.17 02:17PM in Timezone GMT+08:00

Quality Approver 2 Final Approved By:

Quality Approver 2 Final Approved On:



PR#: 9297 Deviation No.:D-2021-0040

Record Status: Closed-Done

Quality Approver 3 Final Approved By: Quality Approver 3 Final Approved On:

Product Final Disposition							
Disposition Proposed By:	王, 怡菁	Disposition Proposed On:	2021.03.15 09:33				
Proposal Reviewed By:		Proposal Reviewed On:					
Product Disposition Approved By:	高, 剑锋	Product Disposition Approved On:	2021.03.15 13:45				