STM32H755

PD0 PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 PD11 PD12 PD13 PD14 PD15
PE0 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 PE6 PE7 PE8 PE9 PE10 PE11 PE12 PE13 PE14 PE15
PF0 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 PF13 PF14 PF15
PG0 PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11 PG12 PG13 PG14 PG15

DIR_RB
RX2
RF_encA
RF_encB
AIN1_Back
AIN2_Back
BIN1_Back
BIN2_Back
PWMA_B
PWMB_F
PWMA_F
PWMB_B
ADC3
ADC4
STEP_LBD
DIR_LBD
AIN1_Front
AIN2_Front
BIN1_Front
BIN2_Front
STEP_RBD

PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA8 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15
PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PB8 PB9 PB10 PB11 PB12 PB13 PB14 PB15
PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15

ADC1
LF_encA
RX1
TX1
RB_encA
RB_encB
LF_encB
ADC2
LB_encA
LB_encB
STEP_RF
DIR_RF
STEP_LF
DIR_LF
TX2

VIN
GND
VCC
AGND
VDDA
+5V
GND
zworkaGND

UART2
GND
RX2
TX2

UART_Jetson
GND
RX1
TX1

STEROWNIKI – DC

Back1
TB6612FNG

GND PGND1 PGND2 BIN2 BIN1 AIN2 AIN1 PWMB PWMA STBY VCC BO2 BO1 AO2 AO1 VMOT
BIN2_Back BIN1_Back AIN2_Back AIN1_Back PWMB_B PWMA_B +5V
100nF C6
Fuse F1 12V

SensBAOut SensBAIN SensBBOut SensBBIN SensFBOut SensFBIN
IN1 IN2 IN3 OUT6 OUT5 OUT4 +5V Ref 0V Out
+5VA C1 100nF GNDA
BackB_output1 BazaB_output1
U2 LTSR6-NP R1 3.2K C2 100nF C4 100nF R2 3.2K U4 LTSR6-NP
ADC1 ADC2 GNDA
100nF C7 GNDA

Front1
TB6612FNG

BIN2_Front BIN1_Front AIN2_Front AIN1_Front PWMB_F PWMA_F +5V
100nF C12
Fuse F2 12V

SensBBOut SensBBIN SensFBIN SensFBOut SensFAOut SensFAIN
+5VA C8 100nF GNDA
Front_output1 Front_output1
U5 LTSR6-NP R3 3.2K C9 100nF C10 100nF R4 3.2K U6 LTSR6-NP
ADC3 ADC4 GNDA
100nF C14 GNDA

RightFront_enc1 C19 100nF GND +5V RF_encA RF_encB
LeftFront_enc1 C15 100nF LF_encA LF_encB
LeftBack_enc1 C16 100nF LB_encB LB_encA
RightBack_enc1 C20 100nF RB_encA RB_encB

STEROWNIKI – KROKOWE

C17 100nF C21 100nF leftF1 Pololu_Breakout_A4988
C23 100nF C25 100nF rightF1 Pololu_Breakout_A4988
C18 100nF C22 100nF leftB1 Pololu_Breakout_A4988
C24 100nF C26 100nF rightB1 Pololu_Breakout_A4988

RESET SLEEP STEP DIR MS1 MS2 MS3 VDD VMOT 1A 1B 2A 2B GND GND
STEP_LF DIR_LF STEPMOT_LF1
STEP_RF DIR_RF StepMot_RF1
STEP_LB DIR_LB StepMot_LB1
STEP_RB DIR_RB StepMot_RB1

bat_7V_ac1 bat_12V_front1 bat_7V_dc1 bat_12V_back1

D2 D_Filled
sabiliztor_dc1 LM2940T-5.0_NOPB C11 100nF C13 100uF
D1 D_Filled
sabilizator_adc1 LM2940T-5.0_NOPB C3 100nF C5 100uF

ZASILANIE

Sheet: /		
File: PCBV2.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.0		Id: 1/1