



نظام التوثيق الذكي - مؤسسة الغلة

2025-12-19 | 03:21:23: لطعلا ليجست تيقوت

ID: #GH-032123

بلاغ حالة العطل

الجزء المتضرر: المحرك الرئيسي - وحدة الضغط

حالة الآلة: متوقفة تماماً (توقف الإنتاج)



تقرير التدخل الفني

إجراء المتخذ: استبدال الحساس التالف وتنظيف الفلاتر

الإجراء المتخذ:

الحالة النهائية: شغالة 100% (دخلت الإنتاج)



ملاحظة: هذا التقرير مستخرج آلياً ولا يمكن تعديل توقيته أو بياناته الأصلية.