

تقرير صيانة مؤسسة الغلة

محمد كوسة

المبلغ:

موندرا

الخط:

شغالة

حالة الآلة:

تيروز

وصف العطل:

المسؤول جمال

النفقي:

لم يتم الإصلاح

النتيجة:

انتظار جوان سبي

الإجراءات:

توفر جوان سبي

سبب الفشل: