



## تقرير مؤسسة الغلة - التوثيق البصري

Date: 2025-12-19 04:30

المكان: خط انتاج الغرانبي

اسم المبلغ:

محمد كوسة

وصف العطل:

الريديكتور يصدر ضجيجا

النفقي المسؤول:

المسؤول جمال

الإجراء المتتخذ:

تم ازالة برجي عالق

بعد الإصلاح:

صورة العطل (قبل):

