



نظام التوثيق الذكي - مؤسسة الغلة

2025-12-19 03:17 : مأظنلا تيقوت

ID: #GH-1215

بلاغ العامل (قبل الإصلاح)

بيانات العطل: الجزء المتضرر: المحرك الرئيسي

الحالة: متوقفة تماماً

(صورة العطل مرفقة من الهاتف)

تقرير التقني (بعد الإصلاح)

تفاصيل التدخل وإجراء: تغيير الحساس ومعايير الضبط

الحالة النهائية: شغالة 100%

نصيحة: يرجى فحص الكابلات كل شهر لتفادي هذا العطل مستقبلاً.