

تقرير صيانة رسمي - مؤسسة الغلة

1. بيانات الإبلاغ (جهة العامل)

محمد كوسة	المبلغ:
02	الخط:
<input checked="" type="checkbox"/> شغالة	حالة الآلة:
البوبينوار لا يعمل	وصف العطل:

2. بيانات التدخل (جهة التقني)

التقني امين	التقني:
<input checked="" type="checkbox"/> تم الإصلاح	النتيجة:
تركيب غطاء زجاجي	الإجراءات:
لا يوجد	ملاحظات:

قبل الإصلاح

بعد الإصلاح

