




技术要求:

1. 表面处理: 喷漆前除锈要除干净, 金属表面呈现金属光泽, 不能留有油污锈迹;
2. 未注公差长度方向按±2mm, 对角线方向±3mm;
3. 未注明焊高均为6mm, 皆为满焊, 焊后校平
4. 焊接不允许有虚焊、漏焊、夹渣、裂纹等缺陷, 焊接质量满足二级要求;
5. 焊缝修磨平整、圆滑、无飞边毛刺(特别是死角, 转角交接处焊缝打磨光滑平整以便喷漆时能覆盖到);

|    |                  |           |    |       |
|----|------------------|-----------|----|-------|
| 8  | PCX9-01-02-01-4  | 防摆支架连接槽钢1 | 4  | Q235B |
| 7  | PCX9-01-02-01-6  | 防摆支架连接槽钢3 | 3  | Q235B |
| 6  | PCX9-01-02-01-5  | 防摆支架连接槽钢2 | 2  | Q235B |
| 5  | PCX9-01-01-01-11 | 电柜连接件1    | 3  | Q235B |
| 4  | PCX9-01-02-01-8  | 镜架连接件2    | 1  | Q235B |
| 3  | PCX9-01-02-01-9  | 电柜连接件2    | 2  | Q235B |
| 2  | PCX9-01-02-01-7  | 镜架连接件1    | 1  | Q235B |
| 1  | PCX20-01-02-01-1 | 底部立柱      | 1  | Q235B |
| 序号 | 图号               | 名称        | 数量 | 备注    |

|     |     |       |        |                                                                                                                                        |                    |
|-----|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     |     |       |        |  深圳市奇见科技有限公司<br>SHENZHEN SIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD | PCX型1层垂直循环类机械式停车设备 |
| 标 记 | 处 数 | 修改日期  | 签 名    |                                                                                                                                        |                    |
| 设 计 |     | 重量/Kg | 458.19 | 材料:<br>组焊件                                                                                                                             | 后钢架左立柱             |
| 审 核 |     | 版 号   | A      |                                                                                                                                        | PCX20-01-02-01     |
| 批 准 |     | 比 例   | 1:80   |                                                                                                                                        |                    |