1

# Laboratorio codificación Hamming (7,4)

Belky Valentina Girón López est.belky.giron@unimilitar.edu.co Docente: José De Jesús Rúgeles

Resumen — En esta práctica trabajamos con la codificación Hamming (7,4), que sirve para proteger la transmisión de datos corrigiendo errores. La idea fue tomar un dato de 16 bits del acelerómetro dividirlo en 4 grupos de 4 bits y luego aplicar la codificación Hamming a cada grupo.

El resultado fue que cada grupo de 4 bits se convirtió en 7 bits, de modo que la trama completa pasó de 16 a 28 bits. Esto sucede porque el código agrega bits para poder detectar y corregir errores de un solo bit.

Lo más importante de la práctica fue ver cómo, a través de este proceso, se garantiza que los datos transmitidos sean más confiables, incluso si ocurren alteraciones en el camino. Aunque al inicio puede parecer que se gasta espacio al aumentar el número de bits, la ventaja es que la comunicación se vuelve mucho más segura.

**Abstract** -- In this lab, we worked with Hamming (7,4) coding, which is used to protect data transmission by correcting errors. The idea was to take a 16-bit data point from the accelerometer, divide it into four groups of four bits, and then apply Hamming coding to each group.

The result was that each group of four bits became seven bits, so the entire frame went from 16 to 28 bits. This happens because the code adds bits to detect and correct single-bit errors.

The most important aspect of the lab was to see how, through this process, the transmitted data is guaranteed to be more reliable, even if alterations occur along the way. Although at first, it may seem that increasing the number of bits wastes space, the advantage is that communication becomes much more secure.

#### I. INTRODUCCIÓN

Positivo fue comprender de manera práctica cómo un mensaje puede ser protegido contra errores al transmitirse, agregando bits de paridad que permiten detectar y corregir fallos. A través del ejercicio con la Raspberry Pi Pico 2W y la

simulación de datos, pudimos ver de forma sencilla cómo se transforma una señal de 16 bits en una trama más robusta de 28 bits, entendiendo así la importancia de la redundancia en las comunicaciones digitales.

#### II. DESARROLLO DE EXPERIMENTOS

Para el montaje del laboratorio se usa una Raspberry Pi Pico 2W conectada al acelerómetro MPU6050 a través del bus I2C.

El microcontrolador tiene la tarea de tomar 16 bits, dividirlos en cuatro grupos de 4 bits, aplicar a cada grupo el algoritmo de Hamming (7,4) para codificarlos, y finalmente generar una trama de 28 bits. Esta trama se transmite por la UART, y podemos visualizarla tanto en un osciloscopio como en la consola del sistema.

#### Paso 1: Registro inicial

El punto de partida es un registro de 16 bits, al que llamamos AX. En este caso, el valor tomado fue:

AX = 11111111111111100

Este registro representa la información tomada del acelerómetro que más adelante vamos a codificar con Hamming.

#### Paso 2: División

Para poder aplicar el código Hamming (7,4), lo primero que hacemos es dividir la palabra de 16 bits en 4 grupos más pequeños de 4 bits, conocidos como *nibbles*. Así quedan distribuidos:

- D (bits 15..12): 1111
- C (bits 11..8): 1111
- B (bits 7..4): 1011
- A (bits 3..0): 1100

Esta separación facilita el trabajo, ya que el algoritmo solo puede aplicarse a bloques de 4 bits.

### Paso 3: Codificación Hamming (7,4)

Luego, a cada bloque de 4 bits se le aplica el algoritmo Hamming (7,4), que convierte los 4 bits originales en 7 bits codificados. Este proceso agrega bits con el fin de detectar y corregir errores en la transmisión:

- D:  $1111 \rightarrow 11111111$
- C: 1111 → 1111111
- B:  $1011 \rightarrow 1010101$
- A:  $1100 \rightarrow 1100001$

Así, cada bloque original de 4 bits ahora ocupa 7 bits, lo cual explica el crecimiento de la trama.

#### Paso 4: Trama final

Finalmente, al concatenar todos los grupos de bits codificados, se obtiene una nueva palabra de 28 bits:

Trama final = 1111111111111101010111100001

Esta es la versión protegida de la información original, con el aumento de bits suficiente para que, si ocurre un error en un solo bit, pueda ser detectado y corregido en el receptor.

Esto lo podemos ver en la consola del Thonny a partir del código ejecutado:

# **CODIGO:**

```
from machine import Pin, I2C, UART import time from hamming74 import hamming74_encode, hamming74_decode
```

```
# Configuración I2C con GP4 y GP5
```

```
i2c = I2C (1, sc1 = Pin(5), sda = Pin(4), freq=400000)
```

#### # UART para osciloscopio

```
uart = UART (0, baudrate=9600, tx=Pin(12), rx=Pin(13))
```

#### # Dirección MPU6050

```
MPU6050 ADDR = 0x68
```

def setup\_mpu6050():

```
"""Configurar el MPU6050"""
```

```
i2c.writeto_mem(MPU6050_ADDR, 0x6B, b'\x00') # Despertar
```

```
time.sleep(0.2)
def scan_i2c():
  """Escanear dispositivos I2C"""
  devices = i2c.scan()
  print("Dispositivos I2C encontrados:", [hex(d) for d in
devices])
  return devices
def read accel():
  """Leer datos del acelerómetro (16 bits por eje)"""
  trv:
     # Leer 6 bytes del registro 0x3B
     data = i2c.readfrom_mem(MPU6050_ADDR, 0x3B, 6)
     # Convertir a valores de 16 bits
     accel_x = (data[0] << 8) \mid data[1]
     accel_y = (data[2] << 8) \mid data[3]
     accel_z = (data[4] \ll 8) \mid data[5]
     # Ajustar complemento a 2
     if accel_x > 32767: accel_x = 65536
     if accel_y > 32767: accel_y = 65536
     if accel_z > 32767: accel_z = 65536
     return accel_x, accel_y, accel_z
  except Exception as e:
     print(f"Error leyendo acelerómetro: {e}")
     return 0, 0, 0
def split_16bit_to_nibbles(value):
  """Dividir valor de 16 bits en 4 nibbles de 4 bits"""
  value = abs(value) & 0xFFFF
  nibbles = []
  for i in range(4):
     shift = 4 * (3 - i) # 12, 8, 4, 0
     nibble_val = (value >> shift) & 0x0F
     # Convertir a lista de bits [d3, d2, d1, d0] (MSB -> LSB)
     bits = [
       (nibble_val >> 3) \& 1,
       (nibble_val >> 2) \& 1,
       (nibble_val >> 1) & 1,
       (nibble_val >> 0) & 1
     nibbles.append(bits)
  return nibbles
```

```
def encode_sample(sample_16bit):
                                                                      if MPU6050_ADDR not in devices:
  """Codificar muestra de 16 bits usando Hamming (7,4)"""
                                                                        print(" MPU6050 no detectado. Verificar conexiones.")
  print (f"Valor original: 0x{sample_16bit:04X} =
                                                                        print(" - VCC \rightarrow 3.3V")
                                                                        print(" - GND \rightarrow GND")
{sample_16bit:016b}")
                                                                        print(" - SDA \rightarrow GP14 (Pin 19)")
  #1. Dividir en 4 nibbles
                                                                        print(" - SCL \rightarrow GP15 (Pin 20)")
  nibbles = split 16bit to nibbles(sample 16bit)
                                                                        return
  print ("Nibbles obtenidos:")
                                                                      print("MPU6050 detectado correctamente!")
  for i, nibble in enumerate(nibbles):
     nibble_val = nibble[0]*8 + nibble[1]*4 + nibble[2]*2 +
                                                                      # Configurar MPU6050
nibble[3]
                                                                      setup_mpu6050()
     print(f'' \ Nibble \{i+1\}: \{nibble\} = 0x\{nibble\_val:X\}'')
                                                                      sample\_count = 0
                                                                      while True:
  # 2. Aplicar Hamming a cada nibble
  encoded bits = []
                                                                        try:
  for nibble in nibbles:
                                                                          # Leer acelerómetro
     encoded = hamming74_encode(nibble)
                                                                          accel_x, accel_y, accel_z = read_accel()
     encoded_bits.extend(encoded)
     nibble_val = nibble[0]*8 + nibble[1]*4 + nibble[2]*2 +
                                                                          # Usar el eje X para codificación
nibble[3]
                                                                          sample = accel x
     print(f'' \ Nibble \ 0x\{nibble \ val: X\} \rightarrow Hamming:
                                                                          # Codificar muestra
{encoded}")
                                                                          encoded_bits = encode_sample(abs(sample) &
                                                                   0xFFFF)
  print(f"Bits codificados totales ({len(encoded_bits)}):
{encoded_bits}")
  return encoded bits
                                                                          # Transmitir por UART
                                                                          encoded_bytes = bits_to_bytes(encoded_bits)
                                                                          uart.write(encoded_bytes)
def bits to bytes(bits):
  """Convertir lista de bits a bytes para transmisión UART"""
                                                                          sample_count += 1
                                                                          print(f"Muestra #{sample_count} transmitida:
  bytes_list = bytearray()
                                                                   {list(encoded_bytes)}")
  for i in range(0, len(bits), 8):
                                                                          print("-" * 50 + "\n")
     byte\_bits = bits[i:i+8]
                                                                          time.sleep(2)
     while len(byte_bits) < 8:
       byte_bits.append(0)
                                                                        except Exception as e:
                                                                          print(f"Error: {e}")
     byte val = 0
                                                                          time.sleep(1)
     for bit in byte bits:
       byte_val = (byte_val << 1) \mid bit
                                                                   if __name__ == "__main__":
     bytes_list.append(byte_val)
                                                                     main()
                                                                   Al ejecutar el anterior código obtenemos el siguiente resultado
  return bytes_list
                                                                   en la consola:
def main():
  print("Iniciando Laboratorio Hamming MPU6050...")
  print("Pines I2C: SDA=GP14, SCL=GP15")
  print("UART TX: GP12 (para osciloscopio)\n")
  # Escanear I2C
```

devices = scan\_i2c()

```
AX (16 bits): 11111111111100
D (bits15..12) -> 1111
Codificado: 1111111
C (bits11..8) -> 1111
Codificado: 1111111
B (bits7..4) -> 1011
Codificado: 1010101
A (bits3..0) -> 1100
Codificado: 1100001
Trama final (28 bits): 1111111111111110101
011100001
```

Fig. 1. Resultado de la consola del Thonny.

Luego analizamos los datos obtenidos en la pantalla Olled




Fig. 2. datos del código ejecutado en la pantalla olled.

#### **AX RAW: 65468**

 Aquí se muestra el valor leído directamente desde el acelerómetro MPU6050 en el eje X. Ese número corresponde al dato real tomado en 16 bits, antes de ser procesado o convertido a unidades físicas.

#### **16** bits:

 Justo debajo aparece la representación binaria del mismo dato, es decir, cómo se ve el número almacenado en los 16 bits del registro AX.

El valor se divide en dos líneas para que pueda entrar en la pantalla:


- 111111111101111100

# Relación con el proceso Hamming

- Ese valor binario de 16 bits es el que más adelante se separa en 4 nibbles.
- Cada nibble pasa por el algoritmo Hamming (7,4), que agrega bits de paridad para generar la trama de 28 bits.
- En la OLED se ve la entrada del proceso, mientras que en la UART y el osciloscopio se observa la trama codificada transmitida.

La pantalla OLED está mostrando el dato real (RAW) del acelerómetro y su equivalente en binario de 16 bits, que es exactamente el punto de partida para el procedimiento de división en nibbles y codificación Hamming que ya analizamos.

Ahora analizaremos la imagen obtenida en el osciloscopio:



TDS 2012C - 10:30:56 a. m. 25/09/2025

Fig. 3. Datos obtenidos en el osciloscopio.

En la captura del osciloscopio se observa la señal digital transmitida por la UART de la Raspberry Pi Pico 2W.

Lo que vemos son niveles lógicos que cambian entre alto (1) y bajo (0), correspondientes a cada bit de la trama codificada con Hamming (7,4).

- Cada bloque de bits transmitido forma parte de la trama de 28 bits, que proviene de la codificación de los 16 bits iniciales.
- La señal inicia con un bit de inicio (start bit), que baja el nivel para indicar al receptor que comienza la transmisión.
- Luego, bit a bit, se transmiten los datos codificados, que corresponden a los nibbles después de pasar por el algoritmo Hamming.
- Finalmente, aparece el bit de parada (stop bit), que lleva la señal de nuevo al estado alto, marcando el final de la transmisión.

En la pantalla del osciloscopio, cada pulso rectangular representa un bit. Si pausamos la señal y la leemos con cuidado, es posible reconstruir el patrón binario transmitido y verificar que coincide con la trama final de 28 bits calculada:

#### 1111111111111101010111100001

Esto confirma que la codificación Hamming se realizó correctamente y que los datos transmitidos pueden observarse tanto en consola como físicamente en la forma de onda.

# Link repositorio GitHub:

https://github.com/belkyvalentina11/Comunicaci-n-digital-.git

# REFERENCIAS

[1] Invarato, R. (2017, 12 agosto). Código de Hamming: Detección y Corrección de errores - Jarroba. Jarroba. https://jarroba.com/codigo-de-hamming-deteccion-y-correccion-de-errores/.