## **ELEKTRICITETSRÅDET**

Gothersgade 160 1123 København K Telefon (01) 11 65 82

## Udiagoi den: 1982-02-12 Udgerrad MEDDELELSE nr. 20/80

1980-08-22 Vedr. stærkstrømsreglementet afsnit 6, § 26.5.3

Tinlodning af tilledningers ledningsender

Elektricitetsrådet meddeler, at ministeriet for offentlige arbejder med gyldighed fra den 1. oktober 1980 har udvidet stærkstrømsreglementets afsnit 6 med ny § 26.5.3:

- 26.5.3 Tinlodning af tilledningers ledningsender er ikke tilladt,
  - hvor lederen er udsat for kontaktryk, medmindre der ved klemmernes konstruktion er taget hensyn til risikoen for dårlig kontakt på grund af koldflydning af tinnet,
  - på steder, hvor der er risiko for vibration.

note: Vibration kan forekomme ved hårdhændet behandling af materiel, f.eks. stikpropper, der tabes på gulvet.