



## Advarsel!

## Gamle køleskabe og frysere årgang 1994 eller ældre kan medføre forhøjet brandrisiko

Risikoen er forbundet med en type gamle kompressorer.

Nyere kompressorer er ikke, og vil heller ikke fremover være behæftet med denne risiko. Er Deres køleskab eller fryser fra 1994 eller ældre, bør De undersøge, om der sidder en Danfoss kompressor i.

Kompressoren er placeret på bagsiden eller i siden af køleskabet /fryseren, evt. bag en skærm.

Sluk for stikkontakten eller træk stikket ud, inden De flytter køleskabet/fryseren.

En Danfoss kompressor kan kendes på det gule skilt med Danfoss navnet. Se billedet ovenover. Er der en Danfoss kompressor i Deres køleskab eller fryser og er disse fra 1994 eller ældre, bør De benytte Dem af følgende:

Danfoss har oprettet en særlig hjemmeside til dette formål – www.danfoss.dk/

kompressorInfo – hvor De kan finde yderligere information, samt bestille en gratis reservedel, som løser problemet, hvis Deres køleskab eller fryser skulle være i risikoklassen. Har de ikke adgang til Internet, kan De ringe til en særlig oprettet telefonlinje på nummer: 80 900 995.

Danfoss har informeret Sikkerhedsstyrelsen, og alle aktiviteter i denne sag koordineres med Sikkerhedsstyrelsen.

## Få mere information på

www.danfoss.dk/kompressorInfo (døgnet rundt)

## **Danfoss hotline**

Tlf. 80 900 995

(hverdage fra kl. 09-21, lørdag-søndag kl. 10-17)