

j.nr. 441-21-00145

Hændelsesbeskrivelse for indtrufne gasulykker i 2006




Indholds for tegnelse

1	J	Jlykkesstatistik 2006 i diagrammer	3
2	C	Opgørelse fordelt på gastyper	5
2	.1	Biogas	5
		Bygas	
		Naturgas	
		F-gas	
		Lightergas	




1 Ulykkesstatistik 2006 i diagrammer

I dette afsnit er ulykkesstatistikken for 2006 visuelt illustreret ved hjælp af de efterfølgende diagrammer: Figur 1-1 til Figur 1-4. Udviklingen i antal ulykker indenfor gasområdet (GR-A og GR-B) på årsbasis kan tillige ses i de pågældende grafer, og det er således muligt at sammenligne årets ulykkesstatistik direkte med de sidste godt 10 års ulykkesstatistikker.




Figur 1-1. Antal gasulykker i perioden år 1996-2006.




Figur 1-2. Antal dødsfald i perioden år 1996 - 2006.





Figur 1-3. Antal ulykker pr. 100.000 forbrugere i perioden år 1997-2006.



Figur 1-4. Antal dødsfald pr. 100.000 forbrugere i perioden år 1994-2006.



2 Opgørelse fordelt på gastyper

Ulykkesopgørelse for 2006 figurerer i Tabel 2-1, hvor hændelserne er opdelt efter hvilken type gas, der i de pågældende sager har været involveret.

	Biogas	Bygas	Naturgas	F-gas	Lightergas	I alt
Brand	0	1	2	5	0	8
Eksplosion	0	4	6	4	0	14
Forgiftning	0	1	4	0	2	7
I alt	0	6	12	9	2	29

Tabel 2-1. Hændelser i 2006 fordelt på gastyper.

I de efterfølgende underafsnit forefindes korte beskrivelser af årets ulykker inddelt efter gastype inklusiv dato for hændelse, postnummer og by.

2.1 Biogas

Der har i 2006 ikke været anmeldt nogen ulykker indenfor biogasområdet.

2.2 Bygas

Sagsnr: 422-21-01713

30.01.2006 1306 København K.

Kulilteforgiftning som følge af anvendelse af bygasfyret indvarmningsovn i værksted, uden aftræk og rumventilation. 1 person indlagt på Rigshospitalet og behandlet for meget kraftig kulilteforgiftning i trykkammer.

Sagsnr: 422-21-01718

03.08.2006 2200 København N.

Brand i gaskomfur forårsaget af evt. efterladt gryde/pande på komfur således at der er sket en stor overophedning af brænderen samt varmerefleksion mod brænderen, da denne ikke kunne komme af med energien.. Hændeligt uheld. Ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01726

12.09.2006 2100 København Ø.

Gaseksplosion som følge af nedrivning af gasrør, hvor der ikke var lukket for gassen, og gnist fra elværktøj udløste eksplosionen. To personer på skadestuen til observation for forbrændinger og kulilteforgiftning.

Sagsnr: 422-21-01730

26.09.2006 2300 København S.

Ild i gasledning forårsaget af skæring i gasinstallationer (nedtagning) uden afbrudt gas. Ingen tilskadekomne.



Sagsnr: 422-21-01731

11.10.2006 2720 Vanløse

Mindre gaseksplosion forårsaget af forsøg på at skære gasstik over med bajonetsav. 1 person indlagt på hospital til behandling for brandsår.

Sagsnr: 422-21-01746

29.11.2006 2200 København N

Gaseksplosion som følge af overskæring af stigestreng med bajonetsav uden der har været slukket for gassen. 1 person lettere forbrændt.

2.3 Naturgas

Sagsnr: 422-21-01711

27.04.2006 4300 Holbæk

Brand i industritørretumbler i vaskeri forårsaget af tøjstøv, som er blevet cirkuleret gennem tumblerens brænder og derefter har ligget og ulmet i det tørre tøj i tumbleren. Udvidet rengøring og service på tumbleren i fremtiden. Ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01714

25.04.2006 6000 Kolding

Gaseksplosion i dampkedels fyrboks. En sprunget vandslange havde oversprøjtet kedelpulten og ved den efterfølgende opstart, skete eksplosionen lige efter afsluttet forskyldning. Kortslutning i kedelpulten havde holdt magnetventilerne åbne og tilført naturgas under forventilileringen. Ved tænding var aftrækssystemet gasfyldt og der skete en voldsom eksplosion. Ingen personer kom til skade, men der skete store materielle skader.

Sagsnr: 422-21-01704

02.05.2006 4000 Roskilde

Kulilteforgiftning forårsaget af at inspektionsstykket og prop var blevet "skudt af" gaskedel pga. forpufninger i denne. 3 personer indlagt på Rigshospitalet og behandlet for kulilteforgiftning i trykkammer.

Sagsnr: 422-21-01717

20.05.2006 3460 Birkerød

Røggaseksplosion i støbejernskedel med gasblæseluftbrænder. Efter eksplosionen var brænderen stadig i drift og ejeren lukkede for både gas og el til kedlen. Selve støbejernskedlen blev beskadiget, men der skete ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01757

10.07.2006 3480 Fredensborg

Lille eksplosion opstået i kedel. Årsag skønnes at være defekt kontrolkasse. Kedel og brænder blev så beskadiget at de blev udskiftet. Ingen tilskadekomne.



Sagsnr: 422-21-01758

12.08.2006 2850 Nærum

Mulig CO forpufning. 3 kældervinduer i fyrrum blæst ud, top fra kedel og isolering samt top i brændkammer blæst af og lå på gulvet. Efterfølgende er der foretaget 2 opstart hvor alt foregik korrekt og kedel brændte uden CO dannelse, alt var ok. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01732

23.10.2006 2950 Vedbæk

Kulilteforgiftning afledt af utæt pakning i gaskedel sammenfaldende med, at både slutmuffe og prop manglede i balanceret aftræk. 4 personer (heraf 3 børn) blev indlagt på Rigshospitalet til behandling for kulilteforgiftning i trykkammer.

Sagsnr: 422-21-01739

26.10.2006 8700 Horsens

Forpufning i gaskedel forårsaget af gasblæseluftbrænder, som har haft problemer med snavs i luftindtaget og det følsomme luftreguleringsspjæld. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01742

27.10.2006 4300 Holbæk

Forpufning i forbindelse med "reset" af gaskedel, hvor forplade sprang op. Årsag formentlig utæt magnetventil. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01743

02.11.2006 4700 Næstved

Kulilteforgiftning forårsaget af kondens der har forårsaget at der blev tæret hul i brænder på gaskedel. 2 personer indlagt på hospital til behandling for kulilteforgiftning.

Sagsnr: 422-21-01734

09.11.2006 3460 Birkerød

Brand i gaskedel. Formentlig forårsaget af el-fejl i styrepanelet. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01736

22.11.2006 4000 Roskilde

Kulilteforgiftning forårsaget af dårlig tænding der har medført at gasarmaturet og brænder er blevet ødelagt, og kedlen blev således overbelastet og der er trængt røgprodukter ud i boligen. Beboere anbefalet af tage på hospital til undersøgelse, selv om der var tale om relativ kort tids kuliltepåvirkning.



2.4 F-gas

Sagsnr.: 422-21-01692

03-01-2006 9000 Aalborg

Brand i madudbringningsbil forårsaget af røgalarm, hvor der ved en modstand ikke har været forbindelse mellem loddeben og lodning, hvilket har medvirket til en stor varmeudvikling samt formodentlig ukorrekt påsat gasregulator. Ingen personskade.

Sagsnr: 422-21-01695

23.01.2006 3460 Birkerød

Gaseksplosion i værktøjscontainer på byggeplads forårsaget af udsivning af gas fra en ikke lukket hane på håndværktøj, der derefter antændtes af containerens varmesystem. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01703

17.04.2006 5560 Aarup

Gaseksplosion i landejendom under ombygning forårsaget af ukorrekt påført click-on regulator hvor den udsivede gas blandet med luft blev antændt af en gasvarmer. En person pådrog sig tredjegradsforbrændinger i ansigt og på hænder.

Sagsnr: 422-21-01721

11.08.2006 5270 Odense N

Eksplosion i skur/rækkehus forårsaget af ukrudtsbrænder anvendt med gasflaske, der var ulovlig at bruge sammen med en ukrudtsbrænder, da flasken var beregnet til at afgive flydende gas i liggende position til en gastruck. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01723

14.08.2006 6000 Kolding

Brand i redskabsrum som følge af udsivet gas fra gasflaske forårsaget af formodet åben regulator og evt. startet af gnist fra relæ til fryser. Hændeligt uheld. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01745

01.10.2006 6500 Vojens

Brand i varmeovn forårsaget af ikke korrekt påsat gasregulator. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01727

29.10.2006 8660 Skanderborg

Gaseksplosion i ombygget staldbygning forårsaget af udsivning af gas fra en ikke lukket hane på en ukrudtsbrænder. Gassen antændtes af et opstartende oliefyr. Ingen tilskadekomne.



Sagsnr: 422-21-01740

25.11.2006 5683 Haarby

Nedbrændt campingvogn forårsaget formentlig af gasudslip i fortelt fra gasvarmeovn eller blus kogeapparat. Ingen tilskadekomne.

Sagsnr: 422-21-01759

27.02.2006 3400 Hillerød

Mindre brand og smeltning af el-ledninger som følge af forsøg på tømning af flydende F-gas i rørsystem i bygning. Ingen tilskadekomne.

2.5 Lightergas

Sagsnr: 422-21-01698

01.02.2006 6870 Ølgod

Snifning af lightergas. 1 dødsfald.

Sagsnr: 422-21-01699

11.02.2006 3600 Frederikssund

Snifning af lightergas. Ingen tilskadekomne.