Mark assudgået den: f JAN. 1991

ELEKTRICITETSRÅDET

Gothersgade 160 1123 København K Telefon 33 11 65 82 Telefax 33 91 19 50

ELRÅD MEDDELELSE nr. 5/90

1989-12-21 Vedr. Stærkstrømsreglementet afsnit 6, § 20

Kontaktskinner

Med virkning fra 1. juli 1990 er der foretaget følgende ændring i Stærkstrømsreglementet:

Afsnit	6

Afsnit 6	
§ 20 . 2	Bestemmelsen om, at kontaktskinner skal have tilslutnings- klemmer og være fast forbundet med den øvrige installa- tion, eventuelt med en kort bøjelig ledning, er udgået.
	Ændringen medfører, at kontaktskinner kan tilsluttes ved hjælp af tilledning og stikprop.
§ 20 . 4.2	Bestemmelsen er ændret, således at kontaktskinnen skal monteres som anført i en medfølgende vejledning.
§ 20.4.3	Bestemmelsen om, at kontaktskinner skal være konstrueret og egnet til formålet, er udgået. Konstruktionsbestemmel-

ser findes i Stærkstrømsreglementets afsnit 44, Elektriske

kontaktskinnesystemer for belysningsarmaturer.