Udtaget den: /983 -//- /8
Udgået den: /989 - 0/- 0/

ELRÅD MEDDELELSE nr. 2/80

Gothersgade 160 1123 København K Telefon (01) 11 65 82

ELEKTRICITETSRÅDET

1980-01-22 Vedr. stærkstrømsreglementet afsnit 6. § 32

## Tayler

Det har været almindelig praksis at anvende tavler uden egentlig bagplade, idet bygningsdelen (væg el. lign.), som tavlen er anbragt på, har gjort det ud for en bagplade.

I flere tilfælde er det imidlertid konstateret, at tavlemateriellet ikke har været tilstrækkeligt indkapslet, fordi der har været åbninger i bygningsdelen bag tavlen. Endvidere har tavlen været indfældet i installationskanaler m.m., hvor der bagfra er adgang til tavlemateriellet, når VVS-installationer og lign. i kanalerne skal repareres eller efter-

Elektricitetsrådet kræver derfor, at en tavle i sig selv har lukket kapsling, når tavlen indfældes i kanaler, nicher el. lign., der tillige indeholder andre installationer, eller når der f. eks. ved indfælding i en hulmur er åbninger ind til tavlemateriellet.