ELEKTRICITETSBÅDET

Gothersgade 160 1123 København K Telefon (01) 11 65 82 Udtaget den: 1983-02-22 Udgået den: 1983-04-01 ELRAD MEDDELELSE nr. 22/81

1981-06-04 Vedr. stærkstrømsreglementet afsnit 7, §§ 5, 8 og 9

Drænhul i motorer

Ministeriet for offentlige arbejder har med gyldighed fra 1. oktober 1981 ændret bestemmelserne i stærkstrømsreglementets afsnit 7, §§ 5.6.2, 8.6.2 og 9.6.2, således, at der ikke længere stilles krav om drænhul i motorer med en højere kapslingsklasse end IP 44 og placeret i det fri, i fugtige områder eller i våde områder.